

# Comune di CEVO



## Piano di Governo del Territorio

### Piano dei Servizi

Adozione: Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2012

Approvazione: Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18/07/2013

**PS1**

Inventario dei servizi esistenti

## Architetto Fausto Bianchi

Studio Tecnico Arch. Fausto Bianchi  
via Sala 38 - 25048 Edolo (BS)  
tel. 0364 73207 - fax. 0364 71156


Progettista: arch. Fausto Bianchi  
Coordinamento Generale P.G.T.: pian. Fabio Maffezzoni  
Collaboratori: geom. Giovanni Bornatici

<b>Categoria</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Schede</b>
Sistema dello sport e tempo libero (AS)	a) strutture sportive	AS_01 - 03
Sistema dell'istruzione (IS)	a) scuola dell'infanzia b) scuola primaria c) scuola secondaria 1 grado	IS_02 IS_01 IS_03
Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)	a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)	IP_01 - 15
Sistema degli impianti tecnologici (IT)	a) servizi tecnologici	IT_01 - 12
Sistema dei parcheggi (PP)	a) parcheggio a raso (R o P) b) parcheggio in struttura	(PP_01 - 56) - (PP_62 - 64) PP_57 - 61
Sistema delle strutture religiose (SR)	a) chiese, edifici religiosi b) oratori c) cimiteri d) altro	SR_01 - 08 SR_14 SR_09-12 SR_13
Sistema della mobilità e dei trasporti (MT)	a) fermate tpl	MT_01 - MT_07b
Sistema del verde (VE)	a) verde attrezzato (R o P) b) verde di arredo (R o P)	VE_01 - VE_02 VE_03 - 17



<b>Identificativo:</b>		<b>AS_01</b>
Categoria:		Sistema dello sport e tempo libero (AS)
Tipologia servizio:		a) strutture sportive
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Campo Sportivo comunale
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		6188 mq.
Slp del servizio (spogliatoi):		192 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		Cevo Sport
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		25
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Calcistica
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>AS_02</b>
Categoria:		Sistema dello sport e tempo libero (AS)
Tipologia servizio:		a) strutture sportive
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Centro Sportivo comunale
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1576 mq.
Slp del servizio (spogliatoi):		38 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		Cevo Sport
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		35
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Polisportiva
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>AS_03</b>
Categoria:		Sistema dello sport e tempo libero (AS)
Tipologia servizio:		a) strutture sportive
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Laghetto pesca sportiva
Paese:		Cevo
Località:		Canneto
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		4665 mq.
Slp del servizio (spogliatoi):		25 mq.
N piani:		_
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		Associazione Pescatori
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Pesca sportiva
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>IS_01</b>
Categoria:		Sistema dell'istruzione (IS)
Tipologia servizio:		b) scuola primaria
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Scuola elementare, Museo della Resistenza, sede Protezione Civile
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1254 mq.
Slp del servizio:		1054 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		35
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non Presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 500 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>IS_02</b>
Categoria:		Sistema dell'istruzione (IS)
Tipologia servizio:		a) scuola dell'infanzia
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Scuola dell'infanzia, centro diurno anziani
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Castello
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		922 mq.
Slp del servizio:		670 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		13
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non Presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 200 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IS_03</b>
Categoria:		Sistema dell'istruzione (IS)
Tipologia servizio:		c)scuola secondaria di primo grado
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Scuola secondaria di primo grado, Ambulatorio
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Piazza degli alpini
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		320 mq.
Slp del servizio:		760 mq.
N piani:		4
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		16
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 70 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Alienabile





<b>Identificativo:</b>	<b>IP_01</b>
Categoria:	Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:	a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
 	
<b>Identificazione</b>	
Denominazione:	Sala polifunzionale
Paese:	
Frazione:	Andrista
Indirizzo:	
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	1047 mq.
Slp del servizio:	300 mq.
N piani:	1
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	Comunale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:	
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto in contiguità:	27
Trasporto pubblico o convenzionato:	Non presente
Fermate del trasporto pubblico:	La fermata più vicina si trova in prossimità del servizio
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
Attività:	Sala polifunzionale
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_02</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Sede Municipio
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		572 mq.
Slp del servizio:		520 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		6
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova in prossimità del servizio
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Amministrazione comunale
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_03</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Chalet Pineta
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Piazza della Resistenza
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		5265 mq.
Slp del servizio:		1074 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Sovracomunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica società
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		70
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova ad oltre 500 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Alienabile



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_04</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Sede Carabinieri
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		838 mq.
Slp del servizio:		428 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Sovracomunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		6
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 500 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>IP_05</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Area feste
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		2159 mq.
Slp del servizio:		300 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Sovracomunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova ad oltre 500 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Spazio feste
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>	<b>IP_06</b>
Categoria:	Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:	a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
 	
<b>Identificazione</b>	
Denominazione:	Banca - sede Pro loco - Palestra comunale
Paese:	Cevo
Frazione:	
Indirizzo:	Via Roma
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	291 mq.
Slp del servizio:	370 mq.
N piani:	2
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	Comunale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Privata
Gestore:	Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:	
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto in contiguità:	8
Trasporto pubblico o convenzionato:	Non presente
Fermate del trasporto pubblico:	La fermata più vicina si trova a circa 120 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
Attività:	
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_07</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via Trieste
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		313 mq.
Slp del servizio:		616 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		Affitto bar
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 200 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>IP_08</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Casa comunale Andrista
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		41 mq.
Slp del servizio:		82 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		8
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 50 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>	<b>IP_09</b>
Categoria:	Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:	a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
 	
<b>Identificazione</b>	
Denominazione:	Fontana
Paese:	
Frazione:	Andrista
Indirizzo:	Via IV Novembre
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	572 mq.
Slp del servizio:	520 mq.
N piani:	2
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	Comunale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:	
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto in contiguità:	6
Trasporto pubblico o convenzionato:	Non presente
Fermate del trasporto pubblico:	La fermata più vicina si trova a circa 50 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
Attività:	
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_10</b>
Categoria:	Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)	
Tipologia servizio:	a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)	
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:	Fontana del Re	
Paese:		
Frazione:	Cevo	
Indirizzo:	Via Roma	
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:	572 mq.	
Slp del servizio:	520 mq.	
N piani:	2	
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona	
Integrazione col contesto:	Buona	
Bacino d'utenza:	Comunale	
<b>Gestione</b>		
Proprietà:	Pubblica	
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)	
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:	6	
Trasporto pubblico o convenzionato:	Non presente	
Fermate del trasporto pubblico:	La fermata più vicina si trova a circa 250 m	
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Presenti	
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:	Non presenti	
Stato di conservazione immobile:	Buono	
Condizioni di agibilità:	Buone	
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:	_	

<b>Identificativo:</b>		<b>IP_11</b>
Categoria:		Sistema dell'istruzione (IS)
Tipologia servizio:		a) teatro
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Ex scuola elementare ed ex Teatro
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Piazza degli alpini
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		497 mq.
Slp del servizio:		966 mq.
N piani:		3
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		16
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 100 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Insufficienti
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Alienabile



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_12</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Sede Alpini
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via Pineta
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1618 mq.
Slp del servizio:		94 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		
Convenzionato:		Alpini
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova a circa 200 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Sede Alpini
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_13</b>
Categoria:	Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)	
Tipologia servizio:	a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)	
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:	Elemento storico testimoniale – edificio bruciato	
Paese:	Cevo	
Frazione:		
Indirizzo:	via S. Antonio	
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		
Slp del servizio:		
N piani:		
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona	
Integrazione col contesto:	Buona	
Bacino d'utenza:	Comunale	
<b>Gestione</b>		
Proprietà:	Privata	
Gestore:	Tipo di gestione (privato)	
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Trasporto pubblico o convenzionato:	Non presente	
Fermate del trasporto pubblico:	La fermata più vicina si trova a circa 100 m	
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti	
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:	Non presenti	
Stato di conservazione immobile:	Insufficiente	
Condizioni di agibilità:	Insufficienti	
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:	_	



<b>Identificativo:</b>		<b>IP_14</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Area camping
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		13.939 mq.
Slp del servizio:		
N piani:		
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Sovracomunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
La fermata più vicina si trova ad oltre 500 m		La fermata più vicina si trova ad oltre 500 m
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Turistica, campeggio
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>IP_15</b>
Categoria:		Sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico (IP)
Tipologia servizio:		a) servizi vari (municipio, biblioteca, ...)
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Banca
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		
Slp del servizio:		
N piani:		
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		8
Trasporto pubblico o convenzionato:		Non presente
Fermate del trasporto pubblico:		La fermata più vicina si trova in prossimità del servizio
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>SR_01</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Chiesa Beata Vergine del Carmelo
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		via SS. Nazzaro e Celso
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		695 mq.
Slp del servizio:		186 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		4
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		La chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo (o Madonna del Carmine, secondo una dicitura più antica) fu edificata nel 1600. La sua struttura si richiama stilisticamente ad

	<p>un tardo barocco molto in voga per i templi in Valle Camonica nel XVII secolo. Nella volta a botte della navata interna sono raffigurati Sant' Andrea, l'Eucaristia e l'Assunta; sulla volta del presbiterio la Santissima Trinità. La Pala dell'altare maggiore, custodita da una pregevole cornice di legno intarsiato e dorato, è una tela seicentesca che rappresenta la Madonna del Rosario, i Santi Domenico e Caterina e le anime purganti, raffigurati anche sulla parete di sinistra del presbiterio in una tela attribuita a Panfilo Nuvolone, o al figlio Giuseppe Nuvoloni, che ritrae una Madonna con Bambino, i Santi Domenico, Caterina e Antonio da Padova; sulla parete opposta, la Morte di San Giuseppe. L'Immacolata è stata dipinta da Grazio Cossali, uno dei pittori più espressivi del '600 bresciano, allievo della scuola di Palma il Giovane. Il dipinto dell'Annunciata con tre santi francescani, San Pasquale Baylon e San Giovanni della Croce, del 1738, è un olio su tela di Antonio Paglia. Del XVII il Transito di San Giuseppe, di autore ignoto. Il portale è nella caratteristica tonalite della Val Savio, con timpano spezzato. La torre campanaria è del 1870, in sostituzione di un precedente campanile a vela. Il Paliotto in cuoio con i Santi Nazario e Celso (1665) collocato sulla controfacciata proviene dalla chiesa quattrocentesca dedicata ai santi omonimi ed è pregevole per le ornamentazioni definite con filettature in oro.</p>
--	--



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_02</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Chiesa dei SS. Nazario e Celso
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		170 mq.
Slp del servizio:		100 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		27
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
Breve storia:		La chiesa dei Santi Nazario e Celso, del secolo XII-XV, è stata la prima parrocchiale di Cevo. Dalle origini della rettoria, nel sec. XII, fu staccata dalla Pieve di Cemmo, fino al 1536. La chiesa subi un profondo rifacimento nel 1489 e dopo il 1578, sulla base delle prescrizioni del visitatore diocesano mons. Giorgio Celeri. Questa

	<p>chiesetta, che contiene opere di grande valore artistico, sorge su una rupe a strapiombo sull'impervia valle del Poggia, anticamente detto Sannazara. E' rimasta memoria di un rettore nell'anno 1299, ma la chiesa ha evidenti origini medioevali. E' una delle poche chiese camune che conserva il cimitero attorno alle proprie mura, suggestiva e commovente testimonianza di una "comunità" cristiana sorta debellando il paganesimo.</p> <p>La facciata è semplice, con un frammento di pietra bianca. Il campanile del 1653, secondo la data scolpita sulla porta, è stato rialzato (prima era certamente un modesto campanile a vela)</p> <p>L'interno, ad una navata con copertura a volta (sec. XVII), ha il presbiterio separato dalla platea, con una cancellata in ferro battuto del sec. XVII.</p>
<b>Criticità</b>	
	Criticità/Proposte: _

<b>Identificativo:</b>		<b>SR_03</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Santuario dell'Androla - Madonna del Caravaggio
Paese:		Cevo
Frazione:		
Località:		dosso dell'Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		
Slp del servizio:		31 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		<p>Il Santuario dell'Androla, costruito dal sec. XVI al 1753, sorge su un poggio isolato e panoramico dal quale si domina la maggior parte della Valle di Savio con sullo sfondo, ad ovest, il Pizzo Elto e la gigantesca e anfrattuosa Concarena.</p> <p>Don Fappani pensa che il nome derivi da andros, "uomo" in greco, con il significato di "luogo abitato da uomini" (mandriani e</p>





	<p>pastori); ma non è esclusa la derivazione dall'etrusco Anda Rola: "stallo sulle ande" (cioè sulle montagne).</p> <p>La prima cappella del santuario è nota dal sec. XVI. Fu ricostruito nel 1753, come risulta dall'incisione in un blocco di granito delle pareti, e dedicata alla Madonna di Caravaggio e restaurata e ampliato nel 1875, su progetto di Giovanni Andrea Boldini. Padre Felice Murachelli (1912-1993), l'8 dicembre 1943, con l'appoggio della popolazione, fece voto di erigere qui un monumento a Cristo Re (Bienno). Questo voto, per motivi vari, non si è potuto onorare.</p> <p>Il pronao è a tre archi su pilastri con capitelli tuscanici che reggono una trabeazione di stile ionico romano; è sormontato da un timpano mistilineo leggermente arretrato, sul quale si eleva una croce in metallo. Gli affreschi dell'interno, del 1875, sono di Antonio Brighenti di Clusone.</p>
<b>Criticità</b>	
	Criticità/Proposte: _

<b>Identificativo:</b>		<b>SR_04</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Parrocchiale di S. Vigilio e Torre campanaria
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via S. Vigilio
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		974 mq.
Slp del servizio:		454 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		9
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		La chiesa di San Vigilio (sec. XV) è la parrocchiale di Cevo dal 1536. La chiesa antica è stata consacrata nel 1459 e ricostruita tra il 1593 e il 1596, dopo l'incendio del 1590; venne poi ampliata e allungata nel 1938, riproducendo le linee architettoniche barocche precedenti.



	<p>La facciata, del 1938, riproduce la semplicità architettonica della chiesa di San Sisto ed è in granito, con portale sormontato da una lunetta, pure in granito, e un finestrone con il tetto a capanna che, stilisticamente, non corrispondono per niente al barocco dell'interno.</p> <p>Il campanile, del 1596, è in pietra, con alti archi a tutto sesto nella cella campanaria piramidata ed è sormontato da una croce in metallo, con pinnacoli e merlature ghibelline. Sorge a destra dell'abside.</p> <p>L'interno, ampio, in bellissimo stile barocco, è a unica navata con sei altari laterali. Le tre campate della volta, con archi ellittici, si impostano sui pilastri, che hanno lesene alla base degli archi a pieno centro delle cappelle laterali e capitello corinzio - romano in stucco, sormontato dalle modanature a fascia del cornicione sul quale, al centro delle campane, si aprono le finestre unghiate, con il vertice sui medaglioni a cornice pensile mistilinea. Notevole è l'altare nuovo (1971), in marmo breccia fiorito, con il pallio in un solo pezzo di pernice rossa e intarsio centrale in marmi colorati.</p>
<b>Criticità</b>	Criticità/Proposte: _



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_05</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Chiesa di S. Antonio
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via S. Antonio
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		140 mq.
Slp del servizio:		82 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_06</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Chiesa S. Sisto
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via S. Sisto
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		112 mq.
Slp del servizio:		112 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia - Comune di Cevo
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		La chiesetta romanica di San Sisto (sec. XI - XIII), registrata nella visita del vescovo Domenico Bollani del 1567, era sussidiaria della parrocchiale di San Vigilio. E' costituita completamente da conci di granito adamellino (diorite). Fu restaurata nel 1717-18, con la ricostruzione dell'abside, poi nell'800 e di recente, negli anni '80, cercando di eliminare la forte umidità che penetrava nelle basse murature. E' un edificio di bello stile romanico, "un vero parallelepipedo



	<p>dalla salda muratura a corsi orizzontali, coperto da tetto a capanna e terminante con l'absidiola semicircolare" (Panazza).</p> <p>La chiesa, come le antiche pievi, era ed è circondata da un cimitero, posto su livelli corrispondenti ai terrazzamenti antistanti alla chiesa, che contiene lapidi dal 1391 fino a circa gli anni '50. Quello sul primo terrazzo, adiacente alla chiesa, presenta sintomi di crollo, mentre il nuovo cimitero costruito a monte non ha nessun valore artistico, anche se molto ben tenuto.</p> <p>La facciata, come i muri, ha alcune feritoie quadrilatera a corsi squadrate di granito, e PORTALE a trabeazione semplice, decorato da una lunetta. In alto i conci sono aggiustati a forma di croce penitenziale. Accanto alla cassetta delle elemosine, su un sasso, vi è un'iscrizione "1411. La limosina di San Sisto"; forse la data ricorda l'anno di erezione della prima cappella.</p> <p>Il Campanile, del sec. XII è in conci squadrate di granito, di misura più ridotta di quelli della chiesa, e sorge a sinistra dell'abside con bifore sui quattro lati e termina con pinnacoli a merlature a coda di rondine, intorno ad una croce in metallo.</p> <p>L'interno, di stile romanico a una navata, contiene un grande loggiato.</p>
<b>Criticità</b>	
	Criticità/Proposte: _



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_07</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Chiesa Sacro Cuore di Gesù
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		431 mq.
Slp del servizio:		120 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Comunità Montana
Gestore:		Parco Adamello
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_08</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		a) chiese, edifici religiosi
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Chiesa S. Francesco di Paola
Paese:		
Frazione:		Isola
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		147 mq.
Slp del servizio:		97 mq.
N piani:		1
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		7
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
Breve storia:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		<p>La contrada di Isola assunse un'importanza decisiva per la sua fucina e per l'acquisizione di potenza della famiglia Ferrari.</p> <p>Tale potenza si espresse nel Seicento con la costruzione della chiesa dedicata a San Francesco di Paola (26).</p> <p>La chiesa contiene un'ancona, purtroppo saccheggiate che rappresentava l'assunzione, dal</p>




	momento che la chiesa si trovava nella parrocchia di Ponte, San Francesco di Paola e statue di angeli.
--	--



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_09</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		c) cimiteri
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Cimitero
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		650 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		27
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Culto
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>SR_10</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		c) cimiteri
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Cimitero
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via S. Sisto
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1923 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Culto
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_11</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		c) cimiteri
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Cimitero
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via S. Sisto
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1184 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
Attività:		Culto
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>SR_12</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		c) cimiteri
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Cimitero
Paese:		
Frazione:		Fresine
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		210 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		Culto
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_


<b>Identificativo:</b>		<b>SR_13</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		d) altro
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Croce del Papa
Paese:		Cevo
Frazione:		
Località:		dosso dell' Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		6031 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		<p>Questa Croce di Cristo Redentore dell'uomo, venne creata per la visita a Brescia di Papa Giovanni Paolo II nel centenario della nascita di Paolo VI. Qui eretta all'inizio del terzo millennio cristiano, sia invito alla riconciliazione, alla fraternità e alla pace.</p> <p>Cevo, la Valle Camonica, la terra bresciana, l'Italia, l'Europa tutta riscoprono le proprie radici spirituali in questo segno del Salvatore paziente e</p>



	<p>vittorioso.</p> <p>STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS</p> <p>E' la scritta della lapide posta sotto la Croce del Papa.</p> <p>E' stata dettata da mons. Vigilio Mario Olmi, emerito vescovo ausiliare di Brescia, a suo tempo Presidente del Comitato per la visita del Papa a Brescia nel settembre del 1998 e che da subito aveva incoraggiato il progetto di portare la Croce a Cevo.</p> <p>Perché a Cevo:                  Il motivo che mosse il Comitato ad accogliere la domanda della comunità di Cevo, sono riassunti in un verbale del Comitato stesso: - Cevo porta ancora i segni di vicende dolorose e in particolare le cicatrici di ferite causate nell'ultima guerra. - Paolo VI più volte aveva manifestato la sua viva memoria di persone e località della Valle. - Giuseppe Tovini, di Civate Camuno, si é inserito nella vita ecclesiale e civile apportando un singolare contributo, ancora valido, di testimonianza cristiana e di promozione umana. - la grande Croce ben si inserisce nella tradizione camuna, ricca di monumenti e segni della Passione di Cristo: il Redentore del Guglielmo, il Cristo Re di Bienno, la Via Crucis di Cerveno e le tante Croci sulle cime e lungo i sentieri delle nostre montagne.</p>
<b>Criticità</b>	
	Criticità/Proposte: _



<b>Identificativo:</b>		<b>SR_14</b>
Categoria:		Sistema delle strutture religiose (SR)
Tipologia servizio:		b) oratorio
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Oratorio
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Fiume
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		122 mq.
Slp del servizio:		144 mq.
N piani:		2
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Parrocchia
Gestore:		Parrocchia
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Breve storia:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>IT_01</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Lavatoio
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		Piazza Lavoratori
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		26 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IT_02</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		452 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IT_03</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Depuratore
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1383 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>IT_04</b>
Categoria:	Sistema degli impianti tecnologici (IT)	
Tipologia servizio:	a) servizi tecnologici	
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:	Serbatoio acquedotto dos	
Paese:	Cevo	
Frazione:		
Località:	Dos	
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:	80 mq.	
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona	
Integrazione col contesto:	Buona	
Bacino d'utenza:	Comunale	
<b>Gestione</b>		
Proprietà:	Pubblica	
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)	
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti	
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:	Non presenti	
Stato di conservazione immobile:	Buono	
Condizioni di agibilità:	Buone	
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:	_	





<b>Identificativo:</b>		<b>IT_05</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Cabina di via Pineta
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via Pineta
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		14 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IT_06</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Cabina Ragù
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via 54 Brigata Garibaldi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		16 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IT_07</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Cabina elettrica
Paese:		
Frazione:		Isola
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		19 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>IT_08</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Centrale idroelettrica
Paese:		
Frazione:		Isola
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		insufficiente
Condizioni di agibilità:		insufficienti
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>IT_09</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Distributore carburanti
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		239 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privata)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_


<b>Identificativo:</b>		<b>IT_10</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Parco Fotovoltaico
Paese:		Cevo
Frazione:		
Località:		Canneto
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		6900 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>IT_11</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Elisuperficie
Paese:		Cevo
Frazione:		
Località:		Canneto
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		400 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_







<b>Identificativo:</b>		<b>IT_12</b>
Categoria:		Sistema degli impianti tecnologici (IT)
Tipologia servizio:		a) servizi tecnologici
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Vasca Vial dei Furester
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
Convenzionato:		
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
Attività:		
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>VE_01</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		a) verde attrezzato R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		parco giochi
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		148 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>VE_02</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		a) verde attrezzato R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		parco giochi
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Castello
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		482 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		8
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_03</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		15 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>VE_04</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1649 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Insufficiente
Condizioni di agibilità:		Insufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Miglioramento manutenzione del verde



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_05</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via A. Moro
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		82 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Miglioramento manutenzione del verde



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_06</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		60 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Miglioramento manutenzione del verde



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_07</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		852 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		30
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Miglioramento manutenzione del verde



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_08</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		250 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		8
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_09</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		18 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		4
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_10</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		98 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Miglioramento manutenzione del verde



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_11</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via S. Sisto
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		2028 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_


<b>Identificativo:</b>		<b>VE_12</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		42 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_13</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Giardino
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		61 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Miglioramento manutenzione del verde



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_14</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
 		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via Castello – Via Pineta
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1512 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		7
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Miglioramento manutenzione del verde



<b>Identificativo:</b>	<b>VE_15</b>
Categoria:	Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:	b) verde di arredo R
 	
<b>Identificazione</b>	
Denominazione:	Aiuola
Paese:	Cevo
Frazione:	
Località:	Ragù
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	687 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto in contiguità:	
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Sufficiente
Condizioni di agibilità:	Sufficienti
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_



<b>Identificativo:</b>		<b>VE_16</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		1086 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>VE_17</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Aiuola
Paese:		Cevo
Frazione:		
Indirizzo:		Via Castello
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		113 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto in contiguità:		
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_01</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		Via Umberto I
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		220 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		8
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_02</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		Piazza Lavoratori
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		27 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_


<b>Identificativo:</b>		<b>PP_03</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		Piazza Lavoratori
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		32 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>	<b>PP_04</b>
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:	a) parcheggi a raso R
 	
<b>Identificazione</b>	
Paese:	
Frazione:	Andrista
Indirizzo:	via IV Novembre
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	142 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	Comunale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto:	8
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_05</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		via SS. Nazario e Celso
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		19 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		1
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_06</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		via SS. Nazario e Celso
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		21 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		1
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_07</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		via Risorgimento
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		523 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		27
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_08</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		Pineta
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		623 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		25
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_09</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		28 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_10</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		Androla
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		282 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_11</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		304 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica - Privata
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico - privato)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		10 a raso e 10 in box
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_12</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		130 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica

<b>Identificativo:</b>	<b>PP_13</b>	
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)	
Tipologia servizio:	a) parcheggi a raso R	
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:	Cevo	
Località:		
Indirizzo:	via Roma	
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:	54 mq.	
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona	
Integrazione col contesto:	Buona	
Bacino d'utenza:	Comunale	
<b>Gestione</b>		
Proprietà:	Pubblica	
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)	
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:	3	
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti	
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:	Non presenti	
Stato di conservazione immobile:	Buono	
Condizioni di agibilità:	Buone	
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:	Rifacimento segnaletica	

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_14</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		221 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		6
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_15</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		53 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		4
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_




<b>Identificativo:</b>		<b>PP_16</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		176 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		12
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_17</b>
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)	
Tipologia servizio:	a) parcheggi a raso R	
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:	Cevo	
Località:		
Indirizzo:	via G. Marconi	
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:	35 mq.	
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona	
Integrazione col contesto:	Buona	
Bacino d'utenza:	Comunale	
<b>Gestione</b>		
Proprietà:	Pubblica	
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)	
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:	3	
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti	
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:	Non presenti	
Stato di conservazione immobile:	Buono	
Condizioni di agibilità:	Buone	
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:	Sistemazione fondo	

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_18</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Giardino
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		59 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Sistemazione fondo

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_19</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		63 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_




<b>Identificativo:</b>		<b>PP_20</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Castello
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		73 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_21</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		119 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		4
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_


<b>Identificativo:</b>		<b>PP_22</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		126 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Sistemazione fondo

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_23</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via G. Marconi
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		326 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica





<b>Identificativo:</b>		<b>PP_24</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		Piazza della Resistenza
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		514 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_25</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		Piazza della Resistenza
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		2099 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		70
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_26</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Pineta
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		213 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		15
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_27</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Pineta
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		149 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>PP_28</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Pineta
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		80 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		7
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica


<b>Identificativo:</b>		<b>PP_29</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Pineta
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		100 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_30</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		111 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_31</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		38 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		4
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica




<b>Identificativo:</b>		<b>PP_32</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		Piazza degli alpini
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		338 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		16
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>	<b>PP_33</b>
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:	a) parcheggi a raso R
	
<b>Identificazione</b>	
Paese:	Cevo
Località:	
Indirizzo:	via Roma
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	179 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	Comunale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto:	8
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_34</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		160 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		13
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_35</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		87 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		6
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica





<b>Identificativo:</b>		<b>PP_36</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		48 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		4
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_37</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		59 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_38</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Trieste
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		101 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		5
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_39</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		39 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica





<b>Identificativo:</b>		<b>PP_40</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		73 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_41</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		45 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_42</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		parcheggio a raso - Sede ANPI
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via S. Vigilio
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		125 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		9
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_43</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Trento
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		76 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_44</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Trento
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		101 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_45</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Trento
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		293 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		11
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica


<b>Identificativo:</b>		<b>PP_46</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via S. Vigilio
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		392 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_


<b>Identificativo:</b>		<b>PP_47</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via S. Vigilio
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		49 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica




<b>Identificativo:</b>		<b>PP_48</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		229 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Alienabile


<b>Identificativo:</b>		<b>PP_49</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		Ragù
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		123 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_50</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		Dosso
Indirizzo:		
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		128 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		6
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_51</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		Turnachè
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		864 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		10
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_





<b>Identificativo:</b>		<b>PP_52</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Androla
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		404 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		16
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Sistemazione fondo



<b>Identificativo:</b>	<b>PP_53</b>
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:	a) parcheggi a raso R
	
<b>Identificazione</b>	
Paese:	Cevo
Località:	Canneto
Indirizzo:	
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	276 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	Comunale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto:	20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_54</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		729 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		20
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Sistemazione fondo

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_55</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Fresine
Indirizzo:		via
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		230 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		16
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica




<b>Identificativo:</b>		<b>PP_56</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Isola
Indirizzo:		via
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		129 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		7
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Sistemazione fondo

<b>Identificativo:</b>		<b>PP_57</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		b) parcheggio in struttura
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		
Frazione:		Andrista
Indirizzo:		via SS. Nazzaro e Celso
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		38 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>	<b>PP_58</b>
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:	b) parcheggio in struttura
 	
<b>Identificazione</b>	
Paese:	
Frazione:	Andrista
Indirizzo:	via IV Novembre
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	46 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Privata
Gestore:	Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto:	3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_



<b>Identificativo:</b>	<b>PP_59</b>
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:	b) parcheggio in struttura
 	
<b>Identificazione</b>	
Paese:	
Frazione:	Andrista
Indirizzo:	via SS. Nazzaro e Celso
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	43 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Privata
Gestore:	Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto:	1
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buono
Condizioni di agibilità:	Buone
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_60</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		b) parcheggio in struttura
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Trento
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		148 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Privata
Gestore:		Tipo di gestione (privato)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		6
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_61</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		b) parcheggio in struttura
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Roma
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		115 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_



<b>Identificativo:</b>	<b>PP_62</b>	
Categoria:	Sistema dei parcheggi (PP)	
Tipologia servizio:	a) parcheggi a raso R	
<b>Identificazione</b>		
Paese:	Cevo	
Località:		
Indirizzo:	via Roma	
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:	38 mq.	
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona	
Integrazione col contesto:	Buona	
Bacino d'utenza:	Comunale	
<b>Gestione</b>		
Proprietà:	Pubblica	
Gestore:	Tipo di gestione (pubblico)	
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:	2	
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti	
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:	Non presenti	
Stato di conservazione immobile:	Buono	
Condizioni di agibilità:	Buone	
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:	_	



<b>Identificativo:</b>		<b>PP_63</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Giardino
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		105 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		2
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Sufficiente
Condizioni di agibilità:		Sufficienti
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica





<b>Identificativo:</b>		<b>PP_64</b>
Categoria:		Sistema dei parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggi a raso R
 		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Località:		
Indirizzo:		via Castello
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		46 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Comunale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
Gestore:		Tipo di gestione (pubblico)
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		3
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
Condizioni di agibilità:		Buone
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		Rifacimento segnaletica



<b>Identificativo</b>		<b>MT_01a</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Località:		Carvignone
Via:		Strada Provinciale N. 84
Classificazione strada:		Extraurbana
Sicurezza:		Sufficiente
Accessibilità:		Sufficiente
Livello qualitativo:		Non sufficiente



<b>Identificativo</b>	<b>MT_01b</b>
Categoria:	Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:	a) fermate tpl
	
<b>Identificazione</b>	
Frazione:	Carvignone
Via:	Strada Provinciale N. 84
Classificazione strada:	Extraurbana
Sicurezza:	Non sufficiente
Accessibilità:	Non sufficiente
Livello qualitativo:	Non sufficiente



<b>Identificativo</b>	<b>MT_02</b>
Categoria: Tipologia servizio:	Sistema mobilità e trasporti (MT) a) fermate tpl
	
<b>Identificazione</b>	
Paese:	Cevo
Via:	Roma
Classificazione strada:	Urbana
Sicurezza:	Sufficiente
Accessibilità:	Sufficiente
Livello qualitativo:	Sufficiente





<b>Identificativo</b>	<b>MT_03a</b>
Categoria: Tipologia servizio:	Sistema mobilità e trasporti (MT) a) fermate tpl
	
<b>Identificazione</b>	
Paese:	Cevo
Via:	Roma
Classificazione strada:	Urbana
Sicurezza:	Sufficiente
Accessibilità:	Sufficiente
Livello qualitativo:	Sufficiente



<b>Identificativo</b>		<b>MT_03b</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Paese:		Cevo
Via:		Roma
Classificazione strada:		Urbana
Sicurezza:		Sufficiente
Accessibilità:		Sufficiente
Livello qualitativo:		Sufficiente



<b>Identificativo</b>		<b>MT_04a</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Frazione:		Andrista
Via:		Risorgimento
Classificazione strada:		Urbana
Sicurezza:		Sufficiente
Accessibilità:		Sufficiente
Livello qualitativo:		Sufficiente



<b>Identificativo</b>		<b>MT_04b</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Frazione:		Andrista
Via:		Risorgimento
Classificazione strada:		Urbana
Sicurezza:		Non sufficiente
Accessibilità:		Non sufficiente
Livello qualitativo:		Non sufficiente





<b>Identificativo</b>		<b>MT_05a</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Frazione:		Andrista
Via:		Risorgimento
Classificazione strada:		Urbana
Sicurezza:		Non sufficiente
Accessibilità:		Non sufficiente
Livello qualitativo:		Non sufficiente

<b>Identificativo</b>		<b>MT_05b</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Frazione:		Andrista
Via:		Risorgimento
Classificazione strada:		Urbana
Sicurezza:		Sufficiente
Accessibilità:		Sufficiente
Livello qualitativo:		Sufficiente

<b>Identificativo</b>		<b>MT_06</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Frazione:		Fresine
Via:		via per Vill. Pozzuolo
Classificazione strada:		extraurbana
Sicurezza:		Sufficiente
Accessibilità:		Sufficiente
Livello qualitativo:		Sufficiente

<b>Identificativo</b>		<b>MT_07a</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Frazione:		Fresine
Via:		via Fresine
Classificazione strada:		Urbana
Sicurezza:		Sufficiente
Accessibilità:		Sufficiente
Livello qualitativo:		Sufficiente



<b>Identificativo</b>		<b>MT_07b</b>
Categoria:		Sistema mobilità e trasporti (MT)
Tipologia servizio:		a) fermate tpl
		
<b>Identificazione</b>		
Frazione:		Fresine
Via:		via Fresine
Classificazione strada:		Urbana
Sicurezza:		Non sufficiente
Accessibilità:		Non sufficiente
Livello qualitativo:		Non sufficiente