


**n. 13****VIA MADONNA**

Località: Endine



PUNTI FOTOGRAFICI:



**foto n.1**  
CHIESA DELLA MADONNA  
ADDOLORATA AD ENDINE GAIANO

**foto n. 2**

**foto n. 3**  
SANTELLA

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

<i>Collegamento tra</i>	Via Dante Alighieri	e	Via Gandino
<i>Tipologia collegamento:</i>	Collegamento interno tra centro e area residenziale		
<i>Possibilità di proseguire per:</i>	a sud – via Dante Alighieri a ovest – via Gandino		
<i>Inserito in contesto di tipo:</i>	Residenziale		
<i>Classificato come percorso:</i>	Carrabile a DOPPIO SENSO		
<i>Intersezioni/incroci con:</i>	SI	<i>note:</i>	Incrocio con via Gandino
<i>Presenza di marciapiede</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	NO	<i>note:</i>	Non presente un percorso protetto fruibile dalle persone disabili anche se accompagnate
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite lampioni e pali della luce
<i>Presenza segnaletica:</i>	SI	<i>note:</i>	Presente segnaletica verticale per indicazione fermata scuolabus
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di parcheggi:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	190 metri
<i>Larghezza media:</i>	4,00 metri
<i>Presenza dislivelli:</i>	SI
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Non buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	Chiesa della Madonna Addolorata (aperta in rare ricorrenze ecclesiastiche)
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	Chiesa della Madonna Addolorata ( <a href="#">vedi fotografie 1-2</a> ); Santella ( <a href="#">vedi fotografia 3</a> )

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

<i>NOTE:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire di via Madonna anche se accompagnati.</li> <li>2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l'invasione della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli, causando una condizione pericolosa aggravata anche dall'inadeguata larghezza della strada sfruttata a doppio senso.</li> </ol>
--------------	--