



Regione
Lombardia



PROVINCIA
DI BRESCIA

Comune di PRESTINE

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

IN OSSERVANZA DELLA DGR N° 4287 DEL 25/10/2012



04.C

SCHEDE DESCRITTIVE

DATA: Marzo 2013

N° PROGETTO: 1302325

Geol. Luca Maffeo Albertelli



UFFICI SEDE OPERATIVA: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG) - Sede Legale: Via Manifattura 29/G - 25047 DARFO B.T.(BS)
Tel.: 0354340011 fax. 0354340011 P.IVA 03480990989 www.cogeo.info e-mail: luca@cogeo.info landcogeosrl@legalmail.it

Torrente n° 03017154_0001

Torrente	<i>Valle 03017154_0001</i>	Torrente recettore	<i>BS118</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Prestine</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4C2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 760.00 mt a 670.00 mt s.l.m.</i>

Opere presenti lungo l'alveo del torrente

	Tipologia	Nome	quota (m s.l.m.)
Opere idrauliche	Briglia	A	760.00
	Briglia	B	755.00
	Briglia	C	748.00
	Briglia	D	745.00
	Briglia	E	743.00
	Briglia	F	741.00
	Briglia	G	740.00
	Briglia	H	738.00
	Briglia	I	736.00
	Briglia	L	733.00
	Briglia	M	730.00
	Briglia	N	726.00
	Briglia	O	723.00
	Briglia	P	720.00
	Briglia	Q	710.00
	Briglia	R	703.00
	Briglia	S	688.00
	Briglia	T	686.00
	Briglia	U	684.00
	Briglia	V	682.00
Briglia	X	672.00	
	Vasca e tombotto	Z	670.00

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Opere idrauliche	1,2,3	A	760.00
	1,2,3	B	755.00
	1,2,3	C	748.00
	1,2,3	D	745.00
	1,2,3	E	743.00
	1,2,3	F	741.00
	1,2,3	G	740.00
	8	Z	670.00

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	1,2,3	A	760.00
	1,2,3	B	755.00
	1,2,3	C	748.00
	1,2,3	D	745.00
	1,2,3	E	743.00
	1,2,3	F	741.00
	1,2,3	G	740.00

Foto 1. Vista Briglie B-C-D
Quota 760.00 m.s.l.m.



Foto 2. Briglie D-C-B
Quota 743.00 m.s.l.m.



Foto 3. Briglie F-G-H-I-L-M-N
Quota 741.00 m.s.l.m.



Foto 4. Briglie M-L-I
Quota 730.00 m.s.l.m.



Foto 5. Briglie P-O-N-M-L
Quota 720.00 m.s.l.m.



Foto 6. Briglia R
Quota 295.00 m.s.l.m.



Foto 7. Briglia U
Quota 684.00 m.s.l.m.



Foto 8. Briglia e vasca a monte del tombotto
Opera X-Z. Quota 670.00 m.s.l.m.



SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda A
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.05 m Altezza: 2.50 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda B
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.20 m Altezza: 2.70 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda C
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.50 m Altezza: 1.95 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda D
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----



Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.90 m Altezza: 1.30 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no

Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda E
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.30 m Altezza: 2.40 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda F
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 3.25 m Altezza: 3.70 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda G
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.20 m Altezza: 2.10 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda H
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.45 m Altezza: 1.15 m Spessore: 1.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda I
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.35 m Altezza: 2.05 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda L
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	Eventuali ostacoli al deflusso: detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.50 m Altezza: 1.60 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda M
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----



Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 3.90m Altezza: 2.30 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no

Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda N
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----



Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 3.75 m Altezza: 2.80 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no

Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda O
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.45 m Altezza: 0.55 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

Fronte della briglia



SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda P
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.15 m Altezza: 1.70 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda Q
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 3.55 m Altezza: 1.90 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda R
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 3.35 m Altezza: 2.40 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda S
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----



Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

Materiale di costruzione: cls e pietrame Sezione: Larghezza: 5.85 m Altezza: 2.10 m Spessore: 1.20 m	Eventuali ostacoli al deflusso: detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo Presenza di lesioni al manufatto: no
--	---

Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda T
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra	1.00	si	Cls e pietrame
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 2.15 m Altezza: 0.85 m Spessore: 1.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda U
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra	1.50	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra	1.50	si	Cls e pietrame

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 2.55 m Altezza: 0.75 m Spessore: 1.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda V
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA



A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra	2.00	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra	2.00	si	Cls e pietrame

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 2.75 m Altezza: 1.40 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda X
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra	1.00	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 2.70 m Altezza: 1.55 m Spessore: 1.20 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte della briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Prestine	Torrente: 03017154_0001	Data: MARZO 2013	Scheda Z
---------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono la vasca a monte dell'attraversamento.
<u>Sezione:</u> Larghezza: 3.00 m Altezza: 1.20-1.50 m Lunghezza: 8.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Dettaglio vasca a monte dell'attraversamento</p>  	<p>Dettaglio tombotto –sezione di monte e di valle.</p>  
---	---

Torrente n° 03017154_0002

Torrente	<i>Valle 03017154_0002</i>	Torrente recettore	<i>Prestello</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 750 a 650 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	3,4	A	655

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi		A	655

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	1		660-670

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	1,2		670-655

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine	1		660-670

Foto 1. Tratto a monte del tombotto A (presenza di alcune difese spondali)



Foto 2. Tratto a monte dell'attraversamento A al di sotto della strada



Foto 3. Tombotto A



Foto 4. Immissione del torrente nel Prestello



SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0002- sponda sx del T. Prestello	Data: MARZO 2013	Scheda A
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	4 m	si	Muro dell'abitazione
sinistra	-----	no	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di detrito a monte delle abitazioni che risultano adiacenti al torrente in sponda dx idrografica

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietra	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> presenza di detrito e vegetazione lungo l'alveo a monte del tombotto; presenza di un potenziale dissesto franoso in sponda sx idrografica a monte del tombotto
<u>Sezione:</u> Larghezza: 0.80 m Altezza: 0.80 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo sia a monte del tombotto A che dell'abitazione presente	

FOTO DELL'OPERA

Foto1. Tombotto A, vista di monte



Foto 2. Tombotto A, vista di valle



Torrente n° 03017154_0003

Torrente	<i>Valle 03017154_0003</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 810 a 660 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	2,4	A	758

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			



Foto 3. Vista a valle dell'attraversamento
(quota 758 m s.l.m.)



Foto 4. Vista attraversamento
(quota 758 m s.l.m.)



SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0003 - <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda A
--	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> pietrame a secco	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: 15.00 Altezza: 3.00	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Foto1 vista dell'attraversamento</p> 	<p>Foto 2 Vista della scogliera</p> 
---	--

Torrente n° 03017154_0004

Torrente	<i>Valle 03017154_0004</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>Marzo 2013</i>
Località	<i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 850 a 650 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1,2	A	770

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	1,2	A	770

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	1,2	A	770

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			



SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0004- <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda A
---	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> pietrame e cemento	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: 1.50 m Altezza: 0.15 m Lunghezza: 3.50 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Foto1 Guado</p> 	<p>Foto 2 Vista attraversamento</p> 
--	--

Torrente n° 03017154_0005

Torrente	<i>Valle 03017154_0005</i>	Torrente recettore	<i>03017154_0004</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 870 a 670 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1	A	790

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi	1	A	790

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	1	A	790

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	1	A	790

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			

Foto 1. Briglia e attraversamento (quota 790 m s.l.m.)




Foto 2. Vista dell'impiuvio



SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0005- <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda A
---	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> pietrame e cemento	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.40 m Altezza: 1.05 m Spessore: 0.80 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Foto1 fronte briglia</p> 	<p>Foto 2 Foto briglia</p> 
--	--

Torrente n° 03017154_0008

Torrente	<i>Valle 03017154_0008</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Sponda sx T.Valle delle Valli</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.200 a 780 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1,2	A	995
	3,4	B	960

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	1,2		995

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			






Foto 3. Quota 960 m s.l.m.



Foto 4. Quota 960 m s.l.m.

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0008- <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda A
---	-------------------------	---------------------------


SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 20.00 m Altezza: 32.50 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Guado e muro in cls</p> 	<p>Guado</p> 
--	---

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0008- <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda B
---	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u>	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Guado</p> 	<p>Vista a monte dell'attraversamento</p> 
--	--

Torrente n° 03017154_0009

Torrente	<i>Valle 03017154_0009</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Sponda sx Valle delle Valli</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.300 a 830 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie	2,4,5	A	975.00
		B	967.00
		C	965.00
		D	960.00
		E	950.00
	6,7,8	F	948.00
		G	945.00
		H	943.00
		I	941.00
		L	939.00
Ponti	1,3	M	935.00

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda A
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.80 m Altezza: 2.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda B
--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 10.90 m Altezza: 1.45 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda C
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 11.30 m Altezza: 2.30 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda D
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 11.30 m Altezza: 2.30 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda E
--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	2.50	si	Cls e pietrame
sinistra	2.50	si	Cls e pietrame
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 9.20 m Altezza: 2.90 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda F
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	1.50	si	Cls e pietrame
sinistra	1.50	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	2.00	si	Cls e pietrame
sinistra	2.00	si	Cls e pietrame

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.50 m Altezza: 0.50 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda G
--------------------------------	-------------------------	---------------------------


SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	1.00	si	Cls e pietrame
sinistra	1.00	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	2.00	si	Cls e pietrame
sinistra	2.00	si	Cls e pietrame
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 3.70 m Altezza: 1.15 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda H
--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	2.00	si	Cls e pietrame
sinistra	2.00	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	3.00	si	Cls e pietrame
sinistra	3.00	si	Cls e pietrame
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.20 m Altezza: 1.40 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda I
--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	3.00	si	Cls e pietrame
sinistra	3.00	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	3.50	si	Cls e pietrame
sinistra	3.50	si	Cls e pietrame
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.40 m Altezza: 1.25 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda L
--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	3.00	si	Cls e pietrame
sinistra	3.00	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	3.50	si	Cls e pietrame
sinistra	3.50	si	Cls e pietrame
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.50 m Altezza: 1.05 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0009	Data: MARZO 2013	Scheda M
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	3.00	si	Cls e pietrame
sinistra	3.00	si	Cls e pietrame
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	3.00	si	Cls e pietrame
sinistra		no	
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.30 m Altezza: 3.10 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

Torrente n° 03017154_0012

Torrente	<i>Valle 03017154_0012</i>	Torrente recettore	<i>03017154_0009</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Sponda sx Valle delle Valli</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c3- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.150 a 940 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1	A	950
	2,3	B	945
	4	C	942

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	1,2,3,4		950-942

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	4		942

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine	3,4		945,942



Foto 1. Briglia alla quota 945 m s.l.m.



Foto 2. Strada a monte del tombotto



Foto 3. Tombotto (vista verso monte)



Foto 4. Immissione nel Rim 14-01-BS112

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0012- <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda A
---	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietra	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 7.25 m Altezza: 1.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0012- <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda B
---	-------------------------	---------------------------




SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 10.00 m Altezza: 1.70 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo e del tombotto	

FOTO DELL'OPERA

<p>Muro a monte della strada</p>  	<p>Particolare tombotto a valle della strada</p> 
---	--

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0012- <i>Sponda sx T. Valle delle Valli</i>	Data: MARZO 2013	Scheda C
---	-------------------------	---------------------------


SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 1.00 m Altezza: 0.90 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo e del tombotto	

FOTO DELL'OPERA



Torrente n° 03017154_0025

Torrente	<i>Valle Trabucco</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4D2</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.550 a 1.400 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1	A	1545
	2	B	1520
	3	C	1422
	4	D	1415
	4	E	1406

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi	1	A	1545
	3	C	1422
	4	D	1415
	4	E	1406

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	3,4,5		1422-1406

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	3,4,5		1422-1406

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine	3	C	1422



Foto 3. Tombotto a valle Opera C
Quota 1422 m s.l.m.



Foto 4. Briglia e guado Opera E
Quota 1406 m s.l.m.



SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Campolaro	Torrente: 03017154_0025	Data: MARZO 2013	Scheda A
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: 1.80 m Altezza: 0.40 m Spessore: 0.80 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u>	

FOTO DELL'OPERA

Foto briglia in cls e pietrame	
--------------------------------	--

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Campolaro	Torrente: 03017154_0025	Data: MARZO 2013	Scheda B
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: 0.60 m Altezza: 0.20 m Spessore: 2.50 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u>
	no
<u>Note:</u>	

FOTO DELL'OPERA

Foto guado in cls



SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Campolaro	Torrente: 03017154_0025	Data: MARZO 2013	Scheda C
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	1,0-2,0 m	si	cls
sinistra	1,0-2,0 m	si	cls
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	1,0-2,0 m	si	cls
sinistra	1,0-2,0 m	si	cls

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di modesto detrito

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

Materiale di costruzione: cls	Eventuali ostacoli al deflusso: sezione di monte del tombotto di attraversamento della strada
Sezione: Larghezza: 1.70-2.00 m Altezza: 1.20-2.00 m Lunghezza: 10.80 m	Presenza di lesioni al manufatto: no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

Sezioni tombotto monte- valle

Planimetria

Sezione longitudinale tombotto

Foto tombotto

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Campolaro	Torrente: 03017154_0025	Data: MARZO 2013	Scheda D
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di modesto detrito in alveo			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 5.00 m Altezza: 1.70 m Spessore: 1.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> 	<p>Foto briglia</p> 
--	---

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Campolaro	Torrente: 03017154_0025	Data: MARZO 2013	Scheda E
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----




Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di modesto detrito in alveo

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 6.00 m Altezza: 1.50 m Spessore: 1.00 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no

Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo

FOTO DELL'OPERA

<p>Fronte briglia</p> <p>SEZIONE BRIGLIA</p>  <p>Planimetria</p> 	<p>Foto briglia</p> 
---	--

Torrente n° 03017154_0026

Torrente	<i>Valle 03017154_0026</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4d2- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.570 a 1.220 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Attraversamenti eattraversamenti	1	A	1524
	2	B	1497
	3	C	1483
	4,5,6,7,8	D	1395

	Foto	quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi	4,5	1395

	Foto	quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo		

	Foto	quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	4,5	1395

	Foto	quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine		



Foto 1. Torrente a monte del guado



Foto 2. Guado A



Foto 3. Guado



Foto 4. Opera di presa




Foto 5. Vista a monte dell'opera di presa



Foto 6. Vista a valle dell'opera di presa



Foto 7. Gabbioni a valle della strada



Foto 8. Manufatto a valle della strada

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0026 (affluente sinistro del T. Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda A
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u>	

FOTO DELL'OPERA

<p>Particolare guado</p> 	<p>Vista alveo a valle dell'attraversamento</p> 
--	--

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0026 (affluente sinistro del T. Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda B
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u>	

FOTO DELL'OPERA

<p>Particolare guado</p> 	<p>Vista alveo a valle dell'attraversamento</p> 
--	--

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0026 (affluente sinistro del T. Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda C
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> guado lungo la strada sterrata	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Particolare guado</p> 	<p>Vista alveo a valle dell'attraversamento</p> 
--	--

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0026 (affluente sinistro del T. Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda D
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note : presenza di un'opera di presa in cls trasversale all'alveo del torrente			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> cls	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

Vista alveo a monte dell'attraversamento



Vista dell'attraversamento



Torrente n° 03017154_0027

Torrente	<i>Valle 03017154_0027</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4d2- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.485 a 1.325 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1,2,3,4	A	1395

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	2	A	1395

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	2	A	1395

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			



Foto 1. Vista dell'alveo a monte del ponte



Foto 2. Ponte con sezione di deflusso di monte ristretta



Foto 3. Ponte in ferro e legname



Foto 4. Dettaglio spalla del ponte

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0027 (affluente sinistro del Torrente Valle della Valle)	Data: MARZO 2013	Scheda A
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante vegetazione			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> acciaio-legno	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: 10.00 Altezza: 1.40-3.40	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Sezioni ponte</p> <p>SEZIONE LONGITUDINALE</p> <p>SEZIONE TRASVERSALE</p>	<p>Vista dell'attraversamento</p>
---	--

Torrente n° 03017154_0028

Torrente	<i>Valle 03017154_0028</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4d2- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.543 a 1.360 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1	A	1527
	2,3	B	1402

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	2,3		1402

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			






Foto 3

SCHEMA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0028 (affluente sinistro del Torrente Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda A
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> guado in pietrame e cemento	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA



SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0028 (affluente sinistro del Torrente Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda B
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> guado su strada sterrata	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u>
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Vista del guado sul lato di monte</p> 	<p>Vista del guado</p> 
--	---

Torrente n° 03017154_0029

Torrente	<i>Valle 03017154_0029</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4d2- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.620 a 1.365 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	2	A	1496
	3	B	1401

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			



Foto 1 . Alveo torrente



Foto 1. Guado A



Foto 3. Guado B

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0029 (affluente sinistro del Torrente Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda A
--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> guado in cls e pietrame	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	
	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u>	

FOTO DELL'OPERA



SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0029 (affluente sinistro della Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda B
---	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra		no	
sinistra		no	
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> guado in terra battuta	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali posso invadere la strada
<u>Sezione:</u> Larghezza: Altezza:	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

Vista dell'attraversamento



Torrente n° 03017154_0030

Torrente	<i>Valle 03017154_0030</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c3- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.615 a 1.370 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1,2	A	1492
	3,4	B	1398

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi	1,2	A	1492
	3,4	B	1398

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo	1		1495

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva	1		1492

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine	1		1492



Foto 1. Alveo a monte dell'attraversamento A



Foto 2. Attraversamento A



Foto 3. Alveo a monte dell'attraversamento B



Foto 4. Alveo a valle dell'attraversamento B

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0030 (affluente sinistro del Torrente Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda A
--	-------------------------	---------------------------




SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	no	
sinistra	-----	no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra	-----	no	
sinistra	-----	no	
Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> pietrame e cemento	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo sia a monte che a valle dell'attraversamento
<u>Sezione:</u> Larghezza: 10.00 Altezza: 1.50	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo soprattutto a monte dell'attraversamento e della briglia esistente, per favorire il deflusso delle acque lungo il tombotto di attraversamento	

FOTO DELL'OPERA

<p>Particolari briglia</p>  	<p>Vista dell'attraversamento</p> 
--	--

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0030 (affluente sinistro del Torrente Valle delle Valli)	Data: MARZO 2013	Scheda B
--	-------------------------	---------------------------




SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	
sinistra		no	
Note Presenza di detrito in alveo			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> pietrame e cemento	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo e la strada
<u>Sezione:</u> Larghezza: 8.00 Altezza: 2.00	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Particolari opera di presa a monte del guado</p>  	<p>Vista dell'attraversamento lato a valle</p> 
---	---

Torrente n° 03017154_0031

Torrente	<i>Valle 03017154_0031</i>	Torrente recettore	<i>03017154_0030</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c3- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 1.525 a 1.460 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti		A	1490

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi		A	1490

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			



Foto 1. Tombotto e guado lungo la strada



Foto 2. Particolare tombotto a monte della strada



Foto 3. Guado



Foto 4. Canaletta di scolo in legname a valle della strada

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0031 (affluente torrente 03017154_0030)	Data: MARZO 2013	Scheda A
---	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA




A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	0.70 m	si	Canaletta in legname
sinistra	0.70 m	si	Canaletta in legname
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	-----	-----	-----
sinistra	-----	-----	-----

Note Al momento del sopralluogo si è rilevata la presenza di abbondante detrito.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> pietrame e cemento, con canaletta di scolo in legname	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u> detrito, resti vegetali e vegetazione invadono l'alveo
<u>Sezione tombotto:</u> Larghezza: 0.80 m Altezza: 2 m	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
<u>Sezione tombotto:</u> Diametro: 0.80 m	
<u>Note:</u> si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo.	

FOTO DELL'OPERA

<p>Sezione attraversamento e canaletta</p>  	<p>Vista dell'attraversamento</p> 
---	---

Torrente n° 03017154_0034

Torrente	<i>Valle di Croce Domini</i>	Torrente recettore	<i>BS112</i>	Data di compilazione	<i>MARZO 2013</i>
Località	<i>Campolaro</i>	Comunità Montana	<i>Della Valle Camonica</i>	Provincia	<i>BS</i>
Comune/i	<i>Prestine</i>	C.T.R.	<i>D4c3- D4d3</i>	Tratto considerato	<i>da quota 2.000 a 1.400 mt s.l.m.</i>

Punti critici lungo l'alveo del torrente

	Foto		quota (m s.l.m.)
Ponti, attraversamenti attraversamenti	1,2	A	1460
	3,4,5,6	B	1405

	Foto		quota (m s.l.m.)
Briglie e/o opere idrauliche che interferiscono con i deflussi			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibile mobilitazione di detrito e vegetazione in alveo			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Sezioni obbligate, sezioni ristrette, curva			

	Foto		quota (m s.l.m.)
Possibili superamenti di argine			




Foto 1. Alveo Torrente dal Ponte di Fontanazza




Foto 2. Alveo Torrente dal Ponte di Fontanazza



Foto 3. Alveo del torrente nei pressi del ponte del canale idroelettrico



Foto 4. Alveo del torrente nei pressi del ponte del canale idroelettrico



Foto 5. Detrito nella zona di confluenza



Foto 6. Zona di confluenza del Torrente di Croce Domini nel Torrente Valle delle Valli (BS112-Reticolo Idrico Principale)

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Località: Ponte di Fontanazza	Torrente: 03017154_0034 (Valle di Croce Domini)	Data: MARZO 2013	Scheda A
---	--	-------------------------	---------------------------

SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	25 m	no	Substrato roccioso
sinistra	25 m	no	Substrato roccioso
A valle dell'opera	Altezza:	difese di sponda:	Tipologia di materiale costituente le sponde:
destra	25 m	no	Substrato roccioso
sinistra	25 m	no	Substrato roccioso
Note			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> acciaio-legno	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: 4.00 Luce: 12.00 Altezza: 25.00	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
	<u>Note:</u>

FOTO DELL'OPERA

<p>Particolare ponte</p>	<p>Vista dell'attraversamento</p>
--------------------------	-----------------------------------

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE OPERE IDRAULICHE

Torrente: 03017154_0034 (Valle di Croce Domini)	Data: MARZO 2013	Scheda B
--	-------------------------	---------------------------



SPONDE DELL'OPERA

A monte dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	-----
sinistra		no	-----
A valle dell'opera	<u>Altezza:</u>	<u>difese di sponda:</u>	<u>Tipologia di materiale costituente le sponde:</u>
destra		no	-----
sinistra		no	-----
Note Presenza di modesto detrito in alveo			

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL'OPERA

<u>Materiale di costruzione:</u> pietrame e cemento	<u>Eventuali ostacoli al deflusso:</u>
<u>Sezione:</u> Larghezza: 1.50 Luce: 10.00 Altezza: 5.00-3.00	<u>Presenza di lesioni al manufatto:</u> no
Note: si raccomanda la manutenzione e la pulizia periodica dell'alveo	

FOTO DELL'OPERA

<p>Particolare ponte del canale idroelettrico</p> 	<p>Vista dell'attraversamento</p> 
---	--