





- manto di copertura con tegole in laterocemento
- canali di gronda e pluviali in alluminio preverniciato
- orditura tetto, in legno sbiancato
- serramenti in pvc effetto legno sbiancato
- ante oscuranti a pacchetto in pvc effetto legno sbiancato
- davanzali esterni in pietra
- nuova muratura con intonaco
- muratura in pietra
- grate esterne esistenti

prospetto sud ovest su via S.Giovanni Gualberto



- orditura tetto, in legno sbiancato
- nuova muratura intonacata
- canali di gronda e pluviali in alluminio preverniciato
- muratura in pietra
- serramenti in pvc effetto legno sbiancato
- ringhiere in ferro verniciato
- scala con gradini in pietra

prospetto nord-ovest



- orditura tetto, in legno sbiancato
- nuova muratura intonacata
- serramenti in pvc effetto legno sbiancato
- ringhiere in ferro verniciato
- canali di gronda e pluviali in alluminio preverniciato

prospetto sud-est sez. A-A

COMUNE DI ROGNO

**PIANO DI RECUPERO
VIA S.Giovanni Gualberto**

Immobile sito in via S.Giovanni Gualberto

Committente NODARI DAISY PEDERSOLI GIUSEPPINA

Comune di Rogno (Bg)

Lavori di piano di recupero via S. Giovanni Gualberto

Data INTEGRAZIONI-06/3/2017

**tav.7 materiali
prospetti**

