


n. 17

VIA DONIZETTI

Località: Piangaiano



PUNTI FOTOGRAFICI:



foto n.1
ERRATO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

<i>Collegamento tra</i>	Via Monte Santo	e	Via del Tonale e della Mendola
<i>Tipologia collegamento:</i>	Collegamento tra area di interesse collettivo adiacente (via Papa Giovanni XXIII) e residenziale con statale.		
<i>Possibilità di proseguire per:</i>	a nord – via Tasso e via Locatelli a est – via Monte Santo		

	a ovest - Via del Tonale e della Mendola		
<i>Inserito in contesto di tipo:</i>	Residenziale		
<i>Classificato come percorso:</i>	Carrabile a DOPPIO SENSO		
<i>Intersezioni/incroci con:</i>	SI	<i>note:</i>	Incrocio con via Monte Santo Incrocio con via Tasso Incrocio con via Locatelli Incrocio con via del Tonale e della Mendola
<i>Presenza di marciapiede</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	NO	<i>note:</i>	Non presente un percorso protetto fruibile dalle persone disabili.
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite pali della luce
<i>Presenza segnaletica:</i>	SI	<i>note:</i>	Presente segnaletica orizzontale solo in corrispondenza degli incroci principali con via Monte Santo e via del Tonale e della Mendola
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di parcheggi:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	No	<i>note:</i>	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	245 metri
<i>Larghezza media:</i>	5,00 metri
<i>Presenza dislivelli:</i>	NO
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Non buono anche per errato smaltimento di acque meteoriche private su carreggiata stradale dove è assente un sistema di smaltimento pubblico (vedi fotografia 1)

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	NESSUNO
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	NESSUNO

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

NOTE:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire di un percorso protetto all'interno della via. 2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l'invasione della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli.
--------------	---