14.1.1 COMUNE DI MALEGNO – LOC. VIOLAS

Caratteristiche del sito:
Realizzazione: Associazione di PC/AIB Comune di Malegno.
Quota intervento: 615 mt.
Accessibilità: Punto accessibile ai mezzi meccanici.
Coordinate: X: 1.597.369,72 – Y: 5.091.177,12
Proprietà: comunale.

Interventi previsti:
1. Realizzazione sbarramento artificiale per la creazione bacino di pescaggio per motopompe (cfr. tavola allegata).


Area in cui verrà realizzato lo sbarramento


Realizzazione pista di accesso


L'intervento consiste nella realizzazione di una briglia di contenimento con saracinesca metallica, come da allegato cartografico (L: 6,0 mt - H: 1,3 mt) in CLS, ancorata alla roccia con spezzoni metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L..

L'opera sarà completata mediante esecuzione di svasamento della porzione di torrente antistante per permettere la formazione di un bacino di accumulo, nonché dalla realizzazione di una pista di accesso sostenuta da una scogliera.

Sulla sponda destra dell'alveo infine si realizzerà un'area pianeggiante funzionale all'alloggiamento temporaneo delle motopompe in caso in intervento AIB ed il taglio della vegetazione ostacolante le operazioni AIB.

A completamento dell'intervento si prevede la ricarica con materiale arido della pista di accesso al sito allo scopo di rendere più agevole l'accesso dei mezzi AIB in caso di intervento.

Corografia – Scala 1:5.000



Punto di captazione acqua da realizzare