

Piano di Governo del Territorio

piano dei servizi schede di rilievo dei servizi esistenti

ps c

marzo 2010

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 7 ottobre 2009

APPROVATO con Delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n° 2 del 26 marzo 2010

pianificazione e coordinamento

arch. claudio nodari • arch. maura bellicini • arch. carlo fasser

claudio nodari
architetto
via a.manzoni, 57 25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
544

maura bellicini
architetto
via g.mazzini, 3 25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1265

carlo fasser
architetto
via bezzeca, 6 25128 brescia
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1519

arch. ariela rivetta • ing. francesco abondio

ariela rivetta
architetto
via montiglio, 37b 25043 breno -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1509

francesco abondio
ingegnere
via lorenzetti, 15 25047 darfo -bs-
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1783

valutazione ambientale strategica

arch. mario manzoni • arch. giorgio manzoni
ing. marcella salvetti • arch. camilla rossi

aggiornamenti

**il responsabile
del procedimento**
geom. alessandra cominelli

il commissario prefettizio
avv. zaira romano

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine (bs) - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

angolo terme

attrezzature di interesse comune
angolo terme

attrezzature d'interesse comune

servizio municipio-ambulatorio-uff. postale-pro loco-farmacia **via/piazza** angolo terme piazza alpini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio a tre piani: p.t.: farmacia, ufficio postale, comando vigili urbani, ambulatorio, sede pro loco;p.primo: uffici comunali; p.secondo: residenza

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio antistante (vedi scheda "parcheggi pubblici")

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 359,35 sup. territoriale servizio mq 359,35
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 718,70
 sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 718,70

attrezzature d'interesse comune

servizio sportello banca di vallecamonica **via/piazza** angolo terme piazza alpini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura servizio ubicato al piano terra di un edificio residenziale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio antistante (vedi scheda "parcheggi pubblici")

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 106,15 sup. territoriale servizio mq 106,15
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale



note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio ex scuola elementare **via/piazza** angolo terme
via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di 3 piani precedentemente adibito a scuola elementare; è previsto il trasferimento degli uffici comunali

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile con pavimentazione in masselli autobloccanti, area verde alberata

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 567,85 sup. territoriale servizio mq 3.499,85
sup. verde di pertinenza mq 2.932,00 slp + pertinenze mq 5.203,40
sup. parcheggio di pertinenza
sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi del T.U. 490/99 art.4

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio associazione A.N.A. **via/piazza** angolo terme via sagrato

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura servizio ubicato all'interno di un edificio residenziale con accesso indipendente

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 66,75 sup. territoriale servizio mq 66,75

sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 133,50

sup. parcheggio di pertinenza

sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

buona discreta sufficiente insufficiente accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 133,50

attrezzature d'interesse comune

servizio biblioteca comunale **via/piazza** angolo terme
via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura servizio ubicato al piano strada dell'edificio scolastico con accesso indipendente

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 109,25 sup. territoriale servizio mq 109,25
sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
sup. parcheggio di pertin.
sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 109,25

attrezzature d'interesse comune

servizio associazione anziani e pensionati **via/piazza** angolo terme via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura servizio ubicato all'interno dell'edificio scolastico con accesso indipendente

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile antistante

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 78,60 sup. territoriale servizio mq 78,60
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale



note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 78,60

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **via/piazza** angolo terme
via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra; ampliamento con loculi ed area inumazione

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio antistante (vedi scheda parcheggi pubblici)

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 1.295,45 sup. territoriale servizio mq 1.295,45
sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
sup. parcheggio di pertinenza
sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

nucleo originario segnalato dal sito internet Sirbec - Regione Lombardia

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

attrezzature per l'istruzione
angolo terme

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola materna don bortolo bendotti **via/piazza** angolo terme piazza giovanni XXIII

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di 3 piani adibito a scuola materna

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccolo parco giochi con superficie sintetica e cortile antistante di accesso

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 344,25 sup. territoriale servizio mq 892,35
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 1.408,70**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza parco giochi e cortile mq 548,10

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 sufficiente
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
 s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
 servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
 comprensoriale sufficiente insufficiente
 nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 1.408,70**

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola elementare e media G. Tovini **via/piazza** angolo terme via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio con accesso da via regina elena; piano terra: aule biblioteca e mensa, piano primo: aule e servizi scuola elementare; piano primo aule scuola media

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile in comune con il centro anziani, parcheggio in comune con la palestra

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 256,60 sup. territoriale servizio mq 711,05
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 1.645,00**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza cortile mq 454,45

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 sufficiente
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

servizi igienici numero di aule 7el.+ 4m. sup. aule e laboratori mq 596,0
 s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni 92 + 65
 servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
 comprensoriale sufficiente insufficiente
 nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 1.645,00**

spazio libero collettivo
angolo terme

spazio libero collettivo

servizio piazza alpini **via/piazza** angolo terme

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area attrezzata per la sosta, presenza di fontana e panchine

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 98,40

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 98,40

spazio libero collettivo

servizio piazza dei caduti **via/piazza** angolo terme

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di sosta con presenza di monumento ai caduti e panchine, illuminazione e sottostante fontana di pregio

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 345,15

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto


- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

Vincolato ai sensi del T.U. 490/99 art.4

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 345,15**

verde pubblico e attrezzato
angolo terme

verde pubblico e attrezzato

servizio area attrezzata **via/piazza** angolo terme
strada provinciale

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due aiuole con fontana e bacheca informativa
situate all'ingresso del paese

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 126,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 126,80

verde pubblico e attrezzato

servizio parco giochi **via/piazza** angolo terme
via dante alighieri

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area attrezzata per il gioco dei bambini con presenza di alberature; accesso da via alighieri

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 602,90

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 602,90**

verde pubblico e attrezzato

servizio area verde **via/piazza** angolo terme
via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata con giochi per bambini, presenza di scalinata di collegamento con via san silvestro, alberature, illuminazione e panchine

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 1.217,75

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.217,75

verde pubblico e attrezzato

servizio area verde attrezzata **via/piazza** angolo terme sotto chiesa s. silvestro

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta, parte pavimentata con acciottolato, presenza di fontana

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 2.187,00

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 2.187,00

verde pubblico e attrezzato

servizio area verde attrezzata **via/piazza** angolo terme via bortolotti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde piantumata attrezzata per la sosta adiacente alla chiesa di s. elisabetta; presenza di panchine e fontana

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 533,70

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 533,70

verde pubblico e attrezzato

servizio area pic-nic **via/piazza** angolo terme via mala

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per pic-nic con presenza di alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 236,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto


- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 236,80**

sport e tempo libero
angolo terme

sport e tempo libero

servizio campo sportivo - piastra polivalente **via/piazza** angolo terme via sagrato

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo da calcio in terra battuta, campo polivalente in cemento con tribune a monte

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spogliatoi

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 3.045,05 sup. territoriale servizio mq 3.192,95
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 3.192,95**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza
 spogliatoi mq 147,90

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 3.192,95

sport e tempo libero

servizio palestra comunale **via/piazza** angolo terme via regina elena

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio prefabbricato in parte a doppia altezza di recente realizzazione

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio in comune con la scuola media G. Tovini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 984,00 sup. territoriale servizio mq 3.230,80
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 3.230,80**
 sup. parcheggio di pertinenza mq 2.246,80
 sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 3.230,80

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi
angolo terme

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa parrocchiale san lorenzo **via/piazza** angolo terme via sagrato

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa parrocchiale ampliata nel XVIII sec. conservando parte della vecchia chiesa.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio (vedi scheda "parcheggi pubblici")

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 502,50 sup. territoriale servizio mq 502,50
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 502,50
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 502,50

attrezzature per servizi religiosi

servizio canonica **via/piazza** angolo terme via sagrato

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di 2 piani adibiti a residenza adiacente alla chiesa parrocchiale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile antistante e piccolo orto

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio	mq 292,45	sup. territoriale servizio	mq 523,40
sup. verde di pertinenza		slp + pertinenze	mq 815,85
sup. parcheggio di pertinenza			
sup. di pertinenza cortile + orto	mq 230,95		

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 815,85

attrezzature per servizi religiosi

servizio oratorio - cinema - bar **via/piazza** angolo terme
piazza giovanni XXIII

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio adibito a cinema, oratorio e bar

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile antistante d'accesso in comune con la scuola materna

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio	mq 405,25	sup. territoriale servizio	mq 1.038,20
sup. verde di pertinenza		slp + pertinenze	mq 1.848,70
sup. parcheggio di pertin.			
sup. di pertinenza cortile	mq 632,95		

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.848,70

attrezzature per servizi religiosi

servizio casa di spiritualità s. obizio **via/piazza** angolo terme p.za federici-via piamarta

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura complesso denominato casa S. Obizio e figli di P. Piamarta composto da vari edifici adibiti in parte a residenza

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde, cortile interno

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 1.364,45 sup. territoriale servizio mq 8.599,90
 sup. verde di pertinenza mq 7.235,40 slp + pertinenze **mq10.810,75**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Tutelato ai sensi dell'Allegato II N.T.A. del P.T.C.P.

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 10.810,75

attrezzature per servizi religiosi

servizio cappella a memoria degli alpini **via/piazza** angolo terme via ris de la sal

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccola cappella
 descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza ampia area verde con presenza di alberature

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente
 valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente
 valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 48,55 sup. territoriale servizio mq 2.178,40
 sup. verde di pertinenza mq 2.129,85 slp + pertinenze mq **2.178,40**
 sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 2.178,40

attrezzature per servizi religiosi

servizio santuario eremo di san silvestro **via/piazza** angolo terme via san silvestro

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura: situato lungo la strada che porta al lago moro, il santuario eremo di S. Silvestro fu iniziato nella prima metà del '500 e terminato nel 1745

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: percorso di accesso tramite vialetto con pavimentazione in porfido e gradinata

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 234,80 sup. territoriale servizio mq 622,10
 sup. verde di pertinenza mq 387,30 slp + pertinenze **mq 622,10**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 622,10

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa santa maria elisabetta **via/piazza** angolo terme via bortolotti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa di santa maria elisabetta o della visitazione eretta nel XVII secolo

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccolo giardino laterale

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 245,00 sup. territoriale servizio mq 455,25
 sup. verde di pertinenza mq 210,25 slp + pertinenze mq 455,25
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 455,25

attrezzature tecnologiche e distributive
angolo terme

attrezzature tecnologiche

servizio distributore carburante **via/piazza** angolo terme
via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza aiuola spartitraffico

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 310,30 sup. verde di pertinenza mq 310,30

sup. totale del servizio sup. parcheggio di pertin. mq 310,30

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

parcheeggi pubblici
angolo terme

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme
strada provinciale

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con pavimentazione in erbablock per 6 posti auto; fermata autobus

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 123,50 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 123,50

parcheggi pubblici

servizio parcheggio municipio **via/piazza** angolo terme
piazza alpini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **ampia area di sosta su piazza antistante il municipio; superficie asfaltata per n. 24 posti auto e uno per disabili**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 936,25

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 936,25**



parcheggi pubblici

servizio parcheggio

via/piazza angolo terme
piazza alpini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata per n. 15 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 183,25 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 183,25

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme
via prat de la sal

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio pavimentato con masselli autobloccanti tipo erbablok per n. 11posti auto; presenza di alberature

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 415,45 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 415,45

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme
via prat de la sal

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata e sconnessa per n. 10 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 304,15 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 304,15

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme
via ris de la sal

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata per n. 15 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 305,25 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto


- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 305,25

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo via deserc

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie asfaltata, presenza di cassonetti

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 210,15

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 210,15

parcheggi pubblici

servizio parcheggio

via/piazza angolo terme
via baccoli sotto

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata per n. 10 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 243,40

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 243,40

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme via piemarta

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea con superficie asfaltata per n. 3 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 45,45 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 45,45

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme via sagrato

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccola area di sosta antistante la chiesa parrocchiale

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 40,75 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto


- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 40,75

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme piazza giovanni XXIII

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio antistante la scuola materna con l'individuazione di n. 17 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 299,60

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 229,60

parcheggi pubblici

servizio parcheggio

via/piazza angolo terme
piazza caduti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine per 6 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 76,75

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 76,75

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme via duomo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio per n. 34 posti auto con superficie in erbablok e asfalto; sottostanti n. 9 box privati

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 1.017,95

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.017,95

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** angolo terme
via regina elena

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie in erbablok e spazio di manovra asfaltato per n. 28 posti auto, dotato di illuminazione e aree verdi perimetrali

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 742,15

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 742,15**

parcheggi pubblici

servizio area di sosta **via/piazza** angolo terme
via mala

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di sosta adiacente l'area pic-nic con superficie sterrata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio 537,70 mq

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 537,70

mazzunno

attrezzature di interesse comune
mazzunno

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **via/piazza** via san bartolomeo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra;

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 853,90 sup. territoriale servizio mq 853,90
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio ex scuola materna **via/piazza** via bregno

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di tre piani in disuso

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile pavimentato con autobloccanti

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio	mq 237,25	sup. territoriale servizio	mq 1.444,80
sup. verde di pertinenza		slp + pertinenze	mq 1.919,30
sup. parcheggio di pertin.			
sup. di pertinenza			
cortile in autobloccanti	mq 1.207,55		

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.919,30

attrezzature per l'istruzione
mazzunno

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola elementare **via/piazza** via bregno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio a due piani adibito a scuola elementare; presenza di palestra al piano terra e sala attività collettive al piano primo

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio per 11 posti auto antistante, area verde sul retro

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 324,40 sup. territoriale servizio mq 1.760,50
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 1.823,00**
 sup. parcheggio di pertinenza.
 sup. di pertinenza verde + parcheggio mq 1.436,10

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 sufficiente
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

servizi igienici numero di aule 6 sup. aule e laboratori
 s. igienici disabili palestra dimensioni mq 108,0 numero di alunni 15
 servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
 comprensoriale sufficiente insufficiente
 nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 1.823,00**

verde pubblico e attrezzato
mazzunno

verde pubblico e attrezzato

servizio area giochi **via/piazza** via bregno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area attrezzata realizzata per i giochi dei bambini, realizzata sopra dei box privati, pavimentata con prato sintetico, presenza di giochi in legno e panchina

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 236,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 236,80

sport e tempo libero
mazzunno

sport e tempo libero

servizio impianto natatorio e campo da tennis **via/piazza** viale delle terme

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **impianto natatorio con nr.due vasche e giochi ludici acquatici, spogliatoio e zona rinfresco e campo da tennis**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza **parcheggio in area privata**

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 4.196,45 sup. territoriale servizio mq 4.196,45
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 4.196,45**
 sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

sport e tempo libero

servizio centro sportivo **via/piazza** mazzunno

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo con manto erboso e gradinate in cls;
campo polivalente in cemento colorato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spogliatoi e biglietteria

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 3.253,60 sup. territoriale servizio mq 3.253,60
sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 3.253,60**
sup. parcheggio di pertin.
sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

struttura mal servita da pubblica via

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 3.253,60

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi
mazzunno

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa san giacomo **via/piazza** piazza san giacomo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa parrocchiale risalente nella forma attuale al sec. XVII; internamente l'impianto della chiesa è ancora cinque-seicentesco

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato in comune con la chiesa di san rocco

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio	mq 259,00	sup. territoriale servizio	mq 647,60
sup. verde di pertinenza		slp + pertinenze	mq 647,60
sup. parcheggio di pertin.			
sup. di pertinenza			
sagrato	mq 388,60		

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
- superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
- discreta
- sufficiente
- insufficiente
- accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 647,60

attrezzature per servizi religiosi

servizio cappella dei morti o di san rocco **via/piazza** piazza san giacomo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di forma rettangolare eretto nel XV sec., successivamente modificato nel XVIII sec.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato in comune con la chiesa di san giacomo

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 55,60 sup. territoriale servizio mq 55,60
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 55,60**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 55,60

attrezzature per servizi religiosi

servizio canonica e oratorio **via/piazza** piazza san giacomo

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di due piani adibito a residenza del parroco e ad oratorio

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile attrezzato con giochi per bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 214,80 sup. territoriale servizio mq 214,80
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 429,60**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 429,60

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa
san bartolomeo

via/piazza località prave

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa seicentesca a navata unica, all'esterno un portichetto con due colonne in pietra di Sarnico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 155,20 sup. territoriale servizio mq 155,20

sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 155,20

sup. parcheggio di pertin.

sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Tutelato ai sensi dell'Allegato II N.T.A. del P.T.C.P.

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 155,20

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa santa maria delle grazie alle dazze **via/piazza** località dazze

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccola cappella di forma rettangolare posta sulla strada che va a Dazze, portico con due archi a pieno centro sotto i quali passa la strada

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 37,45 sup. territoriale servizio mq 37,45
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 37,45
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 37,45

parcheeggi pubblici
mazzunno

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** viale delle terme

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie in erbablock e cordolo a raso; presenza di cassonetti per la raccolta differenziata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 211,15

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 211,15

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** viale delle terme

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio posto all'ingresso delle terme e a servizio dell'hotel Terme

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 2.543,25

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 0

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** viale delle terme

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea con superficie asfaltata per circa 30 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 419,65

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 419,65

parcheggi pubblici

servizio parcheggio piscina **via/piazza** viale delle terme

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area con superficie sterrata e alberature di contorno, riservata agli utenti della piscina

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 858,90

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 858,90



parcheggi pubblici

servizio parcheggio

via/piazza via gleno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area con superficie asfaltata contornata da verde incolto; presenza di cabina elettrica e cassonetti per la raccolta differenziata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 331,65

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 331,65

parcheggi pubblici

servizio parcheggio zona industriale
via/piazza località biàsot strada provinciale

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine e in linea con pavimentazione in asfalto per n.16 posti

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 2.296,05

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 2.296,05



parcheggi pubblici

servizio parcheggio

via/piazza via san bartolomeo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccolo slargo stradale in erba e sassi per 5 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 83,25

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 83,25

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via san bartolomeo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **parcheggi a pettine e in linea con superficie asfaltata e individuazione di n. 25 posti auto**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 212,95

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 212,95



parcheggi pubblici

servizio parcheggio

via/piazza piazza san giacomo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **parcheggi a pettine e in linea con individuazione di n. 9 posti auto**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 84,45

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 84,45

parcheggi pubblici

servizio parcheggio

via/piazza viale italia

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea per nr 5 posti auto con superficie asfaltata; fermata scuolabus

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 112,10

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 112,10

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via bregno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura n. 2 posti auto per disabili

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 28,60

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 28,60

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via bregno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea con superficie asfaltata per 4 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 70,25

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 70,25

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via bregno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **parcheggi in linea e a pettine con superficie asfaltata e individuazione di n. 16 posti auto**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 302,95

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 302,95

terzano

attrezzature di interesse comune
terzano

attrezzature d'interesse comune

servizio centro giovanile **via/piazza** via contini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio a due piani adibito a centro giovanile

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 56,30 sup. territoriale servizio mq 56,30
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 122, 60**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 122,60

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **via/piazza** via adamello

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra, cappella per cerimonia; ampliamento con loculi ed ossari

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area di sosta per 10 posti auto con superficie sterrata

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 990,20 sup. territoriale servizio mq 990,20
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio sede A.N.A. ambulatorio medico **via/piazza** via lorenzetti

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio a due piani adibito a sede ANA e ambulatorio medico di base; adiacente monumento dei caduti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggi vedi schede "parcheggi pubblici"

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 146,75 sup. territoriale servizio mq 146,75
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze mq 293,50
 sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 293,50

attrezzature per l'istruzione
terzano

attrezzature per l'istruzione

servizio asilo infantile antonio zana **via/piazza** via san giovanni

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio a due piani adibito a scuola per l'infanzia

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spazio giochi e box sottostante

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 188,10 sup. territoriale servizio mq 422,20
 sup. verde di pertinenza mq 234,10 slp + pertinenze **mq 610,30**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 sufficiente
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
 s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
 servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
 comprensoriale sufficiente insufficiente
 nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 610,30**

verde pubblico e attrezzato
terzano

verde pubblico e attrezzato

servizio parco giochi **via/piazza** via lorenzetti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per il gioco dei bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 284,10

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

accesso a filo strada

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 284,10

sport e tempo libero
terzano

sport e tempo libero

servizio campo sportivo **via/piazza** via adamello

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo con manto erboso, adiacente al cimitero

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spogliatoi e deposito

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 2.916,15 sup. territoriale servizio mq 2.916,15
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 2.916,15**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 2.916,15

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi
terzano

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa **via/piazza** via san giovanni

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccola chiesa di recente costruzione

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 144,40 sup. territoriale servizio mq 200,70
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 200,70**
 sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza mq 56,30

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 200,70

attrezzature per servizi religiosi

servizio centro parrocchiale padre "kino" - canonica **via/piazza** via contini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio adiacente alla chiesa parrocchiale adibito a canonica e oratorio

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde retrostante

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 368,90 sup. territoriale servizio mq 486,75
 sup. verde di pertinenza mq 117,85 slp + pertinenze **mq 671,20**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 671,20

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa santa giulia **via/piazza** piazza cle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa parrocchiale eretta nel sec. XVII nello stesso luogo dove nell'anno mille fu eretta una cappella dedicata a s. giulia

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio	mq 217,55	sup. territoriale servizio	mq 217,55
sup. verde di pertinenza		slp + pertinenze	mq 217,55
sup. parcheggio di pertin.			
sup. di pertinenza			

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

Vincolato ai sensi del T.U. 490/99 art.4

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 217,55

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa decollazione san giovanni battista **via/piazza** terzano

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura Eretta nel 1870 presenta una facciata con due lesene laterali conclusa da timpano triangolare. Situata a circa m.1200 di quota da dove partono tre strade per Borno

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 206,60 sup. territoriale servizio mq 206,60

sup. verde di pertinenza slp + pertinenze

sup. parcheggio di pertin.

sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 206,60

parcheeggi pubblici
terzano

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via san giovanni

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata, presenza di alberature e panchine

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 133,45

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 133,45

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via san giovanni

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie asfaltata per n.13 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 217,85

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 217,85

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** piazza cle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata con l'individuazione di n.9 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 108,35

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 108,35

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via Contini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea con superficie asfaltata per n.3 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 45,00

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard

mq 45,00

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via Lorenzetti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura all'incrocio con via cogne due aree di sosta con superficie asfaltata ed individuazione di n.9 posti auto delimitati da segnaletica orizzontale; fermata autobus

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 162,65

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 162,65

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via Cogne

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata ed individuazione di n.9 posti auto delimitati da segnaletica orizzontale.

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 449,30

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 449,30**

anfurro

attrezzature di interesse comune
anfurro

attrezzature d'interesse comune

servizio ex scuola elementare **via/piazza** via pietralunga

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di tre piani attualmente in disuso

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccola corte

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio	mq 127,15	sup. territoriale servizio	mq 414,00
sup. verde di pertinenza	mq 286,85	slp + pertinenze	mq 668,30
sup. parcheggio di pertinenza			
sup. di pertinenza			

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio centro anziani - centro educaz. ambientale **via/piazza** via pietralunga

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di recente ristrutturazione, al piano terra centro anziani e ambulatorio medico; i piani primo e secondo sono adibiti a centro di educazione ambientale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area di sosta vedi scheda "parcheggi pubblici"

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 315,10 sup. territoriale servizio mq 315,10

sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 837,30**

sup. parcheggio di pertinenza

sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
- superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
- discreta
- sufficiente
- insufficiente
- accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 837,30

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **via/piazza** via monti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero a pianta rettangolare con loculi a stecca fuori terra e a contorno, con campi di inumazione e cappella per cerimonia

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza strada di collegamento con la via principale

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 477,50 sup. territoriale servizio mq 477,50
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

verde pubblico e attrezzato
anfurro

verde pubblico e attrezzato

servizio area giochi **via/piazza** via pietralunga

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde adiacente al centro di educazione ambientale, attrezzata con giochi per bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 581,55

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 581,55

verde pubblico e attrezzato

servizio area pic-nic **via/piazza** località carbonè capo di lago

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata con tre tavoli; staccionata di contorno

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 598,95

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 598,95

sport e tempo libero
anfurro

sport e tempo libero

servizio campo sportivo **via/piazza** via monti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo con manto erboso semiregolare

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza locali adibiti a spogliatoio nell'edificio adiacente, locali uso deposito interrati rispetto al manto di copertura campo sportivo

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 1.762,25 sup. territoriale servizio mq 1.762,25
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 1.762,25**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.762,25

sport e tempo libero

servizio equiturismo "Il Moro" **via/piazza** via bedosco
località capo di lago

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due fabbricati di nuova realizzazione adibiti a stalla e deposito

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area recintata

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 1.139,45 sup. territoriale servizio
sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
sup. parcheggio di pertinenza
sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi
anfurro

attrezzature per servizi religiosi

servizio santuario madonna della neve **via/piazza** via san nazaro

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccola chiesa d'impianto tardo cinquecentesco posta lungo sulla strada che da Angolo porta a Monti. L'interno è ad una campata di forma rettangolare

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato inerbito

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 102,55 sup. territoriale servizio mq 393,30
 sup. verde di pertinenza mq 290,75 slp + pertinenze **mq 393,30**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 393,30

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa dei santi nazaro e celso **via/piazza** via monti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio del XVI secolo

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza spazio verde sul retro, area antistante asfaltata

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 262,15 sup. territoriale servizio mq 983,70

sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 983,70**

sup. parcheggio di pertin.

sup. di pertinenza

verde+ area antistante mq 721,55

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

-edificio Vincolato ai sensi ex L. 1089/1939

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 983,70

attrezzature per servizi religiosi

servizio centro giovanile san domenico savio **via/piazza** via monti

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio ad un piano fuori terra e porticato lato strada

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza giardino antistante, presenza di monumento ai caduti

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 120,95 sup. territoriale servizio mq 290,50
 sup. verde di pertinenza mq 169,55 slp + pertinenze **mq 290,50**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 290,50

attrezzature per servizi religiosi

servizio ex casa canonica residenza estiva **via/piazza** via pietralunga

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio a due piani fuori terra + sottotetto adibito a villeggiatura estiva

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde d'accesso al campo sportivo

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 101,40 sup. territoriale servizio mq 202,80
 sup. verde di pertinenza mq slp + pertinenze **mq 202,80**
 sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 202,80

parcheeggi pubblici
anfurro

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via zanardelli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio per n.8 posti auto con superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 247,50

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 247,50

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via zanardelli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio per n.3 posti auto con superficie asfaltata, presenza di fontanella

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 41,30

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 41,30

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via pietralunga

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea per n.3 posti auto con superficie sconnessa, presenza di cassonetto nettezza urbana e di raccogli lettera

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 66,55

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 66,55

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via san nazzaro

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie asfaltata per n.10 posti auto in fregio alla strada principale

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 143,50

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 143,50

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via pietralunga

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine asfaltato per n.20 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 631,00

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 631,00

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via porte

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio ricavato all'incrocio di 4 vie, per n. 3 posti auto sotto dimensionati

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 26,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 26,80**

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via porte

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio per n.1 posto auto a fianco di una fontana

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 14,20

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

la pavimentazione necessita di manutenzione

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 14,20

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** località carbonè capo di lago

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie in erbablock, area verde di contorno, presenza di bacheca informativa e cassonetto per la raccolta rifiuti

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 1.829,00

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.829,00

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via bedosco
località capo di lago

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata per 3 posti auto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 52,35

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 52,35

attrezzature turistiche e ricettive
anfurro

attrezzature turistiche e ricettive

servizio centro informativo didattico **via/piazza** località capo di lago

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccolo edificio recentemente ristrutturato adibito a centro informazioni, osservatorio floro-faunistico e laboratorio didattico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccolo parcheggio vedi scheda "parcheggi pubblici"

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 43,35 sup. territoriale servizio mq 43,35
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 43,35

prave = vareno - presolana

verde pubblico e attrezzato
prave - vareno - presolana

verde pubblico e attrezzato

servizio verde attrezzato **via/piazza** strada provinciale n.56

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta; presenza di bacheca informativa

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 440,90

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 440,90

verde pubblico e attrezzato

servizio parco giochi laghetto artificiale **via/piazza** via colle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta e il gioco dei bambini. Laghetto artificiale, deposito attrezzi, ufficio scuola sci

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 5.825,65

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 5.825,65

sport e tempo libero
prave - vareno - presolana

sport e tempo libero

servizio impianto risalita **via/piazza** via colle

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura struttura adibita a partenza impianto di risalita, biglietteria e bar

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 459,15 sup. territoriale servizio
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard **mq 459,15**

sport e tempo libero

servizio campo polivalente
campo di bocce

via/piazza via colle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo polivalente e campo da bocce

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 1.052,05 sup. territoriale servizio
sup. verde di pertinenza slp + pertinenze
sup. parcheggio di pertin.
sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1.052,05

edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi
prave - vareno - presolana

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa santa maria della presolana **via/piazza** località presolana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesetta all'interno di un parco di proprietà privata utilizzata per funzioni religiose durante il periodo estivo

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. sedime del servizio mq 121,15 sup. territoriale servizio mq 121,15
 sup. verde di pertinenza slp + pertinenze **mq 121,15**
 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 121,15

parcheeggi pubblici
prave - vareno - presolana

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** strada provinciale n.56

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di sosta con superficie sterrata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 697,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 697,80

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via colle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **ampia area di sosta con superficie sterrata**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 31.761,85

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 31.761,85

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via colle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio ia pettine con superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 145,85

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 145,85

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via colle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 284,25

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 284,25

parcheggi pubblici

servizio parcheggio **via/piazza** via colle

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea con superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio mq 60,40

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard mq 60,40

 **parcheggi pubblici**

servizio parcheggio **via/piazza** località prave

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie sterrata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie territoriale del servizio

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto


- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nella dotazione dello standard