COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI

SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICI ESISTENTI: SCHEDE

ALLEGATO

PS/3

SETTEMBRE 2013

gruppo di progettazione:

COORDINATORE E URBANISTA: ARCHITETTO DANIELE CHIAROLINI AGRONOMI: DOTT. STEFANO D'ADDA E DOTT. MAURIZIO VEGINI NATURALISTA: DOTT. GIAMBATTISTA RIVELLINI GEOLOGO: DOTT. CLAUDIO TROVENZI

SCHEDA DI INDAGINE DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI

S ATTREZZATURE SCOLASTICHE

IC ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE

AR ATTREZZATURE RELIGIOSE

VS VERDE PER LO SPORT

T ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

S ATTREZZATURE SCOLASTICHE

- S/1 POLO SCOLASTICO
 - ⇒ S/1.1 SCUOLA ELEMENTARE "DON GUERINO CAPRONI"
 - ⇒ S/1.2 SCUOLA MEDIA
 - ⇒ S/1.3 PALESTRA

SCHEDA S/1.1
ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

Scuola Elementare di Stato "Don Guerino Caproni" (Polo scolastico)

Via Campolungo nº 10



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con struttura portante in cemento armato e muratura, con rivestimento in mattoncini, è articolato su due livelli.

Iscritti

Gli alunni iscritti sono, per l'anno scolastico 2013/2014, 237.

Spazi attività didattiche

La scuola è dotata di: refettorio, auditorium, palestra e locale infermeria.

Spazi esterni

La scuola è dotata di un'area verde in buono stato di conservazione

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La scuola è situata all'interno del polo scolastico dove sono localizzate anche la scuola media e la palestra.

L'area è dotata di numerosi parcheggi, di spazi a verde e di una pista ciclabile lungo il tratto di via Campolungo che la costeggia.

COMUNE DI CAROE	BBIO DEC	ELI ANGELI	SCHEDA	S/1.1 7 - STATO DI CONSERVAZIONE					
PIANO DEI SERVIZI				•		sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI		DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E	SERVIZI	PER LA RESIDENZ	Ā		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE					7.3 condizione delle finiture				
A.1 attrezzature scolastiche		A.1.1 scuola elementare			7.4 condizione funzsoleggiamento				
		A.1.2 scuola media			7.5 condizione funzumidità				
		A.1.3 palestra			7.6 condizione dei servizi				
2 - LOCALIZZAZIONE					8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
2.1 nome scuola elementare		2.2 via/piazza	via Campolungo	n° 10		presente		non present	е
2.4 rif.catastale foglio n°	4	mappali n°	1886	cat.	RIF. A.1.1 - A 1.2				
3 - PROPRIETA'					8.1 mensa				
3.1 comunale		3.4 enti re	ligiosi		8.2 spazi per motoria				
3.2 provinciale		3.5 enti pr	ivati		8.3 infermeria				
3.3 statale		3.6 altro			8.4 verde attrezzato				
4 - GESTIONE					RIF. A.1.3				
4.1 comunale		4.4 enti re	ligiosi		8.1 servizi e spogliatoi				
4.2 provinciale		4.5 enti pr	ivati		8.2 tipologia di attrezzature				
4.3 statale		4.6 altro			8.3 infermeria				
5 - DATI DIMENSIONA	LI				9 - FRUIBILITA'				
5.1 superficie lorda di pavime	ento mq	1.918,00 5.3 superf	icie totale mq	13.571,00		buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.2 superficie di pertinenza m	nq	12.574,00 5.4 numer	o piani	1 e 2	9.1 accessibilità				
					9.2 parcheggi				
6 - BACINO DI UTENZA	A (n° utent	,			9.3 dimensione				
6.1 comunale	237	NOTE -			9.4 connessioni col sistema servizi				
6.2 intercomunale					9.5 connessioni tra edifici polo scolast.				
6.3 provinciale									

SCHEDA S/1.2 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

Scuola Media (Polo scolastico)

Via Dante Alighieri nº 4



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con struttura portante in cemento armato e muratura, con rivestimento in mattoncini, è articolato su due livelli.

Iscritti

Gli alunni iscritti sono, per l'anno scolastico 2013/2014, 185.

Spazi attività didattiche

La scuola è dotata di: refettorio, auditorium, palestra e locale infermeria.

Spazi esterni

La scuola è dotata di un'area verde in buono stato di conservazione.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La scuola è situata all'interno del polo scolastico ed è adiacente alla scuola elementare. L'area è dotata di numerosi parcheggi e di spazi a verde.

Dalla scuola son facilmente raggiungibili la biblioteca e il centro sportivo comunale.

COMUNE DI CARO	BBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	S/1.2	7 - STATO DI CONSERVAZION	ATO DI CONSERVAZIONE				
PIANO DEI SERVIZI						sufficiente	mediocre	insufficiente)	
SCHEDA DI ANALISI		DATA			7.1 condizione statico strutturale					
A - ATTREZZATURE E	SERVIZI	PER LA RESI	DENZA		7.2 condizione degli impianti					
1 - CLASSIFICAZIONE					7.3 condizione delle finiture					
A.1 attrezzature scolastiche		A.1.1 scuola elem	nentare		7.4 condizione funzsoleggiamento					
		A.1.2 scuola med	ia	***	7.5 condizione funzumidità					
		A.1.3 palestra			7.6 condizione dei servizi					
2 - LOCALIZZAZIONE					8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI				
2.1 nome scuola media		2.2 via/piazza	via Dante Alighieri	n° 4		presente		non present	te	
2.4 rif.catastale foglio n°	4	mappali n°	1887	cat.	RIF. A.1.1 - A 1.2					
3 - PROPRIETA'					8.1 mensa					
3.1 comunale		3.4	enti religiosi		8.2 spazi per motoria					
3.2 provinciale		3.5	enti privati		8.3 infermeria					
3.3 statale		3.6	altro		8.4 verde attrezzato					
4 - GESTIONE					RIF. A.1.3					
4.1 comunale		4.4	enti religiosi		8.1 servizi e spogliatoi					
4.2 provinciale		4.5	enti privati		8.2 tipologia di attrezzature					
4.3 statale		4.6	altro		8.3 infermeria					
5 - DATI DIMENSIONA	\LI				9 - FRUIBILITA'					
5.1 superficie lorda di pavime	ento mq	1.403,00 5.3	superficie totale mq	13.571,00		buona	sufficiente	mediocre	insufficiente	
5.2 superficie di pertinenza n	nq	12.757,00 5.4	numero piani	1 e 2	9.1 accessibilità					
					9.2 parcheggi					
6 - BACINO DI UTENZ	A (n° uten	ti)			9.3 dimensione					
6.1 comunale	185	NOT	E -		9.4 connessioni col sistema servizi					
6.2 intercomunale					9.5 connessioni tra edifici polo scolast.					
6.3 provinciale										

SCHEDA S/1.3 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

Palestra (Polo scolastico)

Via Campolungo



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio è realizzato con struttura in cemento armato e rivestimento in mattoncini, è articolato su due piani.

Servizi accessori presenti

La palestra è dotata di spogliatoi e del locale infermeria.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La palestra è ubicata all'interno del polo scolastico, è adiacente alla biblioteca comunale e al centro sportivo comunale.

L'accesso carrale all'edificio avviene da via Campolungo, mentre l'accesso pedonale avviene anche dall'interno del polo scolastico.

L'edificio è dotato di una buona presenza di parcheggi localizzati lungo via Campolungo.

COMUNE DI CAROBBIO	DEGLI AN	GELI	SCHEDA	S/1.3	7 - STATO DI CONSERVAZION	E			
PIANO DEI SERVIZI						sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	1	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SEF	RVIZI PER LA	RESIDEN	ΖA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE					7.3 condizione delle finiture				
A.1 attrezzature scolastiche A.1.1 scuola elementare				7.4 condizione funzsoleggiamento					
	A.1.2 scu	ola media			7.5 condizione funzumidità				
	A.1.3 pal	estra			7.6 condizione dei servizi				
2 - LOCALIZZAZIONE					8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
2.1 nome palestra	2.2 via/pi	azza	via Campolungo	n°		presente		non present	е
2.4 rif.catastale foglio n°	4 mappali r	٥	1886	cat.	RIF. A.1.1 - A 1.2				
3 - PROPRIETA'					8.1 mensa				
3.1 comunale		3.4 enti r	eligiosi		8.2 spazi per motoria				
3.2 provinciale		3.5 enti p	rivati		8.3 infermeria				
3.3 statale		3.6 altro			8.4 verde attrezzato				
4 - GESTIONE					RIF. A.1.3				
4.1 comunale		4.4 enti r	eligiosi		8.1 servizi e spogliatoi				
4.2 provinciale		4.5 enti p	rivati		8.2 tipologia di attrezzature				
4.3 statale		4.6 altro			8.3 infermeria				
5 - DATI DIMENSIONALI					9 - FRUIBILITA'				
5.1 superficie lorda di pavimento m	nq 4.458,0	0 5.3 supe	ficie totale mq	13.571,00		buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.2 superficie di pertinenza mq	12.085,0	0 5.4 nume	ero piani	3	9.1 accessibilità				
					9.2 parcheggi				
NOTE -					9.3 dimensione				
					9.4 connessioni col sistema servizi				
					9.5 connessioni tra edifici polo scolast.				

ı	C
•	•

IC/7

IC/8

ATTREZZATURE PER L'INTERESSE COMUNE

•	IC/1	MUNICIPIO
•	IC/2	UFFICIO DELLE POSTE / SEDE ASSOCIAZIONI
•	IC/3	BIBLIOTECA COMUNALE
	\Rightarrow	IC/3.1 BIBLIOTECA COMUNALE
	\Rightarrow	IC/3.2 AMBULATORIO PEDIATRICO
	\Rightarrow	IC/3.3 SALA MUSICALE
•	IC/4	CIMITERO DI CAROBBIO
•	IC/5	CIMITERO DI SANTO STEFANO
•	IC/6	CIMITERO DI CICOLA

VILLA RICCARDI

EDILIZIA PUBBLICA

SCHEDA IC/1
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Municipio

Piazza Locatelli, 1



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in muratura, è articolato su tre livelli è dotato di un ascensore collocato sul retro ed esternamente all'edificio stesso.

Servizi accessori presenti

Sono presenti tutti i servizi essenziali per i residenti, collocati nei vari uffici.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

Il Municipio, sito nel centro storico di Carobbio degli Angeli, non risulta essere in posizione centrale rispetto agli altri servizi, ma è facilmente raggiungibile attraverso la viabilità principale.

I parcheggi sono localizzati sia nell'area retrostante, e sono in numero adeguato alle esigenze di questa zona.

COMUNE DI CAROBBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	IC/1	7 - STATO DI CONSERVAZION	lE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune A.2.1 municipio			****	7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cultu	ırali						
	A.2.5 luoghi di culto			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non presente	e
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome municipio	2.2 via/piazza	Piazza Locatelli	n° 1	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° 7	mappali n°	3049-351	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti rel	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti rel	igiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	•	cie totale mq	1.082,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq 550,00 5.4 numero piani		2 e 3	9.2 parcheggi					
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Ufficio Postale / Sede Associazioni

Via Marconi, 11



Caratteristiche dell'edificio

L'ufficio postale è collocato al primo piano di un edificio realizzato con struttura portante in muratura è articolato su due livelli. Le associazioni presenti sono l'Auser e la Charitas Unitalsi.

Servizi accessori presenti

L'edificio in oggetto presenta spazi interni sufficienti a soddisfare i vari servizi.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'edificio è sito in un'area a traffico limitato, raggiungibile sia da via Marconi che da via Papa Giovanni XXIII.

La presenza di parcheggi è buona e l'edificio postale si trova in posizione centrale rispetto agli altri servizi.

COMUNE DI CAROBBIO DEC	ELI ANGELI	SCHEDA	IC/2	7 - STATO DI CONSERVAZION	IE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI I	PER LA RESIDENZ	Ä		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune A.2.1 municipio				7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cultu	rali						
A.2.5 luoghi di culto				8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanitar			presente		non present	e	
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
•	2.2 via/piazza	via Marconi	n° 11	RIF. A.2.3				
	mappali n°	678	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti rel	ligiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	ivati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti rel	ligiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	ivati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	570,00 5.3 superfi	icie totale mq	2.626,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	2.341,00 5.4 numer	o piani	2	9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/3.1 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Biblioteca Comunale

Via Campolungo, 8



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è dislocato su due livelli. La facciata dell'ingresso è rivestita in pietra.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La presenza di parcheggi è buona e la posizione della biblioteca è ottima in quanto è adiacente e collegata al polo scolastico (scuola elementare, scuola media e palestra), inoltre è situata di fronte al centro sportivo comunale.

COMUNE DI CAROBBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	IC/3.1	7 - STATO DI CONSERVAZION	IE .			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune	A.2.1 municipio			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-culti	urali						
	A.2.5 luoghi di culto			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non present	е
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome biblioteca comunale	2.2 via/piazza	via Campolungo	n° 8	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	691	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti rel	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti rel			8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	·	cie totale mq	925,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	662,00 5.4 numer	o piani	1	9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/3.2 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Ambulatorio pediatrico

Via Campolungo n.8



Caratteristiche dell'edificio

L'ambulatorio pediatrico si trova all'interno dell'edificio della biblioteca comunale; l'edificio è realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su due livelli.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La presenza di parcheggi è buona e la posizione dell'ambulatorio è ottima in quanto è adiacente e collegata al polo scolastico (scuola elementare, scuola media e palestra) è facilmente raggiungibile anche dagli altri servizi comunali principali.

COMUNE DI CAROBBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	IC/3.2	7 - STATO DI CONSERVAZION	1E			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune	A.2.1 municipio			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cult	urali						
	A.2.5 luoghi di culto			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non present	е
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome ambulatorio pediatrico	2.2 via/piazza	via Campolungo	n° 8	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	693	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti rel	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti rel	igiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	58,00 5.3 superfi	cie totale mq	925,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	662,00 5.4 numer	o piani	1	9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/3.3 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Sala musicale

Via Campolungo n.8



Caratteristiche dell'edificio

La sala musicale si trova all'interno dell'edificio della biblioteca comunale; l'edificio è realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su due livelli.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La presenza di parcheggi è buona e la posizione della sala musicale è ottima in quanto è adiacente e collegata al polo scolastico (scuola elementare, scuola media e palestra), è facilmente raggiungibile anche dagli altri servizi comunali principali.

COMUNE DI CAROBBIO DEC	GLI ANGELI	IC/3.3	7 - STATO DI CONSERVAZION	IE				
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZ	ΖA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune	A.2.1 municipio			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cultu	ırali						
	A.2.5 luoghi di culto			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non present	e
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome Sala musicale	2.2 via/piazza	via Campolungo	n° 8	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	693	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti reli	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti reli	igiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	204,00 5.3 superfi	cie totale mq	925,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	662,00 5.4 numero	o piani	1	9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/4 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Cimitero di Carobbio degli Angeli

Via Tresolzio



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio è realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su un livello.

Servizi accessori presenti

All'interno del cimitero è presente una sala mortuaria e i servizi igienici.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità


Il cimitero è raggiungibile da via Tresolzio ed è sito in una posizione ottimale rispetto agli altri servizi comunali; la presenza di parcheggi risulta buona.

COMUNE DI CAROBBIO DEC	GLI ANGELI	SCHEDA	IC/4	7 - STATO DI CONSERVAZION	1E			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune	A.2 attrezzature di interesse comune A.2.1 municipio			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità	****			
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cultu	ırali						
A.2.5 luoghi di culto				8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non present	e
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome cimitero di Carobbio	2.2 via/piazza	via Tresolzio	n°	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	185 - 190	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti reli	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti reli	igiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	•	cie totale mq	3.910,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	5.4 numero	o piani		9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/5 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Cimitero di Santo Stefano

Via Camposanto



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio è realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su un livello.

Servizi accessori presenti

All'interno del cimitero è presente un locale adibito a deposito e i servizi igienici.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

Il cimitero è raggiungibile per gli autoveicoli da via Don Benzoni mentre solo per i pedoni attraverso un accesso da via Fontana.

La presenza di parcheggi è buona.

COMUNE DI CAROBBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	IC/5	7 - STATO DI CONSERVAZION	NE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune A.2.1 municipio				7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità	***			
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-culturali							
	A.2.5 luoghi di culto		8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI				
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non present	e
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome cimitero di S.Stefano	2.2 via/piazza	via Camposanto	n°	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° 2	mappali n°	В	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti rel	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti rel	igiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	•	cie totale mq	2.149,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	5.4 numero	o piani		9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/6
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Cimitero di Cicola

Viale dei Caduti



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio è realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su un livello.

Servizi accessori presenti

All'interno del cimitero è presente un locale adibito a sala mortuaria e i servizi igienici.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

Il cimitero è raggiungibile da Viale dei Caduti; la presenza di parcheggi nell'area di fronte al cimitero è buona.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI		SCHEDA	IC/6	7 - STATO DI CONSERVAZION	NE .			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZ	ΖA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune	A.2.1 municipio			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cultu	ırali						
	A.2.5 luoghi di culto			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non present	te
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome Cimitero di Cicola	2.2 via/piazza	viale dei Caduti	n°	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° 6	mappali n°	53A-54-4702-1925	cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti reli	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti reli	igiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	·	cie totale mq	1.454,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	5.4 numero	o piani		9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/7 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Villa Riccardi

Via Roma n. 22



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato quasi interamente su quattro livelli, fatta eccezione per un quinto livello che si sviluppa in corrispondenza del porticato presente al piano terra.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'edificio, raggiungibile unicamente da via Roma, non è dotato di parcheggi pubblici e si trova in una posizione defilata rispetto agli altri servizi esistenti.

L'edificio è in chiaro stato di abbandono.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI		SCHEDA IC/7 7 - STATO DI CONSERVAZIONE						
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA RESIDENZA				7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE		7.3 condizione delle finiture						
A.2 attrezzature di interesse comune	A.2.1 municipio			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cult	turali						
	A.2.5 luoghi di culto			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	aria			presente		non present	е
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome Villa Riccardi	2.2 via/piazza	via Roma	n° 22	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n°	mappali n°		cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti re	ligiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pr	rivati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti re	ligiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pr	rivati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	4.041,00 5.3 superf	ficie totale mq	8.860,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	7.872,00 5.4 nume	ro piani	4 e 5	9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

SCHEDA IC/8
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Edilizia pubblica

P.zza Martiri di Cefalonia e Corfù



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato prevalentemente con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su tre livelli. Il blocco più interno è caratterizzato dalla presenza di muri in pietra a vista.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'edificio è facilmente raggiungibile da via Don Benzoni ed è adiacente a un parcheggio pubblico situato all'altezza dell'incrocio tra via Don Benzoni e via dei Mortini.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI		SCHEDA	IC/8	7 - STATO DI CONSERVAZION	IE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA RESIDENZA				7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.2 attrezzature di interesse comune	A.2.1 municipio			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.2.2 uffici statali			7.5 condizione funzumidità				
	A.2.3 biblioteche			7.6 condizione dei servizi				
	A.2.4 centri sociali-cultu	ırali						
	A.2.5 luoghi di culto			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.2.6 assistenza sanita	ria			presente		non present	:e
	A.2.7 alloggi comunali			RIF. A.2.1				
				8.1 sala consiliare				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 spazi attesa				
2.1 nome edilizia pubblica	2.2 piazza Martiri di Ce	falonia e Corfù	n°	RIF. A.2.3				
2.4 rif.catastale foglio n° mappali n°			cat.	8.3 spazi divisi per fasce di età				
3 - PROPRIETA'				8.4 spazi per materiale multimediale				
3.1 comunale	3.4 enti reli	igiosi		8.5 spazi per laboratori didattici				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.6 sala conferenze-esposizioni				
3.3 statale	3.6 altro			8.7 verde e spazi esterni				
4 - GESTIONE				RIF. A.2.6				
4.1 comunale	4.4 enti reli	igiosi		8.8 centro diagnostico				
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		8.9 sala pronto soccorso				
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
5 - DATI DIMENSIONALI					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5.1 superficie lorda di pavimento mq	788,00 5.3 superfi	cie totale mq	1.378,00	9.1 accessibilità				
5.2 superficie di pertinenza mq	1.066,00 5.4 numero	o piani	2 e 3	9.2 parcheggi				
				9.3 dimensione				
NOTE -				9.4 connessioni col sistema servizi				

AR

ATTREZZATURE RELIGIOSE

- AR/1 PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO MARTIRE
- AR/2 ORATORIO DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
- AR/3 PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
- AR/4 CHIESETTA DEI MORTINI
- AR/5 PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO
- AR/6 EX PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO
- AR/15 ORATORIO (EX SCUOLA MATERNA RUGGERI TERESA)
- AR/16 CAMPO SPORTIVO
- AR/17 POLO SCOLASTICO LINO PREVITALI
- AR/18 SEDE ASSOCIAZIONI
- AR/19 CASA PARROCCHIALE
- AR/20 CAMPO SPORTIVO
- AR/21 SEDE ALPINI
- AR/22 SCUOLA MATERNA SS CUORI DI GESU' E MARIA CICOLA

SCHEDA AR/1 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Chiesa Parrocchiale di S. Pancrazio Martire

Via Papa Giovanni XXIII, 3



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio è realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La chiesa si trova in posizione centrale rispetto agli altri servizi comunali ed è direttamente collegata all'oratorio di Carobbio.

L'oratorio usufruisce dei parcheggi posti lungo via Papa Giovanni XXIII.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI SCHEDA		SCHEDA	AR/1	7 - STATO DI CONSERVAZION	IE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA RESIDENZA			7.2 condizione degli impianti					
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto		####	7.4 condizione funzsoleggiamento	***			
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-cultu	rali						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	e
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome San Pancrazio Martire	2.2 via/piazza via Papa		n° 3	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	332	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti relig			8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priva	ati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti relig							
4.2 provinciale	4.5 enti priva	ati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona —	sufficiente —	mediocre	insufficiente —
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	720,00 5.3 superfici	•	1.527,00	9.2 parcheggi	8888			
5.2 superficie di pertinenza mq	807,00 5.4 numero	piani	1	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/2 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Oratorio di Carobbio degli Angeli

Via Papa Giovanni XXIII



Caratteristiche dell'edificio

L'oratorio è composto da più edifici. Il principale, dove si svolgono le principali attività è adiacente alla chiesa, presenta una struttura portante in cemento armato e muratura ed è articolato su tre livelli.

Servizi accessori presenti

L'oratorio, oltre che dal locale principale, è composto dalla residenza del parroco, da un campo da calcio e relativi spogliatoi e da locali accessori che ospitano altre stanze per l'attività culturali e dottrinali dell'oratorio.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'oratorio è situato vicino alla Chiesa Parrocchiale, in posizione centrale rispetto agli altri servizi comunali.

L'oratorio usufruisce dei parcheggi posti lungo via Papa Giovanni XXIII.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI S		SCHEDA	AR/2	7 - STATO DI CONSERVAZION	NE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA	•		7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZA			7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-cultura	li						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	e
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome Oratorio di Carobbio	2.2 via/piazza via Papa	Giovanni XXIII	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	332	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti religi	osi		8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priva	ti		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti religi	osi						
4.2 provinciale	4.5 enti priva	ti		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	1.746,00 5.3 superficie	e totale mq	5.687,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	3.941,00 5.4 numero p	oiani	1,2 e 3	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/3 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano Protomartire

Via alla Chiesa



Caratteristiche dell'edificio Chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

Servizi accessori presenti

Buona presenza di parcheggi nell'area limitrofa alla Chiesa, lungo via alla Chiesa.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La chiesa, raggiungibile unicamente da via alla Chiesa e situata nel centro storico di Santo Stefano, è isolata rispetto agli altri servizi presenti sul territorio comunale.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI	ANGELI	SCHEDA	AR/3	7 - STATO DI CONSERVAZION	Е			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI DAT	Α			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI PER	LA RESIDENZ	A		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose A.3.1	luoghi di culto		8888 8888	7.4 condizione funzsoleggiamento				
A.3.2	? oratorio			7.5 condizione funzumidità	8888			
A.3.3	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
A.3.4	centri sociali-cultu	rali						
A.3.5	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
A.3.6 scuola materna					presente		non present	е
A.3.7 campo sportivo				RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
	ia/piazza	via alla Chiesa	n°	8.3 infermeria				
	oali n°	A	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti relig			8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priva	ati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti relig							
4.2 provinciale	4.5 enti priva	ati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
1	3,00 5.3 superfici	•	1.254,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq 53°	1,00 5.4 numero	piani	1	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/4 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Chiesetta dei Mortini

Via dei Mortini



Caratteristiche dell'edificio Chiesetta di quartiere.

Servizi accessori presenti

Lungo la parete ovest della chiesa, accanto all'ingresso principale, è situata una santella.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità


La chiesa si trova nella frazione di Santo Stefano, in posizione periferica rispetto al centro edificato e raggiungibile solo da via dei Mortini.

COMUNE DI CAROBBIO I	DEGLI ANGELI	SCHEDA	AR/4	7 - STATO DI CONSERVAZION	NE .			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente)
SCHEDA DI ANALISI	DATA	•		7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERV	'IZI PER LA RESIDEN	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento	8888			
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità		***		
	A.3.3 casa parrocchial	Э		7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-cult	urali						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	te
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome Chiesetta dei Mortini	2.2 via/piazza	via dei Mortini	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 2	mappali n°	D-12	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti reli	giosi		8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priv	rati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti reli	giosi						
4.2 provinciale	4.5 enti priv	rati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	265,00 5.3 superfic	ie totale mq	1.306,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	1.041,00 5.4 numero	piani	1	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/5 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Parrocchia di San Pietro Apostolo

Via alla parrocchiale / via variante Cicola



Caratteristiche dell'edificio Chiesa parrocchiale di Cicola.

Servizi accessori presenti

La chiesa fa parte del complesso in cui sono inseriti anche l'ex chiesa e la scuola materna.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La chiesa ha un buon livello di accessibilità soprattutto grazie alla vicinanza con la via Variante di Cicola e alla presenza di numerosi parcheggi pubblici nelle vicinanze. La zona è distante dagli altri principali servizi.

COMUNE DI CAROBBIO DI	EGLI ANGELI	SCHEDA	AR/5	7 - STATO DI CONSERVAZION	1E			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA	•		7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZ	ZI PER LA RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto		***	7.4 condizione funzsoleggiamento	###			
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità	###			
	A.3.3 casa parrocchiale	e		7.6 condizione dei servizi	BBBB			
	A.3.4 centri sociali-culti	urali						
A.3.5 asilo nido				8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	e
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome S. Pietro Apostolo	2.2 via/piazza via al	la Parrocchiale	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 6	mappali n°	297-901	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti relig			8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priva	ati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti relig							
4.2 provinciale	4.5 enti priva	ati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	674,00 5.3 superfici	·	4.395,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	3.721,00 5.4 numero	piani	1	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/6 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Ex chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo

Via alla parrocchiale



Caratteristiche dell'edificio Ex chiesa parrocchiale di Cicola.

Servizi accessori presenti

L'ex chiesa fa parte del complesso in cui sono inseriti anche la nuova chiesa e la scuola materna.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'edificio ha un buon livello di accessibilità soprattutto grazie alla vicinanza con la via Variante di Cicola e alla presenza di numerosi parcheggi pubblici nelle vicinanze. La zona è distante dagli altri principali servizi.

.

COMUNE DI CAROBBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	AR/6	7 - STATO DI CONSERVAZION	1E			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA	•		7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZ	PER LA RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti		****		
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture	###			
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto		***	7.4 condizione funzsoleggiamento	###			
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità		****		
	A.3.3 casa parrocchiale	9		7.6 condizione dei servizi		***		
	A.3.4 centri sociali-cult	urali						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	e
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome ex S. Pietro Apostolo	2.2 via/piazza via al	la Parrocchiale	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 6	mappali n°	C-298-299	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti relig	iosi		8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priva	ati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti relig	iosi						
4.2 provinciale	4.5 enti priva	ati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	544,00 5.3 superfici	e totale mq	661,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	880,00 5.4 numero	piani	1 e 2	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/15 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Oratorio (ex Scuola materna Ruggeri Teresa)

Via Marconi



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su due livelli fuori terra e da un piano seminterrato.

Servizi accessori presenti

All'interno dell'oratorio è presente un campo da calcetto e lungo la parete nord dell'edificio è situata una santella.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'oratorio si trova in posizione centrale rispetto agli altri servizi comunali; i parcheggi adiacenti garantiscono una buona fruibilità dell'area.

COMUNE DI CAROBBIO DE	EGLI ANGELI	SCHEDA	AR/15	7 - STATO DI CONSERVAZION	NE .			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente)
SCHEDA DI ANALISI	DATA	•		7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZ	I PER LA RESIDENZA	1		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-cultura	ali						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	te
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome Oratorio	2.2 via/piazza via Marc	oni	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n°	mappali n°		cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti relig	iosi		8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priva	ati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti relig	iosi						
4.2 provinciale	4.5 enti priva	ati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	684,00 5.3 superfici	•	2.763,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	2.079,00 5.4 numero	piani	1 e 2	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/16 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Campo sportivo (oratorio di Carobbio)

Via Papa Giovanni XXIII



Caratteristiche

Trattasi di un campo di calcio in erba, dotato di un edificio per gli spogliatoi. Il manto di gioco si presenta in cattivo stato di conservazione e manutenzione.

Servizi accessori presenti

Sono presenti gli spogliatoi e l'impianto di illuminazione.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

Il campo da gioco è limitrofo all'oratorio di Carobbio e alla Parrocchia; si trova in posizione centrale rispetto al polo scolastico e al centro sportivo. È raggiungibile da via Papa Giovanni XXIII è dotato di una buona presenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze.

COMUNE DI CAROBBIO DEC	GLI ANGELI	SCHEDA	AR/16	7 - STATO DI CONSERVAZION	ΝE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZA			7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-cultura	li						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	е
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome campo sportivo	2.2 via/piazza via Papa G	ovanni XXIII	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	335	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti rel	igiosi		8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti rel	igiosi						
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	5.3 superfi	cie totale mq	5.778,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	5.4 numero	o piani		9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/17 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Polo scolastico "Lino Previtali"

Via Donizetti



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su due livelli fuori terra più il piano interrato.

Iscritti

Gli alunni iscritti sono, per l'anno scolastico 2013/2014, 165.

Spazi attività didattiche

Il polo scolastico è dotato degli spazi per la normale attività didattica, di una palestra, di un atelier musicale, di un'infermeria, di una sala dormitorio e di una sala mensa.

Spazi esterni

È dotata di un'area esterna a verde con spazio giochi.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'edificio è sito in un'area centrale rispetto agli altri servizi ed è caratterizzato da una buona presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze, lungo via Donizetti e via Camposanto.

COMUNE DI CAROBBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	AR/17	7 - STATO DI CONSERVAZION	E			
PIANO DEI SERVIZI			•		sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZA	•		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento	***			
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
A.3.4 centri sociali-culturali		li						
A.3.5 asilo nido				8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	e
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome Polo scol. "Lino Previtali"	2.2 via/piazza	via Donizetti	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 4	mappali n°	2374	cat. B05					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti reli	igiosi		8.4 mensa	###			
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria	###			
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti reli	igiosi						
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	·	cie totale mq	5.371,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	3.261,00 5.4 numero	o piani	1, 2 e 3	9.3 dimensione				
6 - BACINO DI UTENZA (n° uten				9.4 connessioni col sistema servizi				
6.1 comunale 122	NOTE -			9.5 connessioni tra edifici polo scolast.				
6.2 intercomunale 43								
6.3 provinciale								

SCHEDA AR/18 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Sede associazioni

Via Pietro Fontana Roux



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su due livelli. L'edificio è adibito a sede associazioni.

Servizi accessori presenti

Sono presenti un sufficiente numero di parcheggi pubblici nell'area limitrofa.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La sede delle associazioni, raggiungibile unicamente da via Pietro Fontana Roux e situata nel centro Storico di Santo Stefano è sufficientemente connessa con gli altri servizi presenti sul territorio.

COMUNE DI CAROBBIO DEC	GLI ANGELI	SCHEDA	AR/18	7 - STATO DI CONSERVAZION	NE			
PIANO DEI SERVIZI			_		sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZA	•		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-culturali							
A.3.5 asilo nido				8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	е
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome Sede associazioni	2.2 via/piazza via Pietro I	Fontana Roux	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n°	mappali n°		cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti re	igiosi		8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti re	igiosi						
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq		cie totale mq	767,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	389,00 5.4 numer	o piani	2	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/19 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Casa Parrocchiale

Via alla Chiesa



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su tre livelli.

Servizi accessori presenti

Buona presenza di parcheggi nell'area limitrofa

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La casa parrocchiale, raggiungibile unicamente da via alla Chiesa e situata nel centro storico di Santo Stefano, è posta vicino alla Parrocchia di Santo Stefano ma decentrata rispetto agli altri servizi.

COMUNE DI CAROBBIO DEC	ELI ANGELI	SCHEDA	AR/19	7 - STATO DI CONSERVAZIOI	VE			
PIANO DEI SERVIZI			•		sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZA	•		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-cultura	li						
A.3.5 asilo nido				8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	е
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome casa parrocchiale	2.2 via/piazza via alla Chi	esa	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n°	mappali n°		cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti reli	giosi	###	8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti reli	~						
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	•	cie totale mq	234,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	171,00 5.4 numero	piani	3	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/20 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Campo sportivo (oratorio di Santo Stefano)

Via dei Mortini



Caratteristiche

Trattasi di campo da calcio in erba, si presenta in cattivo stato di manutenzione.

Servizi accessori presenti

Sono presenti gli spogliatoi e l'impianto di illuminazione.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

Il campo da gioco è raggiungibile solo da via dei Mortini e non è dotato di spazio adibito a parcheggio.

COMUNE DI CAROBBIO DE	GLI ANGELI	SCHEDA	AR/20	7 - STATO DI CONSERVAZION	ΝE			
PIANO DEI SERVIZI			_		sufficiente	mediocre	insufficiente	1
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZ	PER LA RESIDI	ENZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto)		7.4 condizione funzsoleggiamento	***			
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-	culturali						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
	A.3.6 scuola mater	na			presente		non present	e
	A.3.7 campo sporti	VO		RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome campo sportivo	2.2 via/piazza	via dei Mortini	n°	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 9	mappali n°	2521	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4	enti religiosi		8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5	enti privati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6	altro		8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4	enti religiosi						
4.2 provinciale	4.5	enti privati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6	altro			buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	101,00 5.3	superficie totale mq	9.534,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	9.433,00 5.4	numero piani	1	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/21 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Sede degli Alpini

Via alla parrocchiale



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su un solo livello. L'edificio, in precedenza sede dell'Oratorio di Cicola, attualmente è adibito a sede degli alpini.

Servizi accessori presenti

Lo spazio esterno di pertinenza dell'edificio è dotato di spazi destinati a verde, di un campetto da calcio e da uno da basket.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La sede degli alpini ha un buon livello di accessibilità soprattutto grazie alla vicinanza con la via Variante di Cicola e alla presenza di numerosi parcheggi pubblici nelle vicinanze. La zona è vicina alla chiesa di San Pietro apostolo e alla scuola materna di Cicola ma distante dagli altri servizi.

COMUNE DI CAROBBIO DEG	LI ANGELI	SCHEDA	AR/21	7 - STATO DI CONSERVAZION	NE .			
PIANO DEI SERVIZI			•		sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI P	ER LA RESIDENZA	•		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento				
A	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
A	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
A	A.3.4 centri sociali-culturali							
A	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
A	A.3.6 scuola materna				presente		non present	е
A	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
- '	2.2 via/piazza via alla Par	rocchiale	n°	8.3 infermeria				
	nappali n°	960	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti reli	giosi	###	8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti priv	/ati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti reli	giosi						
4.2 provinciale	4.5 enti priv	/ati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	•	cie totale mq	5.234,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	4.940,00 5.4 numero	piani	1	9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA AR/22 ATTREZZATURE RELIGIOSE

Scuola materna "SS. Cuori di Gesù e Maria"

Via Don Paolo Caldara



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su due livelli.

Iscritti

Gli alunni iscritti sono, per l'anno scolastico 2013/2014, 59.

Spazi attività didattiche

La scuola materna è dotata degli spazi per la normale attività didattica, di una mensa e di un'infermeria.

Spazi esterni

La scuola materna è dotata di un'area verde esterna non attrezzata.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La scuola materna, facilmente raggiungibile da via Don Paolo Caldara e dalla Strada Provinciale n. 91, è situata vicino alla Chiesa Parrocchiale e all'Oratorio di Cicola. È dotata di una buona presenza di parcheggi.

COMUNE DI CAROBBIO DEC	GLI ANGELI	SCHEDA	AR/22	7 - STATO DI CONSERVAZION	Е			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALISI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZI	PER LA RESIDENZA	•		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.3 attrezzature religiose	A.3.1 luoghi di culto			7.4 condizione funzsoleggiamento				
	A.3.2 oratorio			7.5 condizione funzumidità				
	A.3.3 casa parrocchiale			7.6 condizione dei servizi				
	A.3.4 centri sociali-cultura	li						
	A.3.5 asilo nido			8 - SERVIZI ACCESSORI PRES	SENTI			
	A.3.6 scuola materna				presente		non present	е
	A.3.7 campo sportivo			RIF. A.3.1 - A.3.2 - A.3.3				
				8.1 servizi e spogliatoi				
2 - LOCALIZZAZIONE				8.2 tipologia di attrezzature				
2.1 nome SS cuori di Gesù e Maria	2.2 via/piazza	Don Paolo Caldara	an° 3	8.3 infermeria				
2.4 rif.catastale foglio n° 6	mappali n°	932-933	cat.					
3 - PROPRIETA'				RIF. A.3.5 - A 3.6				
3.1 comunale	3.4 enti reli	igiosi	3533	8.4 mensa				
3.2 provinciale	3.5 enti pri	vati		8.5 spazi per motoria				
3.3 statale	3.6 altro			8.6 infermeria				
4 - GESTIONE				8.7 verde attrezzato				
4.1 comunale	4.4 enti reli	igiosi						
4.2 provinciale	4.5 enti pri	vati		9 - FRUIBILITA'				
4.3 statale	4.6 altro				buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	997,00 5.3 superfic	cie totale mq	1.258,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	458,00 5.4 numero	o piani	1 e 2	9.3 dimensione				
6 - BACINO DI UTENZA (n° utent				9.4 connessioni col sistema servizi				
6.1 comunale 37	NOTE -			9.5 connessioni tra edifici polo scolast.				
6.2 intercomunale 22								
6.3 provinciale								

VS

VERDE PER LO SPORT

- VS/1 CENTRO SPORTIVO
- VS/Pr1 GOLF CLUB "LA ROSSERA"
- VS/Pr2 RANCH CASCINA DEL SOLE

SCHEDA VS/1 VERDE PER LO SPORT

Centro sportivo: campo di bocce, da calcio, di basket e di tennis

Via Campolungo n. 1



Caratteristiche

Il centro sportivo comunale si presenta costituito da diverse attrezzature: un campo da calcio in erba, un campo da bocce coperto, un campo da basket, e un campo di tennis coperto.

Il centro sportivo dispone inoltre di un bar/ristorante con accesso su via Donizetti e un parco verde attrezzato con giochi per bambini.

Servizi accessori presenti

Il centro sportivo è dotato di: spogliatoi per i giocatori, locale infermeria, sede polisportiva, bar-ristorante e abitazione custode.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

Il centro sportivo si trova in una zona centrale rispetto agli altri servizi comunali; è adiacente al polo scolastico e alla biblioteca, oltre che alla Parrocchia e all'oratorio.

È dotato di ampi spazi destinati al parcheggio lungo via Campolungo e da un tratto di pista ciclabile.

COMUNE DI CAROB	BIO DEGLI AN	GELI	SCHEDA	VS/1	7 - STATO DI CONSERVAZION	AZIONE				
PIANO DEI SERVIZI				-		sufficiente	mediocre	insufficiente	,	
SCHEDA DI ANALISI	DATA				7.1 condizione statico strutturale					
A - ATTREZZATURE E	SERVIZI PER LA	RESIDENZ	ZA		7.2 condizione degli impianti					
1 - CLASSIFICAZIONE					7.3 condizione delle finiture					
A.4 attrezzature sportive e	A.4.1 camp	i sportivi			7.4 condizione funzsoleggiamento					
verde attrezzato	A.4.2 parco	attrezzato			7.5 condizione funzumidità					
					7.6 condizione dei servizi					
2 - LOCALIZZAZIONE										
2.1 nome centro sportivo	2.2 via/piaz	za '	via Campolun	go n° 1	8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI				
2.4 rif.catastale foglio n°	9 mappali n°		2521	cat.		presente		non present	ie	
					RIF. A.4.1					
3 - PROPRIETA'					8.1 servizi e spogliatoi					
3.1 comunale		3.4 enti relig	giosi		8.2 tipologia di attrezzature					
3.2 provinciale		3.5 enti priv	ati		8.3 infermeria					
3.3 statale		3.6 altro			RIF. A.4.2					
					8.4 percorsi didattici e sensoriali					
4 - GESTIONE					8.5 elementi informativi-partecipativi					
4.1 comunale		4.4 enti relig	giosi		8.6 scelta specie arboree/idoneità					
4.2 provinciale		4.5 enti priv	ati							
4.3 statale		4.6 altro			9 - FRUIBILITA'					
	 				4	buona —	sufficiente —	mediocre	insufficiente —	
5 - DATI DIMENSIONAL					9.1 accessibilità					
5.1 superficie lorda di pavimer	•	•	•	14.341,00	9.2 parcheggi					
5.2 superficie di pertinenza mo	q 14.240,00	5.4 numero	piani	1	9.3 dimensione					
					9.4 connessioni col sistema servizi					
NOTE -										
NOIE -										

SCHEDA VS/Pr 1 VERDE PER LO SPORT

Golf club "La Rossera"

Via Montebello, 4



Caratteristiche

Il Golf club la Rossera è realizzato da un percorso collinare di 9 buche, 12 postazioni scoperte e 5 postazioni coperte.

Servizi accessori presenti

Il Golf Club è dotato di spogliatoi per i giocatori, un bar/ristorante, un Pro-Shop e una segreteria.

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità Il centro sportivo si trova in una zona decentrale rispetto agli altri servizi comunali.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI		SCHEDA	VS/Pr1	7 - STATO DI CONSERVAZIOI	ΝE			
PIANO DEI SERVIZI			•		sufficiente	mediocre	insufficiente	9
SCHEDA DI ANALISI	DATA	•		7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SERVIZ	ZI PER LA RESIDENZ	Z A		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.4 attrezzature sportive e	A.4.1 campi sportivi			7.4 condizione funzsoleggiamento				
verde attrezzato	A.4.2 parco attrezzato			7.5 condizione funzumidità				
				7.6 condizione dei servizi				
2 - LOCALIZZAZIONE								
2.1 nome Golf Club la Rossera	2.2 via/piazza	via Montebello	n° 4	8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
2.4 rif.catastale foglio n°	mappali n°		cat.		presente		non presen	te
				RIF. A.4.1				
3 - PROPRIETA'				8.1 servizi e spogliatoi				
3.1 comunale	3.4 enti re	ligiosi		8.2 tipologia di attrezzature				
3.2 provinciale	3.5 enti pi	ivati		8.3 infermeria				
3.3 statale	3.6 altro			RIF. A.4.2				
				8.4 percorsi didattici e sensoriali				
4 - GESTIONE				8.5 elementi informativi-partecipativi				
4.1 comunale	4.4 enti re	ligiosi		8.6 scelta specie arboree/idoneità				
4.2 provinciale	4.5 enti pi	rivati						
4.3 statale	4.6 altro			9 - FRUIBILITA'				
					buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento mq	5.3 super	icie totale mq	309.648,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	5.4 nume	o piani		9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -								

SCHEDA VS/Pr 2 VERDE PER LO SPORT

Ranch cascina del sole

Via Carducci, 6



Caratteristiche

Il Ranch Cascina del sole è una struttura che comprende molteplici attività, equitazione, fitness, danza, piscina, fattoria didattica, ristorante.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità Il Ranch si trova in una zona decentrale rispetto agli altri servizi comunali.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI		SCHEDA	VS/Pr2	7 - STATO DI CONSERVAZIOI	ΝE			
PIANO DEI SERVIZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	9
SCHEDA DI ANALISI	DATA	•		7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE E SER	RVIZI PER LA RESIDEI	NZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE				7.3 condizione delle finiture				
A.4 attrezzature sportive e	A.4.1 campi sportivi			7.4 condizione funzsoleggiamento				
verde attrezzato	A.4.2 parco attrezzat	0		7.5 condizione funzumidità				
				7.6 condizione dei servizi				
2 - LOCALIZZAZIONE								
2.1 nome Ranch cascina del so	ole 2.2 via/piazza	via Carducci	n° 6	8 - SERVIZI ACCESSORI PRE	SENTI			
2.4 rif.catastale foglio n°	mappali n°		cat.		presente		non presen	te
				RIF. A.4.1				
3 - PROPRIETA'				8.1 servizi e spogliatoi				
3.1 comunale	3.4 enti	religiosi		8.2 tipologia di attrezzature				
3.2 provinciale	3.5 enti	privati		8.3 infermeria				
3.3 statale	3.6 altro	0		RIF. A.4.2				
				8.4 percorsi didattici e sensoriali				
4 - GESTIONE				8.5 elementi informativi-partecipativi				
4.1 comunale	4.4 enti	religiosi		8.6 scelta specie arboree/idoneità				
4.2 provinciale	4.5 enti	privati						
4.3 statale	4.6 altro	0		9 - FRUIBILITA'				
				<u> </u>	buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
5 - DATI DIMENSIONALI				9.1 accessibilità				
5.1 superficie lorda di pavimento m	q 5.3 sup	erficie totale mq	47.397,00	9.2 parcheggi				
5.2 superficie di pertinenza mq	5.4 nun	nero piani		9.3 dimensione				
				9.4 connessioni col sistema servizi				
NOTE -				<u> </u>				

T ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

- T/1 AREA ECOLOGICA
- T/2 POZZO SCURIZZI
- T/3 ACQUEDOTTO COMUNALE
- T/4 ACQUEDOTTO "2 VALLI"
- T/5 IMPIANTO PER LE TELECOMUNICAZIONI (senza scheda)

SCHEDA T/1 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Area ecologica

Via G. Puccini



Caratteristiche dell'edificio

La piazzola ecologica dispone di ampi spazi per la raccolta dei rifiuti urbani riciclabili.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

La piazzola ecologica è raggiungibile da via G. Puccini; nelle immediate vicinanze non ci sono aree adibite a parcheggio.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI			SCHEDA	T/1	7 - STATO DI CONSERVAZION	ΝE			
PIANO DEI SERVI	ZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALIS		DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE	E SERVIZI	PER LA RESIDEN	ZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZIONE					7.3 condizione delle finiture				
A.5 attrezzature tecnologic	he	A.5.1 piazzola ecologi	ca		7.4 condizione funzsoleggiamento				
		A.5.2 acquedotto			7.5 condizione funzumidità				
		A.5.3 pozzo - cabina e	nel		7.6 condizione dei servizi				
2 - LOCALIZZAZIONI									
2.1 nome area ecologica		2.2 via/piazza	via G.Puccini	n°	8 - FRUIBILITA'				
2.4 rif.catastale foglio n°	4	mappali n°	2349 - 2350	cat.		buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
3 - PROPRIETA'					8.1 accessibilità				
3.1 comunale		3.4 enti re	eligiosi		8.2 parcheggi				
3.2 provinciale		3.5 enti p	rivati		8.3 dimensione				
3.3 statale		3.6 altro			8.4 connessioni col sistema servizi				
4 - GESTIONE									
4.1 comunale		4.4 enti re	eligiosi		NOTE -				
4.2 provinciale		4.5 enti p	rivati						
4.3 statale		4.6 altro							
5 - DATI DIMENSION	5 - DATI DIMENSIONALI								
5.1 superficie lorda di pavi	mento mq	70,00 5.3 super	ficie totale mq	1.791,00					
5.2 superficie di pertinenza	a mq	1.721,00 5.4 nume	ro piani	1					

SCHEDA T/2 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Pozzo Scurizzi

Via G. Puccini



Caratteristiche dell'edificio

Servizi accessori presenti


Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità Il pozzo-cabina enel è raggiungibile da via G. Puccini e da via Tresolzio, lungo la quale sono localizzati numerosi parcheggi pubblici.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI SC		SCHEDA	T/2	7 - STATO DI CONSERVAZIONE					
PIANO DEI SERVI	ZI			•		sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALIS	SI	DATA			7.1 condizione statico strutturale				
A - ATTREZZATURE	E SERVIZI	PER LA RESID	ENZA		7.2 condizione degli impianti				
1 - CLASSIFICAZION	ΝE			7.3 condizione delle finiture					
A.5 attrezzature tecnologic	che	A.5.1 piazzola ec	ologica		7.4 condizione funzsoleggiamento	****			
		A.5.2 acquedotto			7.5 condizione funzumidità	****			
		A.5.3 pozzo - cab	ina enel		7.6 condizione dei servizi				
2 - LOCALIZZAZION	E								
2.1 nome pozzo Scurizzi		2.2 via/piazza	via G. Puccini	n°	8 - FRUIBILITA'				
2.4 rif.catastale foglio n°		mappali n°		cat.		buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
3 - PROPRIETA'					8.1 accessibilità				
3.1 comunale		3.4 e	nti religiosi		8.2 parcheggi				
3.2 provinciale		3.5 e	nti privati		8.3 dimensione				
3.3 statale		3.6 a	ltro		8.4 connessioni col sistema servizi				
4 - GESTIONE									
4.1 comunale		4.4 e	nti religiosi		NOTE -				
4.2 provinciale		4.5 e	nti privati						
4.3 statale 4.6 altro		ltro							
5 - DATI DIMENSION	NALI]				
5.1 superficie lorda di pav	imento mq	293,00 5.3 s	uperficie totale mq	339,00					
5.2 superficie di pertinenza	a mq	46,00 5.4 n	umero piani	1					

SCHEDA T/3 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Acquedotto comunale

Via Fara



Caratteristiche dell'edificio

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità L'acquedotto comunale è raggiungibile solo da via Fara e non presenta parcheggi nelle vicinanze.

te mediocre	insufficiente	
		
ш		
sufficiente	mediocre	insufficiente
	sufficiente	sufficiente mediocre

SCHEDA T/4 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Acquedotto 2 Valli

Via Duria



Caratteristiche dell'edificio

L'edificio, realizzato con una struttura portante in cemento armato e muratura, è articolato su due livelli.

Servizi accessori presenti

Analisi e valutazione dell'accessibilità, fruibilità e criticità

L'acquedotto 2 Valli è raggiungibile da via Duria e rappresenta l'unico servizio presente nella frazione.

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI			SCHEDA	T/4	7 - STATO DI CONSERVAZION	1E			
PIANO DEI SERVI	ZI					sufficiente	mediocre	insufficiente	
SCHEDA DI ANALIS	SI	DATA			7.1 condizione statico strutturale	###			
A - ATTREZZATURE	E SERVIZI	PER LA RESIDEN	NZA		7.2 condizione degli impianti	##			
1 - CLASSIFICAZION	1 - CLASSIFICAZIONE								
A.5 attrezzature tecnologic	che	A.5.1 piazzola ecolog	ica		7.4 condizione funzsoleggiamento				
		A.5.2 acquedotto			7.5 condizione funzumidità				
		A.5.3 pozzo - cabina	enel		7.6 condizione dei servizi	###			
2 - LOCALIZZAZION	E								
2.1 nome acquedotto	"2 valli"	2.2 via/piazza	via Duria	n°	8 - FRUIBILITA'				
2.4 rif.catastale foglio n°		mappali n°		cat.		buona	sufficiente	mediocre	insufficiente
3 - PROPRIETA'					8.1 accessibilità				
3.1 comunale		3.4 enti r	eligiosi		8.2 parcheggi				
3.2 provinciale		3.5 enti p	orivati		8.3 dimensione				
3.3 statale		3.6 altro			8.4 connessioni col sistema servizi				
4 - GESTIONE									
4.1 comunale		4.4 enti r	eligiosi		NOTE -				
4.2 provinciale		4.5 enti p	orivati						
4.3 statale 4.6 altro									
5 - DATI DIMENSION	NALI								
5.1 superficie lorda di pavi	imento mq	280,00 5.3 supe	rficie totale mq	1.574,00					
5.2 superficie di pertinenza	a mq	1.014,00 5.4 num	ero piani	2					