





la Valle di Palate vista da località Peser  
percorso n.6 —————



La Valle di Palate e il panorama sul Lago Iseo





## PERCORSO n. 6 – PALATE – BOTTA BASSA

COLLOCAZIONE

Collocazione:	fascia pedemontana-montana del Monte Grione in corrispondenza della Valle di Palate		
Tratto da:	Palate	a:	Botta Bassa
Collegamento tra	Fondovalle	e	Nuclei rurali montani
Presenza di varianti al percorso:	NO	note:	
Possibilità di proseguire per:	a ovest per Fanovo (P.3) e per Monte Sparavera, Forcella di Ranzanico (Segnavia CAI 618) a nord per Monte Grione (P.4) e per Malga Lunga, Monte di Sovere, conca del Farno (segnavia CAI 547) a est per la Croce di Grione (P.4 e p.7)		

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipo collegamento:	funzionale a collegamento dei nuclei rurali e ricreativo-turistico		
Inserito in contesto di tipo:	pedemontano e montano di elevato valore ambientale		
Classificato come percorso:	pedonale e solo nel primo tratto promiscuo con i mezzi motorizzati autorizzati		
Qualità "ricreativa" attribuita:	percorso escursionistico		
Intersezioni/incroci:	SI	note:	con P.6 che proviene da Fanovo
Livello di difficoltà di fruizione	2	note:	
Fruibile da persone diversamente abili:	NO	note:	
Presenza illuminazione:	NO	note:	
Presenza segnaletica:	NO	note:	
Presenza aree di sosta:	NO	note:	
Presenza di aree di sosta attrezzata:	NO	note:	
Presenza punti approvvigionamento acqua	NO		
Presenza di parcheggi:	NO		

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

Lunghezza:	circa 3.316 metri		
Larghezza media:	0,50 metri		
Quote altimetriche	di partenza 530metri s.l.m. di arrivo 1.135 metri s.l.m	minima 530 metri s.l.m. massima 1.135 metri s.l.m.	
Presenza dislivelli:	dislivello in discesa 0 metri dislivello in salita 605 m		
Pendenza:	minima 9,4% massima 28,7%		
Materiale di finitura del fondo:	strada sterrata circa 1.092 metri sentiero circa 2.224 metri		
Presenza elementi separatori:	SI	note:	all'inizio del sentiero cavo metallico (p.to 5)
Presenza di collegamenti	NO	note:	

<i>Stato di conservazione:</i>	discreto fino al p.to 6 cattivo dal p.to 6 al p.to 8
--------------------------------	---

### COSA SI INCONTRA SUL TERRITORIO

<i>Luoghi di interesse collettivo:</i>	nessuno
<i>Luoghi con funzioni ricettive:</i>	nessuno
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	nuclei rurali - cascina Brignoli
<i>Elementi paesaggistico-ambientali</i>	Scorci panoramici sulla Valle, sul lago di Gaiano e sul Lago d'Iseo

### PROBLEMATICITÀ RILEVATE

<i>Note:</i>	manca di idonea segnaletica nel tratto tra i p.ti di rilievo altimetrico 6-8 il fondo è instabile ed particolarmente eroso dal transito di mezzi motorizzati che salgono dal P.3
--------------	---

### IPOTESI PROGETTUALI

<i>Note:</i>	installazione idonea segnaletica divieto di transito ai mezzi motorizzati interventi di ingegneria naturalistica per ripristinare il fondo e regolamentare lo scolo delle acque
--------------	---