





rilievo fotografico PERCORSO n. 7













panoramica sul Lago di Gaiano e sul lago d'Iseo









per il tratto dal punto n. 9 al punto n. 12 si rimanda al rilievo fotografico del PERCORSO n. 4 (fotografie n. 11-18)

PERCORSO n. 7 - PALATE - CROCE DI GRIONE - MONTE GRIONE

COLLOCAZIONE

Collocazione:	fascia	peden	nontana-monta	ına del	Monte Grione
Tratto da:	Palate			a:	Cima Monte Grione
Collegamento tra	fondo	valle		e	Cima Monte Grione
Presenza di varianti al	NO	note:			
percorso:					
Possibilità di proseguire per:					Alta e Botta Bassa (P.5 e P.3),
	-		• .		di Ranzanico (segnavia CAI 547/618)
	a nord	d per l	Malga Lunga, 1	Monte	di Sovere, conca del Farno (segnavia
	CAI 5	47)			
	a est p	er So	vere (segnavia	CAI 5	(63°)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipo collegamento:	esclu	sivame	nte ricreativo-turistico
Inserito in contesto di tipo:	pede	montar	no e montano ad alto valore naturalistico
Classificato come percorso:	pedo	nale e	solo nel primo tratto promiscuo con i mezzi
	moto	rizzati	autorizzati
Qualità "ricreativa" attribuita:	perco	orso es	cursionistico
Intersezioni/incroci:	SI	note:	con sentiero segnavia CAI 563a che sale da
			Sovere
Livello di difficoltà di fruizione	3	note:	forte pendenza
Fruibile da persone diversamente abili:	NO	note:	
Presenza illuminazione:	NO	note:	
Presenza segnaletica:	SI	note:	segnavia CAI
Presenza aree di sosta:	NO	note:	
Presenza di aree di sosta attrezzata:	NO	note:	
Presenza punti approvvigionamento	NO		
acqua			
Presenza di parcheggi:	NO		

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

Lunghezza:	circa '	4.368 n	netri	
Larghezza media:	variab	ile tra	0,50 e 0,30 metri	
Quote altimetriche	di par	tenza 5	30 metri s.l.m.	minima 530 metri s.l.m.
	di arr	ivo 1.38	1 metri s.l.m	massima 1.381 metri s.l.m.
Presenza dislivelli:	dislive	llo in c	liscesa 55 metri	
	dislive	llo in s	alita 906 m	
Pendenza:	minin	ıa 5%		
		na 38,9		
Materiale di finitura del fondo:	strada	sterrat	a circa 951 metri	
	sentie	ro 3.417	7 metri	
Presenza elementi separatori:	SI	note:	sbarra posta tra il tr	atto p.ti di rilievo 2-3
Presenza di collegamenti	NO	note:	_	·

Stato d	di conservazione:	discreto
---------	-------------------	----------

COSA SI INCONTRA SUL TERRITORIO

Luoghi di interesse collettivo:	nessuno
Luoghi con funzioni ricettive:	nessuno
Edifici di particolare interesse storico	nessuno
artistico:	
Elementi paesaggistico-ambientali	Punti panoramici sulla Valle Cavallina e sul Lago d'Iseo

PROBLEMATICITÀ RILEVATE

Note: fondo eroso nei punti a maggior pendenza
--

IPOTESI PROGETTUALI

Note: interventi di ingegneria naturalistica per ripristinare il fondo eroso
--