


**n. 2****VIA FOGAROLI**

Località: Endine



**INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI NELLA  
FRUIBILITA' DELLA VIA PER DISABILI :**



CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

<i>Collegamento tra</i>	via XXV Aprile		<i>e</i>	via Battisti
<i>Tipologia collegamento:</i>	Collegamento interno per centro del Comune di Endine			
<i>Possibilità di proseguire per:</i>	a est – via S. Giorgio a ovest – via Battisti			
<i>Inserito in contesto di tipo:</i>	Residenziale			
<i>Classificato come percorso:</i>	Carrabile a DOPPIO SENSO e pedonale protetto per presenza di marciapiede su lato destro della strada.			
<i>Intersezioni/incroci con:</i>	SI	<i>note:</i>	Incrocio con via XXV Aprile Incrocio con via Battisti	
<i>Presenza di marciapiede</i>	SI	<i>note</i>	Nel lato destro presente marciapiede rialzato con cordolo , largo 1 metro, fondo in asfalto, continuo.	
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	SI	<i>note:</i>	Accessibilità e fruibilità consentita solo in parte tramite marciapiede presente su lato destro della strada a causa di : • mancanza di rampe di salita/discesa e ostacolo per presenza di verde incolto da proprietà privata e di palo che causa il restringimento del marciapiede	
			 e  .	
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite pali della luce	
<i>Presenza segnaletica:</i>	NO	<i>note:</i>	Presenza di segnaletica orizzontale (linea di arresto dello stop) esclusivamente in corrispondenza degli incroci.	
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>		
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>		
<i>Presenza di parcheggi:</i>	NO	<i>note:</i>		
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>		

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	260 metri
<i>Larghezza media:</i>	6,50 metri
<i>Presenza dislivelli:</i>	NO
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	NESSUNO
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	NESSUNO

## ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

<b>NOTE:</b>	<p>1) Percorso consentito solo in parte al disabile, esclusivamente con accompagnamento, a causa della pendenza della via, della non corretta progettazione del marciapiede per quanto riguarda le rampe di discesa/salita e per la presenza di pali che causano il restringimento del marciapiede stesso. La sezione del marciapiede larga 1 metro non è adatta all'uso contemporaneo del marciapiede da parte dei disabili in carrozzina e dei pedoni, dovendo essere almeno di 1,50 metri.</p>
--------------	---