


n. 8 VIA COSTITUZIONE

Località: Endine



PUNTI FOTOGRAFICI:



foto n.1

foto n.2

SEGNALETICA VERTICALE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Collegamento tra	Via Repubblica	e	Ranzanico
Tipologia collegamento:	Collegamento intercomunale tra il Comune di Endine e quello di Ranzanico per autorizzati		
Possibilità di proseguire per:	a sud-est e sud-ovest - via Repubblica a nord-ovest – confine con Comune di Ranzanico		
Inserito in contesto di tipo:	Residenziale		
Classificato come percorso:	Carrabile a DOPPIO SENSO autorizzato esclusivamente per i residenti e non usufruibile da parte dei mezzi pesanti.		
Intersezioni/incroci con:	NO	note:	

<i>Presenza di marciapiede</i>	NO	<i>note</i>	
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	NO	<i>note:</i>	Assenza totale di percorso protetto per i disabili, i quali non possono fruire della via neanche con accompagnamento.
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite pali della luce
<i>Presenza segnaletica:</i>	SI	<i>note:</i>	Presente segnaletica verticale all'inizio della via Costituzione in corrispondenza dell'incrocio con via Repubblica con indicante la velocità massima consentita (30 km/h), il divieto di accesso ai mezzi pesanti e dai 200 metri in poi ai non residenti, segnale per il restringimento della carreggiata (meno di 2 metri) (vedi fotografia n.1) e segnale per la fermata scuolabus. Presente segnaletica verticale sul confine tra Comune di Endine Gaiano e Ranzanico (vedi fotografia n.2)
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di parcheggi:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	135 metri
<i>Larghezza media:</i>	3,80 metri
<i>Presenza dislivelli:</i>	SI
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	NESSUNO
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	NESSUNO

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

<i>NOTE:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Non consentita la fruibilità da parte delle persone non abili, anche se accompagnate, considerata l'assenza di marciapiede e la pendenza della via. 2) Percorso pericoloso a livello carrabile e ciclo-pedonale a causa di una larghezza inadeguata della carreggiata con doppio senso di marcia pari ad una media di 3,80 metri con restringimento segnalato anche all'inizio della via a meno di 2 metri di larghezza. 3) L'assenza di percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l'invasione della carreggiata rendendo pericolosa la fruibilità di tale via a qualsiasi livello (carrabile e ciclo-pedonale).
--------------	--