


n. 21

VIA ROVA

Località: Rova





PUNTI FOTOGRAFICI:

**foto n.1**

CASA ZIBONI(1732) A ROVA ALTA: ESEMPIO DI TIPOLOGIA AGRICOLA, ORIGINALE SOLO NEL PORTALE

**foto n. 2****foto n.3**

PARCHEGGIO SENZA LIMITI DI SOSTA

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

<i>Collegamento tra</i>	Via Monte Santo	e	Via Palate
<i>Tipologia collegamento:</i>	Collegamento interno di Rovalto e per località Ronco, Stalletta e Palate.		
<i>Possibilità di proseguire per:</i>	a nord-est – via Palate a sud-est – via Monte Santo a sud-ovest – via Ziboni		
<i>Inserito in contesto di tipo:</i>	Residenziale in nucleo storico		
<i>Classificato come percorso:</i>	Carrabile a DOPPIO SENSO		
<i>Intersezioni/incroci con:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di marciapiede</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	NO	<i>note:</i>	Non presente un percorso protetto fruibile da persone disabili anche se accompagnate
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite pali della luce
<i>Presenza segnaletica:</i>	SI	<i>note:</i>	Presente segnaletica verticale per indicare fermata dello scuolabus e presenza di parcheggi
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di parcheggi:</i>	SI	<i>note:</i>	In piazzetta al centro di via Rovalto presenti 3 parcheggi senza limiti di sosta (vedi fotografia 3)
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	280 metri
<i>Larghezza media:</i>	4,00 metri
<i>Presenza dislivelli:</i>	SI
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO

<i>Stato di conservazione:</i>	Non buono
--------------------------------	-----------

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	NESSUNO
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	Antico nucleo di Rova Alta, di origine quattrocentesca, oggi profondamente modificato. Rare sono le tracce rimaste di quella tipica architettura rurale, tra le quali spicca “Casa Ziboni” (vedi fotografia 1), edificio del 1732 caratterizzata da loggiati in legno e da un grande portale in pietra di Sarnico, unico elemento ad oggi conservato (vedi fotografia 2).

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

<i>NOTE:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire di via Rova anche se accompagnati, sia per l'assenza di un percorso protetto ma anche a causa della pendenza della via. 2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l'invasione della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli, causando una condizione pericolosa aggravata anche dall'inadeguata larghezza della strada sfruttata a doppio senso. 3) Asse viario importante perchè attraversa uno dei nuclei abitativi più interessanti dal punto di vista storico essendo, anche se purtroppo in minima parte conservata, testimonianza della cultura del Comune di Endine Gaiano, in specifico di Rova. Risulta anche un collegamento diretto verso quelle aree dalla forte valenza naturalistica paesaggistica (Palate) e di conseguenza sfruttato spesso come percorso ciclo-pedonale anche se privo di un tracciato protetto.
--------------	--