


**n. 31 VIA VALMAGGIORE**

Località: Valmaggione



PUNTI FOTOGRAFICI:



**foto n.1**

EDIFICIO ADIBITO IN PASSATO A MUNICIPIO DI VALMAGGIORE

**CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE**

Collegamento tra	Piazza IV Novembre	e	Centro Storico di Valmaggione
Tipologia collegamento:	Collegamento interno nel centro storico della frazione di Valmaggione		
Possibilità di proseguire per:	a nord -est- Piazza IV Novembre		
Inserito in contesto di tipo:	Residenziale		
Classificato come percorso:	Carrabile a DOPPIO SENSO		

<i>Intersezioni/incroci con:</i>	SI	<i>note:</i>	Incrocio con Piazza IV Novembre
<i>Presenza di marciapiede</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	NO	<i>note:</i>	Accessibilità e fruibilità non consentita in maniera protetta mancando un percorso privilegiato e sicuro per i disabili.
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite lampioni
<i>Presenza segnaletica:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	SI	<i>note:</i>	Presenza di fronte a edificio un tempo sede del Municipio di Valmaggione (vedi fotografia 1) di due panchine per la sosta.
<i>Presenza di parcheggi:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>	

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	230 metri
<i>Larghezza media:</i>	8,50 metri nella parte iniziale ,restringimento con una larghezza media di 2,50 metri nella porzione più interna del centro storico.
<i>Presenza dislivelli:</i>	SI
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Porfido
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Buono

### COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	NESSUNO
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	Il vecchio nucleo abitativo della frazione di Valmaggione rappresenta un suggestivo scorcio di quella che era la realtà medioevale individuabile nelle strette vie sulle quali si affacciano vecchie abitazioni che hanno conservato in parte le caratteristiche di una tipologia rurale rappresentativa della cultura del luogo, con loggiati in legno sorretti da pilastri rivestiti con mattoni.

### ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

<i>NOTE:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire in sicurezza di via Valmaggione per l'assenza di un percorso protetto.</li> <li>2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l'invasione della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli, causando una condizione pericolosa aggravata anche dall'inadeguata larghezza della strada sfruttata a doppio senso soprattutto nella parte più interna del centro storico dove raggiunge i 2,50 metri.</li> <li>3) Asse viario importante perchè attraversa uno dei nuclei abitativi più conservati dal punto di vista storico del Comune di Endine Gaiano. Risulta anche un collegamento diretto verso aree dalla forte valenza naturalistica-paesaggistica (Rumignano, Sicolo, Valle Torrezzo) e di conseguenza sfruttato spesso come percorso ciclo-pedonale anche se privo di un tracciato protetto.</li> </ol>
--------------	--