


n. 32 VIA DON BENZONI

Località: Valmaggioro



PUNTI FOTOGRAFICI:



foto n.1

SEGNALETICA VERTICALE



foto n.2






PARCHEGGIO SENZA LIMITI DI SOSTA

INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI NELLA FRUIBILITÀ DELLA VIA PER DISABILI :



CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Collegamento tra	Via S. Remigio	e	Strada a fondo chiuso
Tipologia collegamento:	Collegamento interno ad area residenziale a fondo chiuso		
Possibilità di proseguire per:	a nord –ovest – via S. Remigio		
Inserito in contesto di tipo:	Residenziale		
Classificato come percorso:	Carrabile a DOPPIO SENSO e pedonale per la presenza di marciapiede si lato sinistro		
Intersezioni/incroci con:	SI	note:	Incrocio con via S. Remigio
Presenza di marciapiede	SI	note	Nel lato destro presente marciapiede rialzato con cordolo ,

			largo 1,50 metri, fondo in asfalto, continuo per tutto lo sviluppo della via.
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	SI	<i>note:</i>	Accessibilità e fruibilità della strada a fondo chiuso potenzialmente consentita grazie alla presenza di un percorso protetto su lato destro della via, in maniera anche autonoma essendo pianeggiante. Realmente esistono degli elementi che impediscono ai disabili di usufruire liberamente di questo spazio quali: <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di rampa di salita/discesa all'inizio () e fine () del marciapiede; - mancanza di rampa di salita/discesa in corrispondenza dell'ingresso al parcheggio (); - Presenza di pozzetti rialzati e di pali delle linee di urbanizzazione nella sezione del marciapiede () e ()
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite pali della luce
<i>Presenza segnaletica:</i>	SI	<i>note:</i>	Presente segnaletica verticale per indicare fermata scuolabus e strada a fondo chiuso (vedi fotografia 1)
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di parcheggi:</i>	SI	<i>note:</i>	All'inizio della via parcheggio senza limiti di sosta (vedi fotografia 2)
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	220 metri
<i>Larghezza media:</i>	6,50 metri
<i>Presenza dislivelli:</i>	NO
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Non buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	NESSUNO
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	NESSUNO

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

NOTE:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Percorso consentito solo in parte al disabile a causa dell'assenza di rampe di salita/discesa a inizio e fine marciapiede e all'ostacolo che creano i pozzetti e i pali delle linee tecnologiche nella fruibilità della via da parte delle persone diversamente abili. 2) Strada a fondo chiuso sfruttata esclusivamente per raggiungere le residenze private. Presente un percorso protetto per i pedoni sfruttabile anche dalle biciclette per il breve tragitto.
--------------	---