


n. 34 | **VIA PAGLIA**

Località: | Endine Gaiano



CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Collegamento tra	Statale 42	e	Via Campone
Tipologia collegamento:	Collegamento interno tra strada statale e abitato residenziale di Valmaggioro		
Possibilità di proseguire per:	a nord – S.S. 42 a sud – via Campone		
Inserito in contesto di tipo:	Residenziale		
Classificato come percorso:	Carrabile a DOPPIO SENSO		
Intersezioni/incroci con:	SI	note:	Incrocio con via Campone
Presenza di marciapiede	NO	note:	
Fruibile da persone diversamente	NO	note:	Non presente un percorso protetto fruibile dalle persone

<i>abili:</i>			disabili anche se accompagnate
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite pali della luce
<i>Presenza segnaletica:</i>	NI	<i>note:</i>	
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di parcheggi:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	198 metri
<i>Larghezza media:</i>	6,00 metri
<i>Presenza dislivelli:</i>	NO
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	NESSUNO
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	NESSUNO

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

<i>NOTE:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire di un percorso protetto all'interno della via. 2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l'invasione della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli.
--------------	---