



Comune di INCUDINE
Provincia di Brescia

P.G.T.

Piano di
Governato
del Territorio

Piano delle Regole - PdR

Allegato 7

Rilievo e classificazione del patrimonio edilizio esistente

- Sistema diffuso delle baite



Redazione a cura di:

Dott. Arch. Filippo Renoldi
Via Niccolò Tommaseo, 8
21047 Saronno (VA)

Collaboratore:
Dott. Arch. Caterina Borghi

Il Sindaco:

Il Segretario:

Adozione:

Approvazione:


7B1

U.R.	Classe edilizia						
1a	A.3	17f	A.3	31b	A.3	47c	A.2
1b	A.3	17g	C	31c	A.3	47d	A.2
1c	A.3	17h	C	32	R	47e	R
1d	R	17i	A.3	33	N.R.	47f	A.3
2a	A.3	18a	D.1	34a	A.2	47g	R
2b	D.1	18b	A.3	34b	R	47h	A.3
3	A.3	19a	D.1	35a	R	47i	A.2
4	A.2	19b	D.1	35b	D.1	47l	R
5a	A.3	19c	A.2	36a	R	47m	R
5b	D.1	19d	A.3	36b	R	48	A.3
5c	C	19e	A.3	36c	R	49a	C
6a	A.3	19f	A.3	37a	R	49b	A.3
6b	R	20	R	37b	B.4	50	A.3
7	R	21a	A.3	37c	B.4	51	A.3
8a	A.3	21b	A.3	37d	A.3	52a	N.R.
8b	A.3	21c	B.1	38a	R	52b	R
9	A.3	21d	A.3	38b	A.3	52c	A.1
10a	A.3	22a	D.1	38c	R	52d	A.1
10b	A.3	22b	R	39	B.3	53a	A.1
10c	A.3	22c	A.3	40a	B.2	53b	A.3
10d	D.1	22d	A.3	40b	R	53c	A.3
11	C	22e	A.3	40c	A.2	53d	A.3
12a	A.3	23a	D.1	40d	B.2	53e	A.3
12b	A.2	23b	A.3	40e	B.2	53f	A.3
12c	A.3	23c	A.3	40f	B.2	53g	R
12d	A.2	23d	C	40g	B.2	53h	A.3
12e	A.3	23e	C	40h	D.1	53i	A.3
13a	R	23f	R	40i	C	53l	A.3
13b	A.3	23g	R	41	A.3	53m	A.2
14a	B.1	24a	R	42	R	53n	A.3
14b	A.3	24b	R	43a	A.3	53o	D.1
14c	R	24c	A.3	43b	A.3	53p	R
14d	A.3	25	A.3	43c	A.3	53q	A.3
14e	A.2	26a	A.2	44a	A.3	53r	D.1
15a	C	26b	R	44b	A.3	53s	D.1
15b	B.1	27	A.3	45a	A.3	54a	A.3
15c	A.2	28	A.3	45b	A.3	54b	A.3
16	C	29a	B.1	45c	A.3	55a	B.1
17a	R	29b	R	45d	R	55b	R
17b	R	30a	A.3	46a	A.3	55c	A.3
17c	D.1	30b	R	46b	A.3	56	A.3
17d	D.1	30c	A.3	47a	R	57a	R
17e	C	31a	R	47b	R	57b	R


U.R.	Classe edilizia
58a	A.3
58b	A.2
58c	A.2
59a	A.3
59b	R
59c	A.2
59d	A.3
59e	A.3
59f	C
60a	A.3
60b	R
60c	R
60d	A.3
61	A.3
62a	A.3
62b	C
63a	A.3
63b	R
63c	A.3
63d	R
63e	C
64	SR
65a	C
65b	A.3
66a	R
66b	R
66c	R
67	A.2
68a	A.3
68b	C
68c	A.3
68d	R
68e	R
69a	C
69b	A.2
69c	A.3
69d	A.3
69e	D.1
70a	A.2
70b	A.3

U.R.	Classe edilizia
70c	C
70d	D.1
71a	A.3
71b	D.1
72	A.3

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 2, Mappale 55-56,61-62,64


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 2, Mappale 55(U.R. 1a)



Foglio 2, Mappale 56 (U.R. 1b)



Foglio 2, Mappale 61-62 (U.R. 1c)



Foglio 2, Mappale 64 (U.R. 1d)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 55



VISTA 3 mapp. 55-56

Unità di rilevamento

mapp. 55

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale – A3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.f

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 2 mapp. 56



VISTA 3 mapp. 55-56

Unità di rilevamento

mapp. 56

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale – A3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.f

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 4 mapp. 61-62



VISTA 5 mapp. 61-62



VISTA 6 mapp. 61-62



VISTA 7 mapp. 61-62

Unità di rilevamento

mapp. 61-62

DATI EDILIZI

Livelli: 1
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 3
Prospicienti: n. 3 su area a verde
Fronti totalmente in aderenza: n.1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale – A3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a/M.2.a/M.2.b
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.d

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 8 mapp. 64



VISTA 9 mapp. 64



VISTA 10 mapp. 64

Unità di rilevamento

Mapp.64

DATI EDILIZI

Livelli: 1
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 4
Prospicienti: n.4 su area a verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R


ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a/M.2.a/M.2.b


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE



Foglio 2, Mappale 35, 35b

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 2, Mappale 35 (U.R.2a)



Foglio 2, Mappale 35b (U.R.2b)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 35



VISTA 2 mapp. 35



VISTA 3 mapp. 35



VISTA 4 mapp. 35

Unità di rilevamento

Mapp.35

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti solamente in aderenza:	n.1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Muratura | M.1.a – M.2.a |
| • Copertura | C.1 |
| • Portali e porte | P.1.c |
| • Finestre | F.1.c |

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura con lastre di lamiera ondulate
- AP.3 – Rappezzi con malta cementizia

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp. 35b

Unità di rilevamento

Mapp.35b

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabile
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	non rilevabile
Prospicienti:	non rilevabile

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1


ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:** non rilevabile**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE



Foglio 3, Mappale 10

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 3, Mappale 10

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



VISTA 4



VISTA 5



VISTA 6

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

Unità di rilevamento

mapp. 10

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- Area a verde
- Rustico

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale – A3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c – P.1.d


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera e plastica ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE



Foglio 4, Mappale 49

PRESE FOTOFRAFICHE



Foglio 4, Mappale 49

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1



VISTA 2 (PARTICOLARE)



VISTA 3



VISTA 4



VISTA 5

Unità di rilevamento

mapp. 49

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 su rustico

PERTINENZE

- Area a verde
- Rustico

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A2

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.f – P.1.d
- Finestre F.1.i


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 17, Mappale 4,7,24


PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 17, Mappale 4 (U.R.5a)



Foglio 17, Mappale 7 (U.R.5b)



Foglio 17, Mappale 24 (U.R.5c)

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 4



VISTA 2 mapp. 4



VISTA 3 mapp. 4



VISTA 4 mapp. 4

Unità di rilevamento

Mapp.4

DATI EDILIZI

Livelli: 2
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 4
Prospicienti: n. 4 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza. n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.d

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.3 – Rappezzi in malta cementizia

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp.7

Unità di rilevamento

Mapp.7

DATI EDILIZI

Livelli: 1
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 1
Fronti parzialmente in aderenza: n. 2 contro terra
Fronti totalmente in aderenza: n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.2.b
- Portali e porte P.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 6 mapp. 24



VISTA 7 mapp. 24



VISTA 8 mapp. 24



VISTA 9 mapp. 24

Unità di rilevamento

Mapp.24

DATI EDILIZI

Livelli:	4
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C


ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.1 – Inserimento di perlinati in legno
- AP.4 – Utilizzo di intonaco cementizio

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE



Foglio 3, Mappale 51,52

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 3, Mappale 51 (U.R.6a),52 (U.R.6b)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 51



VISTA 2 mapp. 51



VISTA 3 mapp. 51



VISTA 4 mapp. 51

Unità di rilevamento

Mapp.51

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area verde
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale – A3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.2.a – M.2.b
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.d

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp. 52

Unità di rilevamento

Mapp.52

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabile
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	non rilevabile
Prospicienti:	non rilevabile

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R


ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE



Foglio 3, Mappale 245

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 3, Mappale 245

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3

Unità di rilevamento

mapp. 245

DATI EDILIZI

Livelli: 1
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 4
Prospicienti: n. 4 su area verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a – M.2.a


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 15, Mappale 46, 62

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 15, Mappale 46 (U.R.8a)



Foglio 15, Mappale 62 (U.R.8b)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 46



VISTA 2 mapp. 46



VISTA 3 mapp. 46



VISTA 4 mapp. 46

Unità di rilevamento

Mapp.46

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Ricovero attrezzi

CLASSE EDILIZIA

- Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Muratura | M.1.b |
| • Copertura | C.1 (struttura) |
| • Portali e porte | P.1.c |
| • Finestre | F.2.a |

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate
- AP.8 – Aggiunta di pertinenze

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp. 62



VISTA 6 mapp. 62



VISTA 7 mapp. 62



VISTA 8 mapp. 62

Unità di rilevamento

Mapp.62

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

- Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3


ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.b
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c
- Finestre F.1.h


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.3 – Rappezzi discontinui di malta cementizia
- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE



Foglio 6, Mappale 2

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 6, Mappale 2


RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



VISTA 4

Unità di rilevamento

Mapp. 2

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	2
Prospicienti:	n. 2 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

- Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c – P.1.f


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 22, Mappale 195, 193-194, 241,191


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 22, Mappale 195 (U.R.10a)



Foglio 22, Mappale 193-194 (U.R.10b)



Foglio 22, Mappale 241 (U.R.10c)



Foglio 22, Mappale 191 (U.R.10d)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 195



VISTA 2 mapp. 195



VISTA 3 mapp. 195



VISTA 4 mapp. 195

Unità di rilevamento

Mapp.195

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

- Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c
- Finestre F.2.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp. 193-194



VISTA 6 mapp. 193-194



VISTA 7 mapp. 193-194



VISTA 8 mapp. 193-194

Unità di rilevamento

Mapp.193-194

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

- Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a – M.1.b
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.3 – Rappezzi discontinui di malta cementizia
- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 9 mapp. 241

Unità di rilevamento

Mapp.155

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	1
Prospicienti:	n. 1 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 2 contro terra
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.2.b

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 14 mapp. 191



VISTA 15 mapp. 191

Unità di rilevamento

Mapp.191

DATI EDILIZI

Livelli: 1
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi:
Prospicienti: n. 1 su area a verde
fronti parzialmente in aderenza. n. 2 contro terra
Fronti totalmente in aderenza: n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP. 5 - Sostituzione della copertura

QUADRO D'UNIONE



ESTRATTO CATASTALE



RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



VISTA 4

Unità di rilevamento

Mapp.193-194

DATI EDILIZI

Livelli: 2
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 3
Prospicienti: n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza: n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA


Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI


Note:

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 21-22-24, Mappale 53, 55, 76, 162, 31


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 21-22-24, Mappale 53 (U.R.12a)



Foglio 21-22-24, Mappale 55 (U.R.12b)



Foglio 21-22-24, Mappale 76 (U.R.12c)




Foglio 21-22-24, Mappale 162 (U.R.12d)

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 21-22-24, Mappale 31 (U.R.12e)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 53



VISTA 2 mapp. 53



VISTA 3 mapp. 53



VISTA 4 mapp. 53

Unità di rilevamento

Mapp.53

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 3 su area verde n. 1 su strada

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c – P.2.b (in muratura)

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate
- AP.3 – Rappezzi discontinui di malta cementizia

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp.55



VISTA 6 mapp.55



VISTA 7 mapp.55



VISTA 8 mapp.55

Unità di rilevamento

Mapp.55

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 2 su area verde n. 1 su strada
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.2

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.b
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate
- AP.3 – Rappezzi discontinui di malta cementizia

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 9 mapp. 76



VISTA 10 mapp. 76



VISTA 11 mapp. 76



VISTA 12 mapp. 76

Unità di rilevamento

Mapp.76

DATI EDILIZI

Livelli: 2
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 3
Prospicienti: n. 3 su area verde
n. 1 su strada
Fronti parzialmente in aderenza: n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c - P.2.b

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura
- AP.3 – Rappezzi discontinui di malta cementizia

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 13 mapp.162



VISTA 14 mapp.162



VISTA 15 mapp.162



VISTA 16 mapp.162

Unità di rilevamento

Mapp.162

DATI EDILIZI

Livelli: 2
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 3
Prospicienti: n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza: n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.2

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.4 – Utilizzo di intonaco cementizio
- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di cemento

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 17 mapp. 31



VISTA 18 mapp.31

Unità di rilevamento

Mapp.31

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	1
Prospicienti:	n. 1 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 2 contro terra
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.b
- Portali e porte P.1.c


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 3, Mappale 88, 90

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 3, Mappale 88 (U.R.13a)



Foglio 3, Mappale 90 (U.R.13b)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 88



VISTA 2 mapp. 88



VISTA 3 mapp. 88



VISTA 4 mapp. 88

Unità di rilevamento

Mapp.88

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabili
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a – M.2.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp. 90



VISTA 6 mapp. 90



VISTA 7 mapp. 90



VISTA 8 mapp. 90

Unità di rilevamento

Mapp.90

DATI EDILIZI

Livelli: 1
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 3
Prospicienti: n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in adiacenza: n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale –
A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a – M.2.a


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuna

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 22, Mappale 62, 41, 84, 22, 85


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 22, Mappale 62 (U.R.14a)



Foglio 22, Mappale 41 (U.R.14b)




Foglio 22, Mappale 84 (U.R.14c)



Foglio 22, Mappale 22 (U.R.14d)

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 22, Mappale 85 (U.R.14e)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 62



VISTA 2 mapp. 62



VISTA 3 mapp. 62



VISTA 4 mapp. 62

Unità di rilevamento

Mapp.62

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione residenziale – B.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Portali e porte P.2.b (in muratura)

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.4 – Intonaco cementizio su tutta la facciata
- AP.5 – Realizzazione nuovo manto di copertura

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp. 41



VISTA 6 mapp. 41



VISTA 7 mapp. 41



VISTA 8 mapp. 41

Unità di rilevamento

Mapp.41

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 9 mapp. 84

Unità di rilevamento

Mapp.84

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabile
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	non rilevabile
Prospicienti:	non rilevabile

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 10 mapp. 22



VISTA 11 mapp. 22



VISTA 12 mapp. 22



VISTA 13 mapp. 22

Unità di rilevamento

Mapp.22

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- Locale accessorio

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale- A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 14 mapp. 85



VISTA 15 mapp. 85



VISTA 16 mapp. 85



VISTA 17 mapp. 85

Unità di rilevamento

Mapp.85

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza.	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.2

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 19-21, Mappale 130, 199, 171


PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 19-21, Mappale 130 (U.R.15a)



Foglio 19-21, Mappale 199 (U.R.15b)



Foglio 19-21, Mappale 171 (U.R.15c)

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 130



VISTA 2 mapp. 130



VISTA 3 mapp. 130



VISTA 4 mapp. 130

Unità di rilevamento

Mapp.130

DATI EDILIZI

Livelli: 2
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 4
Prospicienti: n. 4 su area verde

PERTINENZE

- area a verde recintata

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.1 – Inserimento di perlinati di legno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 5 mapp. 199



VISTA 6 mapp. 199



VISTA 7 mapp. 199



VISTA 8 mapp. 199

Unità di rilevamento

Mapp.199

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione residenziale – B.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP. 2 – Integrazione muratura storica con blocchi in cemento
- AP.4 - Intonaco cementizio su tutta la facciata
- AP.5 – Realizzazione di nuova copertura, manto in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 9 mapp. 171



VISTA 10 mapp. 171



VISTA 11 mapp. 171



VISTA 12 mapp. 171

Unità di rilevamento

Mapp.171

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.2

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Portali e porte P.1.c


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.4 – Utilizzo di intonaco cementizio
- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE



ESTRATTO CATASTALE



Foglio 1, Mappale 5-8

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1



VISTA 2

Unità di rilevamento

mapp. 8

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabili
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Non rilevabili


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- Non rilevabili

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 17, Mappale 123,40,89,91,90-92,35,37-38, 108,105

PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 17, Mappale 123 (U.R.17a)



Foglio 17, Mappale 40 (U.R.17b)



Foglio 17, Mappale 89 (U.R.17c)



Foglio 17, Mappale 91 (U.R.17d)


Data rilievo:ottobre 2004

Aggiornamenti:


** Estratto catastale aggiornato al 2008

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 17, Mappale 90-92 (U.R.17e)




Foglio 17, Mappale 35 (U.R.17f)



Foglio 17, Mappale 37-38 (U.R.17g)



Foglio 17, Mappale 108 (U.R.17h)**



Foglio 17, Mappale 105 (U.R.17i)

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

** Estratto catastale aggiornato al 2008

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 123

Unità di rilevamento

mapp. 123

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabile
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	non rilevabile
Prospicienti:	non rilevabile

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

Note:

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 2 mapp. 40

Unità di rilevamento

mapp. 40

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabile
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	non rilevabile
Prospicienti:	non rilevabile

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 3 mapp. 89

Unità di rilevamento

mapp. 89

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	1
Prospicienti:	n. 1 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 2 contro terra
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 4 mapp. 91



VISTA 5 mapp. 91



VISTA 6 mapp. 91



VISTA 7 mapp. 91

Unità di rilevamento

mapp. 91

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.1 – Inserimento di porta in lamiera
- AP.3 – Rappezzi discontinui in malta cementizia
- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO




VISTA 8 mapp. 90-92



VISTA 9 mapp. 90-92



VISTA 10 mapp. 90-92



VISTA 11 mapp. 90-92



VISTA 12 mapp. 90-92

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

Unità di rilevamento

mapp. 90-92

DATI EDILIZI

Livelli: 2
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: 4
Prospicienti: n. 4 su area verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

Note:

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 13 mapp. 35



VISTA 14 mapp. 35



VISTA 15 mapp. 35



VISTA 16 mapp. 35

Unità di rilevamento

mapp. 35

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- Area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a – M.2.b
- Coperture C.1
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Realizzazione di nuovo manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 17 mapp. 37-38



VISTA 18 mapp. 37-38



VISTA 19 mapp. 37-38

Unità di rilevamento

mapp. 37-38

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- area verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

Note:

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

- AP.5 – Manto di copertura in lamiera

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 20 mapp. 108



VISTA 21 mapp. 108



VISTA 22 mapp. 108



VISTA 23 mapp. 108

Unità di rilevamento

mapp. 108

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

Note:

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lamiera

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 24 mapp. 105



VISTA 25 mapp. 105



VISTA 26 mapp. 105



VISTA 27 mapp. 105

Unità di rilevamento

mapp. 105

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.b
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c
- Finestre F.2.b


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 15, Mappale 88, 89

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 15, Mappale 88 (U.R.18a)



Foglio 15, Mappale 89 (U.R.18b)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 88



VISTA 2 mapp. 88

Unità di rilevamento

mapp. 88

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.4 – Malta cementizia su tutta la facciata
- AP.5 – Realizzazione di nuovo manto di copertura in lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 3 mapp. 89



VISTA 4 mapp. 89



VISTA 5 mapp. 89



VISTA 6 mapp. 89

Unità di rilevamento

mapp. 89

DATI EDILIZI

Livelli:	1/2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- area recintata

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ▪ Murature | M.1.a |
| ▪ Coperture | C.1 (struttura) |
| ▪ Portali e porte | P.1.c – P.1.f |
| ▪ Finestre | F.1.b |


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 24, Mappale 58, 52, 66, 61, 56, 57


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 24, Mappale 58 (U.R.19a)



Foglio 24, Mappale 52 (U.R.19b)



Foglio 24, Mappale 66 (U.R.19c)





Foglio 24, Mappale 61 (U.R.19d)

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

PRESE FOTOGRAFICHE



RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 58

Unità di rilevamento

mapp. 58

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area verde

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Portali e porte P.1.f

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione della copertura

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 2 mapp. 52

Unità di rilevamento

mapp. 52

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	1
Prospicienti:	n. 1 su area a verde
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 2 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Portali e porte P.1.f

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.4 – Utilizzo di intonaco cementizio
- AP.5 – Manomissione della copertura

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 3 mapp. 66



VISTA 4 mapp. 66



VISTA 5 mapp. 66



VISTA 6 mapp. 66



VISTA 7 mapp. 66 (particolare)

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

Unità di rilevamento

mapp. 66

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.2

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Portali e porte P.1.f
- Finestre F.2.b

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Realizzazione di nuova copertura in lastre di lamiera ondulate


RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 8 mapp. 61



VISTA 9 mapp. 61



VISTA 10 mapp. 61



VISTA 11 mapp. 61

Unità di rilevamento

mapp. 61

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Portali e porte P.1.b
- Finestre F.2.e

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 12 mapp. 56



VISTA 13 mapp. 56



VISTA 14 mapp. 56



VISTA 15 mapp. 56



VISTA 16 mapp. 56



VISTA 17 mapp. 56

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 18 mapp. 56



VISTA 19 mapp. 56



VISTA 20 mapp. 56

Unità di rilevamento

mapp. 56

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- Area a verde
- Ricovero attrezzi

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.b

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 22 mapp. 57



VISTA 23 mapp. 57



VISTA 24 mapp. 57



VISTA 25 mapp. 57



VISTA 26 mapp. 57

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

Unità di rilevamento

mapp. 57

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1
- Portali e porte P.1.c/P.1.f


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE



ESTRATTO CATASTALE



Foglio 9, Mappale 45-46

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3

Unità di rilevamento

mapp. 45-46

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabili
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

- Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**


- nessuno

*** Copertura totalmente distrutta; muratura parzialmente conservata**

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 22, Mappale 32, 33, 29, 37


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 22, Mappale 32 (U.R.21a)



Foglio 22, Mappale 33 (U.R.21b)



Foglio 22, Mappale 29 (U.R.21c)



Foglio 22, Mappale 37 (U.R.21d)

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 32



VISTA 2 mapp. 32



VISTA 3 mapp. 32

Unità di rilevamento

mapp. 32

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	1
Prospicienti:	n. 1 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 2 contro terra
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.f
- Finestre F.2.b

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

Data rilievo: ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 4 mapp.33



VISTA 5 mapp.33



VISTA 6 mapp.33



VISTA 7 mapp.33

Unità di rilevamento

mapp. 33

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 2 su area a verde
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a
- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 8 mapp. 29



VISTA 9 mapp. 29



VISTA 10 mapp. 29

Unità di rilevamento

mapp. 29

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione residenziale- B.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP. 5 – Manto di copertura in lamiera

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 11 mapp. 37



VISTA 12 mapp. 37



VISTA 13 mapp. 37



VISTA 14 mapp. 37

Unità di rilevamento

mapp. 37

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a – M.1.b
- Coperture C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c – P.1.f


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 15, Mappale 80, 65, 64, 78-79, 91

PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 15, Mappale 80 (U.R.22a)*


* fabbricato non individuabile in mappa



Foglio 15, Mappale 65 (U.R.22b)




Foglio 15, Mappale 64 (U.R.22c)



Foglio 15, Mappale 78-79 (U.R.22d)

PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 15, Mappale 91 (U.R.22e)

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp. 80



VISTA 2 mapp. 80



VISTA 3 mapp. 80

Unità di rilevamento

mapp. 80

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabili
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	1
Prospicienti:	n. 1 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 2 contro terra
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Sistema delle pertinenze diffuse – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.2.b
- Portali e porte P.1.a (monobattente)

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno


RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 4 mapp. 65



VISTA 5 mapp. 65



VISTA 6 mapp. 65



VISTA 7 mapp. 65

Unità di rilevamento

mapp. 65

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabili
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	4
Prospicienti:	n. 4 su area a verde

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Muratura M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 8 mapp. 64



VISTA 9 mapp. 64



VISTA 10 mapp. 64



VISTA 11 mapp. 64

Unità di rilevamento

mapp. 64

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde
- ricovero attrezzi

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Muratura | M.1.a |
| • Copertura | C.1 (struttura) |
| • Portali e porte | P.1.c – P.1.a |
| • Finestre | F.2.e |

Note:

Data rilievo: Ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 12 mapp. 78-79



VISTA 13 mapp. 78-79



VISTA 14 mapp. 78-79



VISTA 15 mapp. 78-79

Unità di rilevamento

mapp. 78-79

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde
- ricovero attrezzi (canna fumaria)

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Copertura C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c
- Finestre F.2.b

Note:

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

- AP.2 – Integrazione muratura storica
- AP.4 – Utilizzo di intonaco cementizio
- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 16 mapp. 91



VISTA 17 mapp. 91



VISTA 18 mapp. 91



VISTA 19 mapp. 91

Unità di rilevamento

mapp. 91

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	2
Prospicienti:	n. 2 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra
Fronti totalmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- locale ricovero attrezzi

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a – M.1.b
- Coperture C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c


Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

QUADRO D'UNIONE




ESTRATTO CATASTALE




Foglio 3, Mappale 23, 110, 78, 80-81, 29-30, 32, 17


PRESE FOTOGRAFICHE




Foglio 3, Mappale 23 (U.R.23a)**



Foglio 3, Mappale 110 (U.R.23b)



Foglio 3, Mappale 78 (U.R.23c)



Foglio 3, Mappale 80-81 (U.R.23d)


Data rilievo: Ottobre 2004

Aggiornamenti:


** Estratto catastale aggiornato al 2008

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine


PRESE FOTOGRAFICHE



Foglio 3, Mappale 29-30 (U.R.23e)



Foglio 3, Mappale 32 (U.R.23f)**



Foglio 3, Mappale 17 (U.R.23g)**

Data rilievo: Ottobre 2004

Aggiornamenti:

** Estratto catastale aggiornato al 2008

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 1 mapp.23

Unità di rilevamento

mapp. 23

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Sistema diffuso delle pertinenze – D.1

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione della copertura

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 2 mapp.110



VISTA 3 mapp.110



VISTA 4 mapp.110



VISTA 5 mapp.110

Unità di rilevamento

mapp. 110

DATI EDILIZI

Livelli:	1
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 6 mapp. 78



VISTA 7 mapp. 78



VISTA 8 mapp. 78



VISTA 9 mapp. 78

Unità di rilevamento

mapp. 78

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale – A.3

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a
- Coperture C.1 (struttura)
- Portali e porte P.1.c

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Manomissione del manto di copertura in lastre di lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 10 mapp. 80-81



VISTA 11 mapp. 80-81



VISTA 12 mapp. 80-81



VISTA 13 mapp. 80-81

Unità di rilevamento

mapp. 80-81

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Realizzazione di nuovo manto di copertura in lamiera

RILIEVO FOTOGRAFICO




VISTA 14 mapp. 29-30



VISTA 15 mapp. 29-30



VISTA 16 mapp. 29-30



VISTA 17 mapp. 29-30



VISTA 18 mapp. 29-30

Data rilievo: Ottobre 2004

Aggiornamenti:

Materiale fotografico fornito dal Comune di Incudine

Unità di rilevamento

mapp. 29-30

DATI EDILIZI

Livelli:	2
di cui sottotetto	<input checked="" type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	3
Prospicienti:	n. 3 su area a verde
Fronti parzialmente in aderenza:	n. 1 contro terra

PERTINENZE

- area a verde

CLASSE EDILIZIA

Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale - C

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI**Note:****AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- AP.5 – Realizzazione di nuovo manto di copertura in lamiera ondulate

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 19 mapp. 32



VISTA 20 mapp. 32

Unità di rilevamento

mapp. 32

DATI EDILIZI

Livelli: non rilevabili
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: non rilevabili

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA 21 mapp.17



VISTA 22 mapp.17

Unità di rilevamento

mapp. 17

DATI EDILIZI

Livelli:	non rilevabili
di cui sottotetto	<input type="checkbox"/>
di cui seminterrato	<input type="checkbox"/>
più interrato:	<input type="checkbox"/>
Fronti liberi:	non rilevabili

PERTINENZE

- nessuna

CLASSE EDILIZIA

Edilizia allo stato di rudere - R

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- Murature M.1.a

Note:**AMBITI DI PROBLEMATICITÀ**

- nessuno