

progettisti:

marco bianchi
architetto

riccardo domenighini
urbanista

adozione delibera C.C.
n° del
pubblicazione
il
approvazione delibera C.C.
n° del
pubblicazione sul BURL
n° del

COMUNE DI LOZIO

Provincia di Brescia

PIANO DELLE REGOLE

**Schede di rilevazione degli edifici
dei nuclei di antica formazione**

Villa

Schede rilevazione edifici

PGT

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

AO1

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

269 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	X Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	X Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Adua

A02

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

275 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	X Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Adua

A03

Villa

Foglio:

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X	Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X	Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: T. Speri
A04 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 3041, 3131, 271, 270 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

A05

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

273 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

A06

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	4 In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Adua, Roma

A07

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

277, 278.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X	Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico	X	Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Adua

A08

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

282 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A09

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

282 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	1 In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A10

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

282 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A11

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A12

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A13

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono		Presenza di accessori			
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A14

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A15

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada X	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle X	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato X	Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Roma

A16

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

404 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	X
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero	X			Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A17

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

404 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	X	Non rilevato	
Buono		Presenza di accessori			
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Roma

A18

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A19

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea X
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	X Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Roma

A20

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3047, 3048 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 2	In linea X
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	X Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A21

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3048 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Roma

A22

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

398 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Roma

A23

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

398 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Roma

A24

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A25

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		X	Grado 3
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Roma

A26

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 4	In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	X Box X
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A27

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1746, 1711, 2766 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono			X	Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A28

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1418, 1419, 1420

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate	X	Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche	X	Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Roma

A29

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1711,2766 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X	Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	2
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A30

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3029, 3027 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico	X	Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A31 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1708 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	X Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A32

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico	X	Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A33 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1708 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A34

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: Adua
A35 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 2610, 2611.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista	X	Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

A36

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1713 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

A37

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

2609, 1713 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

A38

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

2767 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci		In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

A39

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1718, 2609, 3403 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A40

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A41

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1716 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A42

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1604 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X	Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A43

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1607, 2959, 1606 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A44

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A45

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1614 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono			X	Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A46

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1599 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto	X		
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A47

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1618, 1614 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci		2	In linea
Discreto	X				Cortina su strada
Cattivo		Un affaccio filo strada		X	Su corte o cortile
Pessimo		Due affacci filo strada			A scala
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo			Su lotto
Non rilevato		Lotto interno			Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		X	Grado 3
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A48

Villa

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1612, 1613, 1614 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		2
			Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	X Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto			Cortina su strada
			X
Cattivo	X Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
			X
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
			Non rilevato
Manutenzione: elementi di finitura	Altro		
Buono			Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte		Depositi
			Tettoie
Pessimo			Altro
In corso di recupero			Non rilevato
Non rilevato			

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
			X
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A49

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3136, 1619 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: Del Cimitero
A50 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1619 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Del Cimitero

A51

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1598 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono			X	Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Del Cimitero

A52

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1623, 3207 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	X Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	X Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Del Cimitero

A53

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3206 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	X N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		X Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A54

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1573, 1615, 2803, 2900, 3170 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	3
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Pietro
A55 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1572 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	X	Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Pietro
A56 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1572 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	X N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio	X
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	X N° degli affacci	4	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori	
Discreto	Cortina esterna a valle	X	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3	
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4	
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	X Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Pietro
A57 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1572 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Pietro
A58 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 2704 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	X Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A59

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

A parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	X
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A60

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

B

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	X
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	X
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A61

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3442, 3441 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S Pietro
A62 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1640 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 1	In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	X Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Pietro, S. Paolo

A63

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1640, 1643 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A64 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1642 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A65

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1656 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci		In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		X	Grado 3
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A66

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1641, 1654 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		X	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista			Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio		Legno			Legno
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio			Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera		Finitura mista			Finitura mista
Misto	X	Altro			Altro
Copertura piana		Non rilevato			Non rilevato
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci		2	In linea
Discreto					Cortina su strada
Cattivo	X	Un affaccio filo strada			Su corte o cortile
Pessimo		Due affacci filo strada			A scala
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo			Su lotto
Non rilevato		Lotto interno			Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X	Non rilevato
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle			Box
Cattivo	X	Cortina esterna a monte			Depositi
Pessimo					Tettoie
In corso di recupero					Altro
Non rilevato					Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro		X	
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A67

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1642, 2796 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A68 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 3108, 3109

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero	X			Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi	X	Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A69

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3109, 3245 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada X	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato X	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A70

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A71

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1635 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno X	Intonaco civile con tinteggiatura X	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi X	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono X	N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono X	Altro X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato X	Grado 3
Edilizia storica minore X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A72

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1635 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A73

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1635 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A74

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1633

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	X Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	X Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

C. Battisti

A75

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Pietro

A76

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1632, 1631 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A77

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1625, 1627 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: C. Battisti
A78 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1625 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	X
Coppi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro		Non rilevato
Buono			Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico		Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A79

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1690 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A80

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1690 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S Pietro

A81

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

2822 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	X Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	1 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A82 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1695 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	
				Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Paolo, C.Battisti

A83

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X	Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A84

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1692 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: C. Battisti
A85 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1692 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

C. Battisti

A86

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1688, 1690 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X	Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A87

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1678 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A88 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1678 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	X
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A89

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3061, 1678 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 2
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: C. Battisti
A90 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1685 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A91

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1714 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: C. Battisti
A92 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1685 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	X Non rilevato	Non rilevato X

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	X Non rilevato X
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	X Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	X Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	X Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	X Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

C. Battisti

A93

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato X	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A94

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
			1

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio		Legno	Legno
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X	Finitura mista	Finitura mista
Misto		Altro	Altro
Copertura piana		Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2
Discreto			In linea
Cattivo		Un affaccio filo strada	X
Pessimo		Due affacci filo strada	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato		Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	
Buono			Non rilevato
Discreto	X	Cortina esterna a valle	Presenza di accessori
Cattivo		Cortina esterna a monte	Box
Pessimo			Depositi
In corso di recupero			Tettoie
Non rilevato			Altro
			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			
			X

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A95 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 2607, 1682.

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo, dei Nobili
A96 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1672 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Paolo, dei Nobili

A97

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1672 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno	X	Legno	X
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Paolo, dei Nobili

A98

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1673

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X	Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X	Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Dei Nobili

A99

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3097

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo	X	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Paolo, dei Nobili

A100

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

3098

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista	X	Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Dei Nobili

A101

Villa

Foglio:

Mappale/i: 3099

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista	X	Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare	X	Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Dei Nobili

A102

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1676

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia
A103Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Dei Nobili

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 3093, 1675

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia
A104Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Dei Nobili

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1674

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno X	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista X	Pietrame a vista X
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento X	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono X	N° degli affacci 2	In linea X
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto X	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato X	Grado 3
Edilizia storica minore X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A105Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Dei Nobili

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1671

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A106Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Dei Nobili

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 3263?

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X	Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia
A107Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Dei Nobili

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1669 ?

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura X	Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista X	Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono X	N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Lotto interno X	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono X		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato X	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	X Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia
A108Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Dei Nobili

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1670 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A109Frazione/Località
VillaVia/Piazza: S. Paolo
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1670 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A110Frazione/Località
VillaVia/Piazza: S. Paolo
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 2778 2606

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 2
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea X
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	X Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A111

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato X	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A112Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Dei Nobili

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1667 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	X N° accessi carrabili	1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2	In linea
Discreto	X		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
X	Altro	X	Non rilevato
Manutenzione: elementi di finitura		Presenza di accessori	
Buono			Box
Discreto	X Cortina esterna a valle		Depositi
Cattivo	Cortina esterna a monte		Tettoie
Pessimo			Altro
In corso di recupero			Non rilevato
Non rilevato			

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3	
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro	X	
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro	X		
Non rilevato			

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Zanardelli

A113

Villa

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 3059, 1667 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	X Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia
A114Frazione/Località
Villa

Via/Piazza:

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1826 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	X Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	1 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia
A115Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Zanardelli

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A116Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Zanardelli

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	X	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo	X	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia
A117Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Zanardelli

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1658 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
		Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 2	In linea X
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A118Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Zanardelli

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1661 1660 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea X
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A119

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X	Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X	Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	X
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	X	Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia
A120Frazione/Località
VillaVia/Piazza: S. Paolo
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1664 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Paolo

A121

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1664 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	X	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Paolo, Zanardelli

A122

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
		Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	
		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Paolo, Zanardelli

A123

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A124Frazione/Località
VillaVia/Piazza: S. Paolo
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1644 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia
A125Frazione/Località
VillaVia/Piazza: S. Paolo
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1644 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Paolo
A126 **Villa** Foglio: 3, Alleg. A Mappale/i: 1645 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi	X	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A127Frazione/Località
VillaVia/Piazza: S. Paolo
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1645 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A128Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1866 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A129

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X	Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio	X	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	X	Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A130

Villa

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i:

1869, 1871, 2906, 3063

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A131

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X	Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	X	Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A132

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A133Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
		Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A134

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A135Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1875 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A136**Villa**

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A137Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1875 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A138

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		X	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente			Uffici	Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato			Artigianale	Verso monte	
Non rilevato			Rurale	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra			Autorimessa	X	Non rilevato
Commerciale			Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici			Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale			Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato			Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra			Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi			Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi			Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio			Legno	Legno	
Tegole in cemento			Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera			Finitura mista	Finitura mista	
Misto			Altro	Altro	
Copertura piana		X	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		X	N° degli affacci	1	In linea
Discreto					Cortina su strada
Cattivo			Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo			Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero			Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato			Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura			Altro		Non rilevato
Buono					Presenza di accessori
Discreto		X	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo			Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo					Tettoie
In corso di recupero					Altro
Non rilevato					Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	
Basamenti		Affreschi	
Scale		Decorazioni pittoriche	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	
		Gronda	
		Lesene, marcapiani	
		Altro	
		Non rilevato	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento		
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1		
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2		
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3		
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4		
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5		
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto				
Edificio plurifamiliare recente		Altro				X
Edificio a schiera		Non rilevato				
Complesso edilizio turistico						
Altri edifici residenziali						
Altro				X		
Non rilevato						

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A139

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1875 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro	X	Altro	X
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A140

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
		Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	
		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

A141

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale	X	Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

A142

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

A143

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A144

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A145Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
		Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A146Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1888 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 1	In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	X Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A147Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1888 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	X	Non rilevato		Non rilevato	X

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente	X	Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia
A148Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 3141 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	X	Non rilevato	X	Non rilevato	X

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico	X	Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare	X	Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: A. Diaz

A149

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato X	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A150Frazione/Località
VillaVia/Piazza: A. Diaz
Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1881 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	X
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato	X	Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Zanardelli,Golo

A151

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1655 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 5
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	X Finitura mista X
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada X	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte X	Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato X	Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Zanardelli, Golo

A152

Villa

Foglio:

3, Alleg. A

Mappale/i:

1655 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente	X	Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Zanardelli

A153

Villa

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1655 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale	X	Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Zanardelli

A154

Villa

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1649, 1648 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
Accessi		
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia
A155Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Zanardelli

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1687 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	X	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera		Finitura mista	
Misto		Altro	
Copertura piana		Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3
Discreto			In linea
Cattivo		Un affaccio filo strada	Cortina su strada
Pessimo		Due affacci filo strada	Su corte o cortile
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	A scala
Non rilevato		Lotto interno	Su lotto
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	Altro
Buono		X	Non rilevato
		Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo		Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3	
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente		Altro	
Edificio a schiera		Non rilevato	
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia
A156Frazione/Località
Villa

Via/Piazza: Zanardelli

Foglio: 3, Alleg. A

Mappale/i: 1648,1687 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	3
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	X N° degli affacci	2	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori	
Discreto	X Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3	
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	X Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro	X		
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: T. Speri

A212

Villa

Foglio:

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte	X	Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	X
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					