

progettisti:

marco bianchi
architetto

riccardo domenighini
urbanista

adozione delibera C.C.
n° del
pubblicazione
il
approvazione delibera C.C.
n° del
pubblicazione sul BURL
n° del

COMUNE DI LOZIO

Provincia di Brescia

PIANO DELLE REGOLE

**Schede di rilevazione degli edifici
dei nuclei di antica formazione**

Sommaprada-Laveno-Sucinva-Camerata

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B01

Laveno

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: B

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B02

Laveno

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 847 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	X
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B03**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 847 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B04**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 847, 2669 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 4
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B05**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B06

Laveno

Foglio:

Mappale/i:

849 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno	X	Legno	X
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci		4	In linea
Discreto	X				Cortina su strada
Cattivo		Un affaccio filo strada			Su corte o cortile
Pessimo		Due affacci filo strada			A scala
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo			Su lotto
Non rilevato		Lotto interno		X	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle			Box
Cattivo		Cortina esterna a monte		X	Depositi
Pessimo					Tettoie
In corso di recupero					Altro
Non rilevato					Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		X	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B07**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 838, 2668 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	
				Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: Castello
B08 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 836 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B09**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 836 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Giulia

B10**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	X
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Giulia

B11

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

840, 835 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B12**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 841 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
			1

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	1	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato	
Buono			Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	X Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Giulia

B13**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

841 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	
				Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo	X	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giulia

B14**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 841 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	X	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo	X	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B15

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi	X	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B16

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
Accessi		
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	X Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro
Buono		Non rilevato
Presenza di accessori		
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B17

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

2403, 2409 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 1	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Castello

B18**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 835, 2467 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	2
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi	X	Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Castello

B19**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 2467 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Castello

B20

Laveno

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 832 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: Castello
B21 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 2470, 2793.

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	4 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	X Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Castello

B22

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
Accessi		
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Castello

B23

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

813, 2272, 2700

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Castello

B24

Laveno

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 827, 877, 2408

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 2
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B25

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B26

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B27

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali	X				
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B28

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

890 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B29

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	4
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico	X	Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare	X	Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Nazzaro
B30 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 888, 893 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	4 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B31

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

880 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	X Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada X	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato X	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B32

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

880 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono		Presenza di accessori			
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Nazario
B33 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 851, 886.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
					1

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo	X	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B34

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

881

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi	X	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro, S.Marco

B35

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

834, 884.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo	X	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Marco

B36

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

882

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno	X	Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Zanardelli

B37

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

872, 873, 874.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B38

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

875

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Marco, G Zanardelli

B39

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea X
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Marco

B40**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B41

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

868 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 2	In linea X
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B42

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

868 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B43**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno X	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato X	Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento X	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono X	N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo X	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono X	Presenza di accessori	
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto X	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B44

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

845, 860.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	X
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: G. Garibaldi

B45

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

757, 858.

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada X	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	X Tipologia tradizionale X	
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato X	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B46

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

864, 862 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B47

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

866, 862 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 2	In linea X
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Marco

B48**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	X Intonaco rustico e pietrame X
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea X
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B49

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

2592, 2593, 2416, 985 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: G. Garibaldi
B50 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 985 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B51

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

2474 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato X

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	X Finitura mista X
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B52

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

1121

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B53

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

2474 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	X Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B54

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

2474 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato X

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	X Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B55

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

981 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	X Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B56

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

981 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B57

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

981 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

G. Garibaldi

B58

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

981 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	X N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Marco

B59**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		1
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	X Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro		Non rilevato
Buono			Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo	X		Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B60**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

976

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B61

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale	X	Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
					1

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X	Pietrame a vista	X
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Alessio
B62 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 2457, 2453.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastrre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci		3	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		X Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		X Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		X Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Alessio
B63 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 974, 2459 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
					1

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci		2	
Discreto	X			In linea	
Cattivo		Un affaccio filo strada		X	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	
					X

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale		X	
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		X	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					
					X

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B64

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

957, 1049 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B65

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

956, 1049 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	X Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Marco

B66**Laveno**

Foglio: 3 Alleg. B

Mappale/i: 955 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato X	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro, S. Alessio

B67

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

954, 955 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		2
			Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato	X		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro		Non rilevato
Buono			Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo	X		Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	X Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro, S. Maria

B68

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche	X	Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Maria

B69**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B70**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	4
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B71**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

959, 960 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
			1

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato	
Buono		Presenza di accessori	
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo	X		Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	X	Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B72

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B73**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

969, 833.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B74

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

964, 965.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	
				Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Alessio

B75

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

2299, 2300 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro, S. Maria

B76

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro, S. Maria

B77**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista	X	Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo	X	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Nazario

B78

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X	Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	X
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro

B79**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

947 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazario

B80**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

948, 947 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	X	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

B81

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

899

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato	
		Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	2
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	4	In linea
Discreto	X		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	
Buono		Non rilevato	
		Presenza di accessori	
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3	X
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Nazario
B82 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 932, 921 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche	X	Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro

B83**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

924, 921 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Nazario
B84 **Laveno** Foglio: 3 Alleg. B Mappale/i: 939, 994.

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		1
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	X Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori	
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro

B85**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

936, 935 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Nazzaro

B86

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

935

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Nazario

B87**Laveno**

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	X Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Nazzaro

B88

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Nazzaro

B89

Laveno

Foglio:

3 Alleg. B

Mappale/i:

934 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	X Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	4	In linea
Discreto	X		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro		Non rilevato
Buono			Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

CO1

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

D

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	X
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
C02 **Sucinva** Foglio: 2 Alleg. C Mappale/i: 1218 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	X Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	X Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	X Edificio di notevole valore storico	X Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C03

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1213, 1218 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
CO4 **Sucinva** Foglio: 2 Alleg. C Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C05

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1224 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
C06 **Sucinva** Foglio: 2 Alleg. C Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	X
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero	X			Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C07

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1211, 1407 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Corsica

C08

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1209, 1407 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
		Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	X Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
C09 **Sucinva** Foglio: 2 Alleg. C Mappale/i: 1206, 1207, 1401 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C10

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1202

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno X	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato X	Pietrame rasato X
Coppi X	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea X
Discreto X		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada X	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto X	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato X	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C11

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1187

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				2	
				Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi	X	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio, Corsica

C12

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1204

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
Uffici	Accessorio	Accessi
Artigianale	Altro	N° accessi carrabili
Non rilevato	Non rilevato	N° accessi rurali carrabili
		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea X
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	
Presenza di accessori		
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Antonio

C13

Sucinva

Foglio:

Mappale/i:

2645 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio	X	N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Corsica

C14

sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1136

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

Corsica

C15

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1139

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali	X				
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C16

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1153

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi	X	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C17

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1152,1151 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale	X	Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo	X	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo	X			Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C18

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio Adua

C19

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Adua

C20

Sucinva

Foglio: 2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi	X	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo	X	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Adua

C21

Sucinva

Foglio: 2 Alleg. C

Mappale/i: 1157 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	X
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	X

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	X
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero	X	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero	X			Altro	
Non rilevato				Non rilevato	X

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato	X		
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Umberto I

C22

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: Umberto I
C23 **Sucinva** Foglio: 2 Alleg. C Mappale/i: 1164, 1210.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Umberto I

C24

Sucinva

Foglio: 2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
Accessi		
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Umberto I

C25

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1197, 1198, 1199

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio, F.lli Delaide

C26

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1194, 2613, 2614 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi X
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

F.lli Delaide

C27

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	
			1

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato	X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato	
Buono	Altro		
Discreto	X Cortina esterna a valle		Presenza di accessori
Cattivo	Cortina esterna a monte		Box
Pessimo			Depositi
In corso di recupero			Tettoie
Non rilevato			Altro
			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	X	Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	X	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

F.lli Delaide

C28

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

F.lli Delaide

C29

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: F.lli Delaide
C30 **Sucinva** Foglio: 2 Alleg. C Mappale/i: 1169, 2825.

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

F.lli Delaide

C31

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1227 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastrre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

F.lli Delaide

C32

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1227 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: IV Novembre

C33

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1174, 2478 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale	X	Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi	X	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo	X	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale	X	Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

F.lli Delaide

C34

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1170, 1190, 1349 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 3
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
Uffici	Accessorio	Accessi
Artigianale	Altro	N° accessi carrabili
Non rilevato	Non rilevato	N° accessi rurali carrabili
		Non rilevato X

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

F.lli Delaide

C35

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1342, 1344, 1349 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: IV Novembre

C36

Sucinva

Foglio:

Mappale/i:

1191, 1190 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
		Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 1	In linea
Discreto	X	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: IV Novembre

C37

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
C38 **Sucinva** Foglio: 2 Alleg. C Mappale/i: 1184, 1185.

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	X Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C39

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1180, 1181, 1340

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 2
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada X	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle X	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi X
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato X	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio privo di valore storico	Grado 5 X
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

C40

Sucinva

Foglio:

2 Alleg. C

Mappale/i:

1179, 1176 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X	Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Giovanni
DD1 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: F

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche	X	Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giovanni

D02

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Giovanni
D03 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 365 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Giovanni
DD4 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 365 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giovanni

D05

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

364, 2640, 2641

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero	X			Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D06 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 64 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
					1

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					X

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci		4	
Discreto				In linea	
Cattivo		Un affaccio filo strada		X	
Pessimo		Due affacci filo strada		Cortina su strada	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su corte o cortile	
Non rilevato		Lotto interno		A scala	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Su lotto	
Buono	X			Altro	
Discreto		Cortina esterna a valle		X	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Non rilevato	
Pessimo				Presenza di accessori	
In corso di recupero				Box	
Non rilevato				Depositi	
				Tettoie	
				Altro	
				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		X	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale		X	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		X	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D07 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 1129 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	X Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	1 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro	X	
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT
scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D08 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D09 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D10 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 2591, 2310.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci		3	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		X	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale		X	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		X	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D11 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 79 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Gregorio

D12

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

2309, 2590 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D13 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 2590 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Gregorio
D14 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 2687 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci 3	In linea
Discreto		Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Gregorio, S. Antonio

D15

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
D16 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 382 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Antonio

D17

Sommaprada

Foglio: 7 Alleg. A

Mappale/i: 382 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
D18 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 390 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	1
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		3
			Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno		Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista		Finitura mista
Misto	Altro		Altro
Copertura piana	Non rilevato		Non rilevato
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2	In linea
Discreto			Cortina su strada
			X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
			X
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
			Non rilevato
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	
Buono			Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	X	Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
			X
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

D19

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

384, 390 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Antonio

D20

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

388 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio, S. Cristina

D21

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

389 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

D22

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
					1

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Cristina
D23 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 386, 392.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Cristina

D24

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 2	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Cristina

D25

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		1
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	X
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto			Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori	
Discreto	Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico		Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Cristina

D26

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	X
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

D27

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
D28 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 378, 380.

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Antonio

D29

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
D30 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 367, 361 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT
scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Antonio
D31 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 361, 366 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale	X	Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo	X	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	X	Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giovanni

D32

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

361 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giovanni

D33

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: Umberto I
D34 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 2737 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Umberto I

D35

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	X
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico	X	Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare	X	Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Umberto I

D36

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame	X	Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero	X	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero	X			Altro	
Non rilevato				Non rilevato	X

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Cristina

D37

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono		Presenza di accessori			
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

D38

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

2890 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro		X	
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro	X				
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Cristina
D39 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 2381 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale	X	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
					1

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	X
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Cristina

D40

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

2776, 2771, 408 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche	X	Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Cristina

D41

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

413 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte	X	Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Cristina

D42

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

352 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Cristina
D43 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 2691 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato	
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	X Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato	X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2 In linea	X
Discreto		Cortina su strada	X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile	X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala	
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto	
Non rilevato	Lotto interno	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato	
Buono		Presenza di accessori	
Discreto	Cortina esterna a valle	Box	
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi	
Pessimo		Tettoie	X
In corso di recupero		Altro	
Non rilevato		Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3	X
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Cristina, Umberto I

D44

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Cristina

D45

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

351 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci		4	
Discreto				In linea	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Cortina su strada	
Pessimo		Due affacci filo strada		Su corte o cortile	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		A scala	
Non rilevato		Lotto interno		Su lotto	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		X	
Buono	X			Altro	
Discreto		Cortina esterna a valle		Non rilevato	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Presenza di accessori	
Pessimo				Box	
In corso di recupero				Depositi	
Non rilevato				Tettoie	
				Altro	
				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		X	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Cristina
D46 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 347 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale	X	Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	
				1	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo	X	Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Cristina

D47

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

347 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Umberto I

D48

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

D49

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

271 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte	2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X	Accessi
Uffici	Accessorio		N° accessi carrabili
Artigianale	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		1
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	X Intonaco rustico e pietrame	X
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Non rilevato			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2	In linea
Discreto	X		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro		Non rilevato
Buono			Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle		Box
Cattivo	Cortina esterna a monte		Depositi
Pessimo			Tettoie
In corso di recupero			Altro
Non rilevato			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico		Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto		
Edificio plurifamiliare recente	Altro		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Complesso edilizio turistico			
Altri edifici residenziali			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia Frazione/Località Via/Piazza: S. Giovanni
D50 **Sommaprada** Foglio: 7 Alleg. A Mappale/i: 271, 344 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X			Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Cristina

D51

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	X Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

S. Giovanni S. Cristina

D52

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 3	In linea
Discreto	X	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	X Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	X Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Umberto I

D53

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

342 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	X
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente	X	Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S. Giovanni

D54

Sommaprada

Foglio:

7 Alleg. A

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	X Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono	X	Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3
Edilizia storica minore	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S.P. n.92

E04

Camerata

Foglio:

Mappale/i:

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto X
Destinazione d'uso piano terra	Autorimessa	Non rilevato
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	X Intonaco rustico e pietrame X
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci 4	In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura	Altro	Non rilevato
Buono		Presenza di accessori
Discreto	Cortina esterna a valle	Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato X

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	X Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	Grado 3 X
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S.P. n.92

E06

Camerata

Foglio:

Mappale/i:

2878,2888, 2889

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S.P. n.92

E07

Camerata

Foglio:

Mappale/i:

2887, 2971.

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso edificio	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Interrato
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Seminterrato
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso valle 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Verso monte 2
Non rilevato	Rurale	Sottotetto
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Non rilevato
Uffici	Accessorio	Accessi
Artigianale	Altro	N° accessi carrabili
Non rilevato	Non rilevato	N° accessi rurali carrabili
		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Lotto interno	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X Cortina esterna a valle	X Box
Cattivo	Cortina esterna a monte	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di notevole valore storico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico in parte trasformato	X Grado 3
Edilizia storica minore	X Edificio di sedime storico integralmente trasformato	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio privo di valore storico	Grado 5
Villa, villetta uni-bifamiliare	Edificio avulso dal contesto	
Edificio plurifamiliare recente	Altro	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Complesso edilizio turistico		
Altri edifici residenziali		
Altro		
Non rilevato		

Comune di Lozio - PGT

scheda di rilevazione nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: S.P. n.92

E08

Camerata

Foglio:

Mappale/i:

2801, 2977, 2975

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	X
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X			Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono				Presenza di accessori	
Discreto	X	Cortina esterna a valle	X	Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	X
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato	X	Grado 3	
Edilizia storica minore	X	Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza:

E13

Camerata

Foglio:

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo	X	Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	2
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Lotto interno		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		X Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi	X	Lesene, marcapiani	
Scale	X	Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale		X	
Balconi e loggiati	X	Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di notevole valore storico		X Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Dei Castagni

G01

S. Nazzaro

Foglio:

Mappale/i: A

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso valle	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	1
Non rilevato		Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X			Presenza di accessori	
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	X
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Frazione/Località

Via/Piazza: Dei Castagni

G11

S. Nazzaro

Foglio:

Mappale/i:

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso edificio		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Interrato	
Utilizzato parzialmente e/o saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Seminterrato	X
Utilizzato parzialmente		Uffici	X	Verso valle	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Verso monte	3
Non rilevato	X	Rurale		Sottotetto	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa		Non rilevato	
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	X

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Non rilevato					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto				Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Lotto interno	X	Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Altro		Non rilevato	
Buono	X	Presenza di accessori			
Discreto		Cortina esterna a valle		Box	
Cattivo		Cortina esterna a monte		Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di notevole valore storico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico in parte trasformato		Grado 3	
Edilizia storica minore		Edificio di sedime storico integralmente trasformato		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio privo di valore storico		Grado 5	
Villa, villetta uni-bifamiliare		Edificio avulso dal contesto			
Edificio plurifamiliare recente		Altro			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Complesso edilizio turistico					
Altri edifici residenziali					
Altro					
Non rilevato					