



Legenda

- Briglia
 - Soglia
 - Scogliera
 - Muro d'argine ed opere in cls
 - Cunettone
 - Struttura danneggiata
 - Possibile direzione di propagazione di colate fangoso detritiche

 - Deflusso concentrato delle acque superficiali
 - Possibile direzione di deflusso della piena, con trasporto di terreni a granulometria fine prevalente (ghiaia e sabbia)
 - Imbocco di miniera inattiva - Accesso all'opera di captazione in sotterraneo
 - Ammasso roccioso interessato da potenziali crolli
 - Tombotto insufficiente a smaltire le portate di piena
 - Struttura danneggiata
 - Canale inutilizzato
 - Tratto d'alveo adeguato a sede stradale
 - Corso d'acqua intubato
 - Argine in rilevato

 - Copertura di versanti con terreni saturi
 - Ristagno superficiale
 - Corso d'acqua perenne
 - Corso d'acqua periodico
 - Deflusso concentrato acque superficiali
 - Sorgente non captata
 - Sorgente captata
 - Vasca di raccolta dell'acqua
 - Derivazione

 - Corso d'acqua con trasporto solido
 - Rottura di pendio significativa
 - Area soggetta a fenomeni alluvionali con trasporto solido modesto
 - Area a rischio per fenomeni alluvionali con trasporto solido elevato
 - Zona di rispetto delle sorgenti captate (ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n.236)
 - Area con bassa soggiacenza della falda
 - Livellamento con accumulo di inerti
 - Accumulo di inerti
 - Aree potenzialmente interessate dalle traiettorie di caduta dei blocchi
 - Accumulo smarino della miniera Ferromin
 - Rilevato stradale
 - Sovrappasso ferroviario
- Sez.1 Sezioni idrauliche riportate nella relazione illustrativa

- | | | |
|---|--------|------------|
| Orlo di scarpata di erosione | Attivi | Quiescenti |
| Terrazzamento agrario | | |
| Erosione diffusa | | |
| Solfusso | | |
| Orlo di scarpata di frana | | |
| Solco d'erosione | | |
| Crollo | | |
| Sbancamento stradale in degradazione attiva | | |

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

La componente geologica nella pianificazione comunale

1999 - Studio geologico del territorio comunale - ai sensi dell' art. 3 della L.r. 24/11/97 con recepimenti delle osservazioni della Regione Lombardia del 5 Settembre 2000 prot. 21 2000. 0031151

2002 - Valutazione della pericolosità delle aree di concolite - ai sensi della d.g.r. 11/12/2001 con recepimenti delle osservazioni della Regione Lombardia del 9 Giugno 2003 prot. 21 2003. 0025925

CARTA DELLA DINAMICA	Settembre 2003
GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO CON	Allegato 4/c
ELEMENTI LITOLOGICI E GEOTECNICI	Scala 1:2000

MALONNO

Dott. Geol. Gilberto Zaina

Geo.Te.C
 Geologia Tecnica Comune
 Studio associato-tel/fax 0364 533637
 Via Albera, 3-Darfo Boario Terme (BS)
 E-mail: geotec@intercam.it