

Legenda

- Briglia
- Soglia
- Scogliera
- Sacchi di pietrame
- Gabbioni
- Muro d'argine ed opere in cls
- Cunettone
- Struttura danneggiata
- Possibile direzione di propagazione di colate fangoso detritiche
- Confluenza
- Deflusso concentrato acque superficiali
- Possibile direzione di deflusso della piena, con trasporto di terreni a granulometria fine prevalente (ghiaia e sabbia)
- Imbocco di miniera inattiva - Accesso all'opera di captazione in sotterraneo
- Ammasso roccioso interessato da potenziali crolli
- Tombotto insufficiente a smaltire le portate di piena
- Struttura danneggiata
- Canale inutilizzato
- Tratto d'alveo adeguato a sede stradale
- Corso d'acqua intubato
- Argine in rilevato
- Copertura di versanti con terreni saturi
- Ristagno superficiale
- Corso d'acqua perenne
- Corso d'acqua periodico
- Deflusso concentrato acque superficiali
- Sorgente non captata
- Sorgente captata
- Vasca di raccolta dell'acqua
- Derivazione
- Corso d'acqua con trasporto solido
- Scarpata artificiale
- Rottura di pendio significativa
- Alveo sovralluvionato
- Area soggetta a fenomeni di allagamento per apporti dai corsi d'acqua
- Zona di rispetto delle sorgenti captate (ai sensi del D.P.R.24 maggio 1988 n.236)
- Versante dove la stabilit¨ della copertura ¯ collegata alla manutenzione dei terrazzamenti
- Area con bassa soggiacenza della faglia
- Livellamento con accumulo di inerti
- Accumulo di inerti
- Aree con terreni superficiali dalle caratteristiche meccaniche scadenti
- Area a rischio per fenomeni alluvionali con trasporto solido elevato
- Area urbanizzata
- Rilevato stradale

	Attivi	Quiescienti
Orlo di scarpata di erosione		
Terrazzamento agrario		
Erosione diffusa		
Soliflusso		
Orlo di scarpata di frana		
Solco d'erosione		
Crollo		
Sbancamento stradale in degradazione attiva		

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

La componente geologica nella pianificazione comunale

1999 – Studio geologico del territorio comunale – ai sensi dell' art. 3 della l.r. 24/11/97 con recepimento delle osservazioni della Regione Lombardia del 5 Settembre 2000 prot. Z1 2000. 0031151

2002 : Valutazione della pericolosità delle aree di conoide – ai sensi della d.g.r. 11/12/2001 con recepimento delle osservazioni della Regione Lombardia del 9 Giugno 2003 prot. Z1 2003. 0025925

CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO CON ELEMENTI LITOLOGICI E GEOTECNICI	Settembre 2003
	Allegato 4/d
	Scala 1:2000

LAVA

Dott. Geol. Gilberto Zaina

Geo.Te.C
Geologia Tecnica Camuna
Studio associato–tel/fax 0364 533637
Via Albera, 3–Darfo Boario Terme (BS)
E–mail : geotec@intercam.it