

progettisti:

riccardo arzaroli
architetto

riccardo domenighini
urbanista

marco bianchi
architetto

adozione delibera C.C.
n° del
pubblicazione
il
approvazione delibera C.C.
n° del
pubblicazione sul BURL
n° del

COMUNE DI MONNO

Provincia di Brescia

**SCHEDE DI RILEVAZIONE
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE**

pr-P04

Febbraio 2012

PGT

Schede nuclei di antica formazione

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 12

1

Foglio:

19

Mappale/i:

367

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	X
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale	X	Grado 3	X
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 10

2

Foglio:

19

Mappale/i:

366

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 8

3

Foglio:

19

Mappale/i:

363

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo		Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici		Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale		Sottotetto
Non rilevato	Rurale		Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra			
Commerciale	Autorimessa		
Uffici	Misto residenziale/rurale		Accessi
Artigianale	Accessorio		N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro		N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno			
Lastre di pietra		Pietrame a vista	X
Coppi		Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi		Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio		Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento		Legno	Legno
Lamiera		Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	X	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana		Altro	Altro
Altro		Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2	In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Su corte		Altro
Manutenzione: elementi di finitura			
Buono	Su lotto o lotto interno	X	Non rilevato
Discreto	Altro		Presenza di accessori
Cattivo			Box
Pessimo	X		Depositi
In corso di recupero			Tettoie
Non rilevato			Altro
			Non rilevato

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato		Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato		
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Altri edifici residenziali			
Autorimessa			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 6

4

Foglio:

19

Mappale/i:

362

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno X
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso,

5

Foglio:

19

Mappale/i:

357 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 4

6

Foglio:

19

Mappale/i:

357 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili 2
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	X Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2 X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 2

7

Foglio:

19

Mappale/i:

357 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2 X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 17

8

Foglio:

19

Mappale/i:

373

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	X Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero	X	Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 15

9

Foglio:

19

Mappale/i:

368

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	X Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 13

10

Foglio:

19

Mappale/i:

372

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		X Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 11

11

Foglio:

19

Mappale/i:

369

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 9

12

Foglio:

19

Mappale/i:

328

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	4 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 5

13

Foglio:

19

Mappale/i:

403

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Dosso, 1

14

Foglio:

19

Mappale/i:

326

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via dei Mille, 1

15

Foglio:

19

Mappale/i:

322

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, snc

16

Foglio: 0 Mappale/i: A

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	1
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		X Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale	X	Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 9

17

Foglio: 0

Mappale/i: 380

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle	2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto	X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra			
	Autorimessa		
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	X N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno			
	Pietrame a vista	Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Altro			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione		
Buono	N° degli affacci	3	In linea	X
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato	Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura				
	Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	Altro	Presenza di accessori		
Discreto	X	Box		
Cattivo		Depositi		
Pessimo		Tettoie		
In corso di recupero		Altro		
Non rilevato		Non rilevato		

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	X Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	X Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento		
Edificio speciale	X Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera	Non rilevato			
Altri edifici residenziali				
Autorimessa				
Altro				
Non rilevato				

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli / via Riva, 7 / 2 - 2A

18

Foglio:

19

Mappale/i: 316

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Accessi		
Commerciale	Misto residenziale/rurale	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Riva, 4

19

Foglio:

19

Mappale/i: 317

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali	X				
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Riva, B

20

Foglio: 0

Mappale/i: 318

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	1
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	0
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X		
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	X
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 24A - 26

21

Foglio:

19

Mappale/i:

315

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X	Pietrame a vista	X
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	X	Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 18 - 20 - 22

22

Foglio: 19

Mappale/i: 314

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X
Artigianale	Accessorio	
Non rilevato	Non rilevato	
		Accessi
		N° accessi carrabili
		N° accessi rurali carrabili
		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	
Discreto		Presenza di accessori
Cattivo	X	Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 18 - 20 - 22

23

Foglio: 19

Mappale/i: 242

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Cavour, 1

24

Foglio:

19

Mappale/i:

243

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Cavour, 3 - 5

25

Foglio:

19

Mappale/i:

241

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	X Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 5

26

Foglio:

19

Mappale/i:

271 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 3

27

Foglio:

19

Mappale/i:

271 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato X
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via dei Mille, 1

28

Foglio: 0

Mappale/i: 271 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente	X	Commerciale/ricettivo		Verso valle	2
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	X
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via dei Mille, 2 / 4 / 6

29

Foglio: 19

Mappale/i: 272 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 2
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via dei Mille, 8 / 10

30

Foglio:

19

Mappale/i:

272 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via dei Mille, 12

31

Foglio:

19

Mappale/i:

275 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato X
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	Presenza di accessori
Discreto	Altro	Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Riva, 5

32

Foglio: 0

Mappale/i: 275 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	2
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via dei Mille, 14

33

Foglio:

19

Mappale/i:

276

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: p.za IV novembre, 17

34

Foglio:

19

Mappale/i: 251

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Cavour, 2 - 4

35

Foglio:

19

Mappale/i:

249 / 250

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	X Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box X
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 12

36

Foglio: 0

Mappale/i: 249 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato X
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli,

37

Foglio: 0

Mappale/i: 248

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato X
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli,

38

Foglio:

19

Mappale/i: 247

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	X
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via don G. Antonioli, 2

39

Foglio:

19

Mappale/i:

246

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Cavour, 6 - 8 - 10

40

Foglio:

19

Mappale/i:

245

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Accessi		
Commerciale	Misto residenziale/rurale	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via S. Sebastiano, 9

41

Foglio:

19

Mappale/i: 244

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo	X	Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Colombera, 8

42

Foglio:

19

Mappale/i:

212

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Colombera, 6

43

Foglio:

19

Mappale/i:

208 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Colombera, 4

44

Foglio:

19

Mappale/i:

208 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle	2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto	X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra			
Commerciale	Autorimessa		
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili	1
Non rilevato	Altro	X N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	X Altro	X
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Altro			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Su corte		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato	
Buono	Altro	Presenza di accessori	
Discreto		Box	
Cattivo		Depositi	
Pessimo	X	Tettoie	
In corso di recupero		Altro	
Non rilevato		Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4	X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato		
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	X	
Edificio a schiera	Non rilevato		
Altri edifici residenziali			
Autorimessa			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Via/Piazza: via Colombera, 9

45

Foglio:

19

Mappale/i: 211

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Colombera, 1

46

Foglio:

19

Mappale/i:

210 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Colombera, 3

47

Foglio:

19

Mappale/i:

210 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	2
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio	X	Calcestruzzo e/o laterizio	X
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Colombera, 2

48

Foglio: 0

Mappale/i: 118

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	X
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato
Altro		X

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via S. Sebastiano, 11

49

Foglio:

19

Mappale/i: 117

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box X
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via S. Sebastiano, 13

50

Foglio:

19

Mappale/i:

115

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: p.za IV novembre, 4

51

Foglio: 0

Mappale/i: 253

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici	X	Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici	X	Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	X
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 8

52

Foglio:

19

Mappale/i:

264

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 17

53

Foglio:

19

Mappale/i:

279

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, snc

54

Foglio:

19

Mappale/i: 280

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 15

55

Foglio:

19

Mappale/i:

282

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 9

56

Foglio:

19

Mappale/i:

286

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		X Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 13 / 13A

57

Foglio:

19

Mappale/i:

283

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	2
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 7

58

Foglio:

19

Mappale/i:

290 / 291

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 1

59

Foglio: 0

Mappale/i: 290 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		X

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 12

60

Foglio:

19

Mappale/i:

292

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	X Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 16

61

Foglio:

19

Mappale/i:

293 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 16A / 16B

62

Foglio:

19

Mappale/i:

293 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	X
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Broli, 4

63

Foglio:

19

Mappale/i:

295

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 24

64

Foglio:

19

Mappale/i:

299

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	5
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Broli, 5

65

Foglio:

19

Mappale/i:

339 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Broli, 7

66

Foglio:

19

Mappale/i:

339 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Broli, 9

67

Foglio:

19

Mappale/i:

339 parte / 346

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 25 / 27

68

Foglio:

19

Mappale/i: 311

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		X	Pietrame a vista
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 19 / 21

69

Foglio:

19

Mappale/i:

310

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 17

70

Foglio:

19

Mappale/i:

302 / 309

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	X
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio	X	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 15

71

Foglio:

19

Mappale/i:

300

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	X Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero	X	Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Imavilla, 6

72

Foglio:

19

Mappale/i:

303 / 304

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Imavilla, 6

73

Foglio:

19

Mappale/i:

306

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 4
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	X Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero	X	Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Imavilla, 8 / 10 / 12

74

Foglio:

19

Mappale/i:

305

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 11 / 11A

75

Foglio:

19

Mappale/i:

190

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	4	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via G. Mazzini, 2

76

Foglio:

19

Mappale/i:

173

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Portici, 2

77

Foglio:

19

Mappale/i: 172

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio	X	Calcestruzzo e/o laterizio	X
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo	X	Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo	X			Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio	X	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Portici, 14

78

Foglio:

19

Mappale/i: 174

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci		In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Portici, snc

79

Foglio:

19

Mappale/i: 175

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	1	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Portici, 20

80

Foglio:

19

Mappale/i: 167

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle	2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto	
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	X Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	X
Altro			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	2	In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Su corte	X	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori	
Discreto		Box	
Cattivo		Depositi	
Pessimo	X	Tettoie	
In corso di recupero		Altro	
Non rilevato		Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3	
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4	X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato		
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Altri edifici residenziali			
Autorimessa			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Via/Piazza: via Portici, 9

81

Foglio:

19

Mappale/i:

161 / 162

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		X

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	X Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Portici, 3

82

Foglio:

19

Mappale/i:

160

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		X Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via G. Mazzini, 8

83

Foglio:

19

Mappale/i: 159

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 5
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 30 / 32

84

Foglio:

19

Mappale/i:

152 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 26 / 28

85

Foglio:

19

Mappale/i:

152 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 24

86

Foglio:

19

Mappale/i:

148 / 149 / 150

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 18

87

Foglio: 19

Mappale/i: 143

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 14

88

Foglio:

19

Mappale/i:

144

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		X Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 1A

89

Foglio:

19

Mappale/i:

145

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 6

90

Foglio:

19

Mappale/i:

268 / 269 / 270

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 4

91

Foglio:

19

Mappale/i:

267

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: vicolo Strette, 1

92

Foglio:

19

Mappale/i: 266

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 4

93

Foglio:

19

Mappale/i:

261

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Trabassi, 6

94

Foglio:

19

Mappale/i:

262

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		X Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: p.za IV novembre, 5

95

Foglio: 19

Mappale/i: 260 / 255

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via S. Sebastiano / via Patrioti, 2 / 7

96

Foglio: 19

Mappale/i: 119 / 120 / 121

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X
Artigianale	Accessorio	
Non rilevato	Non rilevato	
		Accessi
		N° accessi carrabili
		N° accessi rurali carrabili
		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	
Cattivo	X	Presenza di accessori
Pessimo		Box
In corso di recupero		Depositi
Non rilevato		Tettoie
		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 1 / 3

97

Foglio:

19

Mappale/i:

122 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	2
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: p.za IV novembre, 4

98

Foglio:

19

Mappale/i:

122

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro	X	N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	X	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1	X
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico	X	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: p.za IV novembre, 2

99

Foglio:

19

Mappale/i:

124

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 2 / 4 / 6

100

Foglio:

19

Mappale/i: 126

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato X
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	X Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 3 / 5

101

Foglio:

19

Mappale/i:

127

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	5
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 7

102

Foglio:

19

Mappale/i:

128 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	4
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 12

103

Foglio:

19

Mappale/i:

128 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 13

104

Foglio:

19

Mappale/i: 114

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 15

105

Foglio:

19

Mappale/i: 112

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 11

106

Foglio:

19

Mappale/i: 113

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo	X	Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo	X			Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 16 / 18

107

Foglio:

19

Mappale/i: 103

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 2
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio X
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	X Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Patrioti, 16

108

Foglio:

19

Mappale/i:

102

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	2
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 3

109

Foglio:

19

Mappale/i:

109 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	5
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Patrioti, 12

110

Foglio:

19

Mappale/i:

108 / 109 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Patrioti, 10A

111

Foglio:

19

Mappale/i:

107 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro	X				

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Patrioti, 10

112

Foglio:

19

Mappale/i:

107 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 16C

113

Foglio:

19

Mappale/i:

99 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 12

114

Foglio:

19

Mappale/i:

99 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Patrioti, 16D / 16E / 16F

115

Foglio: 19

Mappale/i: 97 / 98 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	X Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Patrioti, 22 / 24

116

Foglio:

19

Mappale/i:

98 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via S. Sebastiano, 4

117

Foglio:

19

Mappale/i:

95 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale	X	Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via S. Sebastiano, 6

118

Foglio:

19

Mappale/i:

95 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato
	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	X Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero	X	Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via S. Sebastiano, 8

119

Foglio:

19

Mappale/i:

95 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento	X	Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 3

120

Foglio:

19

Mappale/i:

62

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	X Decorazioni pittoriche	X Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	X Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, snc

121

Foglio: 0

Mappale/i: 68

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale		Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	1
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	X		
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	X	Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana	X	Non rilevato		Non rilevato	X
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	X
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	X
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro	X				
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 5 / 5A

122

Foglio: 19

Mappale/i: 389 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box X
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 7

123

Foglio:

19

Mappale/i:

389 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	2	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 9

124

Foglio:

19

Mappale/i:

75

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista X
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	X Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	X Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	X

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2 X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 11

125

Foglio:

19

Mappale/i:

69

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato
Non rilevato	Non rilevato	1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, snc

126

Foglio:

19

Mappale/i:

73 / 74

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	Pietrame a vista
	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Sorlorto, 9

127

Foglio:

19

Mappale/i:

31 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista X
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	X Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	X Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2 X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Sorlorto, 11 / 13

128

Foglio:

19

Mappale/i:

31 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Sorlorto, 3 / 5

129

Foglio:

19

Mappale/i:

77

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 20 / 22

130

Foglio:

19

Mappale/i:

78

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 24

131

Foglio:

19

Mappale/i:

79

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale	X	Seminterrato	X
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente	X	Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	1
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	2	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	X
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 26

132

Foglio:

19

Mappale/i:

80

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box X
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 28

133

Foglio:

19

Mappale/i:

81

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	X Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Rosario, 30 / 32

134

Foglio:

19

Mappale/i:

82

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 14A

135

Foglio:

19

Mappale/i: 435

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	4 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	X Su lotto o lotto interno	Presenza di accessori
Discreto	Altro	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 14

136

Foglio:

19

Mappale/i:

87

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 5
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 16

137

Foglio:

19

Mappale/i:

85

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato	X	Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto	X	Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	X
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	
Basamenti		Affreschi	
Scale		Decorazioni pittoriche	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	X
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 18 / 20

138

Foglio:

19

Mappale/i:

83 / 84

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista	X	Porzioni di pietrame a vista	X
Altri elementi in laterizio	X	Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo		Due affacci filo strada	X	A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 19A / 19B

139

Foglio:

19

Mappale/i:

86 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	X Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box X
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	X Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Roma, 19C / 19D / 19E

140

Foglio:

19

Mappale/i:

86 parte

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	
Pessimo	X	Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	X
Cattivo				Depositi	
Pessimo	X			Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche	X	Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	X		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X	Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Scaletto, 22

141

Foglio:

19

Mappale/i:

51 / 52 / 53

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Scaletto, 24

142

Foglio:

19

Mappale/i:

50

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 3
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	1 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Scaletto, 26

143

Foglio:

19

Mappale/i:

49

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 4
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	1 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 32

144

Foglio:

19

Mappale/i:

47 / 48

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	X Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Scaletto, 9

145

Foglio:

19

Mappale/i:

46

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	X
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico	X		
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 32 / 34 / 36

146

Foglio:

19

Mappale/i:

45

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	X Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo	X	Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 30

147

Foglio:

19

Mappale/i:

41 / 42

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	3
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	X
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	3	In linea	
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo	X	Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto	X			Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	X
Edilizia di matrice storica	X	Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via G. Reverberi, 2

148

Foglio:

19

Mappale/i:

43

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 4
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 1
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	X Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5 X
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Sorlorto, 2 / 4

149

Foglio:

19

Mappale/i:

38

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 3
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	X Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile X
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via G. Reverberi, 6

150

Foglio:

19

Mappale/i:

39

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili 1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2 X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 37A

151

Foglio:

19

Mappale/i:

40

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	X Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 37B

152

Foglio:

19

Mappale/i:

30

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	X	Residenziale	X	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	4
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	3
Prevalentemente non utilizzato		Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale		Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	2
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	X	Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono	X	Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie		Inferriate	Gronda
Basamenti		Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	Altro
Portali		Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra	

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X		
Edificio plurifamiliare recente	X	Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Mortirolo, 39 / 39A

153

Foglio:

19

Mappale/i:

27

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Sorlorto, 8 / 7A

154

Foglio:

19

Mappale/i:

28

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	X Finitura mista X
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato X	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via G. Reverberi, 7 / 9

155

Foglio:

19

Mappale/i:

29

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	X Finitura mista X
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo		Depositi
Pessimo	X	Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	X Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato X	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Scaletto, snc

156

Foglio: 0

Mappale/i: 242 / 243

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle	2
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto	X
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	2
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista	
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Altro			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Su corte		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		X Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori	
Discreto		Box	
Cattivo	X	Depositi	
Pessimo		Tettoie	
In corso di recupero		Altro	
Non rilevato		Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	X Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3	X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato		
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Altri edifici residenziali			
Autorimessa			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Via/Piazza: via Scaletto, 6 / 8

157

Foglio: 0

Mappale/i: 204 / 205 / 206

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	X
Artigianale	Accessorio	Accessi
Non rilevato	Non rilevato	N° accessi carrabili
		N° accessi rurali carrabili
		3
		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
		Pietrame a vista
Lastre di pietra		Pietrame rasato
		X
Coppi		Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio		Legno
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera		Finitura mista
Misto		Altro
Copertura piana		Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4
Discreto	X	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico
Cattivo		Un affaccio filo strada
Pessimo		Due affacci filo strada
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo
Non rilevato		X
		Su lotto
		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono		Su lotto o lotto interno
Discreto		Altro
Cattivo	X	Presenza di accessori
Pessimo		Box
In corso di recupero		Depositi
Non rilevato		Tettoie
		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	X	Androne porticato o passaggio coperto
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale
Balconi e loggiati		X
		Elementi decorativi in pietra

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico testimoniale
Edilizia di matrice storica		X
		Grado 3
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Salina, snc

158

Foglio: 0

Mappale/i: 424

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	X
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	X Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	X
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro	X	
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Salina, /

159

Foglio: 0

Mappale/i: 370

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	X Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	X
	Altro	Presenza di accessori
Discreto		Box
Cattivo	X	Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 2 / 4

160

Foglio: 0

Mappale/i: 328 / 329

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle	3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto	
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra			
Commerciale	Autorimessa		
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili	
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili	2
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno			
	Pietrame a vista	Pietrame a vista	X
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	X Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	X Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Altro			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	4	In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	X	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Su corte		Altro
Manutenzione: elementi di finitura			
Buono	Su lotto o lotto interno		Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori	
Cattivo		Box	
Pessimo		Depositi	
In corso di recupero		Tettoie	
Non rilevato		Altro	
		Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3	
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato		
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Altri edifici residenziali			
Autorimessa			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 6

161

Foglio: 0

Mappale/i: 330

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili 2
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	X Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 8

162

Foglio: 0

Mappale/i: 331

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle 2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte 2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	X Intonaco civile con tinteggiatura X
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	X Porzioni di pietrame a vista X
Altri elementi in laterizio	X Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada X
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	X Edificio del tessuto storico minore	Grado 4 X
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, /

163

Foglio: 0

Mappale/i: 332

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	X Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 10

164

Foglio: 0

Mappale/i: 333

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	In linea
Cattivo	Un affaccio filo strada	Cortina su strada
Pessimo	Due affacci filo strada	Su corte o cortile
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	A scala
Non rilevato	Su corte	Su lotto
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Altro
Discreto	Altro	Non rilevato
Cattivo		Presenza di accessori
Pessimo		Box
In corso di recupero		Depositi
Non rilevato		Tettoie
		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, /

165

Foglio: 0

Mappale/i: 323

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	X Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 12

166

Foglio: 0

Mappale/i: 324

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle	2
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte	2
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto	X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato	X
Destinazione d'uso piano terra			
	Autorimessa		
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno			
	Pietrame a vista	Pietrame a vista	X
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato	
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio	Legno	X Legno	
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista	
Misto	X Altro	Altro	
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato	
Altro			

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione	
Buono	N° degli affacci	3	In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato	Su corte		Altro
Manutenzione: elementi di finitura			
	Su lotto o lotto interno	X	Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori	
Discreto	X	Box	
Cattivo		Depositi	
Pessimo		Tettoie	
In corso di recupero		Altro	
Non rilevato		Non rilevato	

Elementi di pregio			
Strutture murarie	Inferriate		Gronda
Basamenti	Affreschi		Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche		Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento	
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1	
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2	X
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3	
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4	
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato		
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico		
Edificio a schiera	Non rilevato		
Altri edifici residenziali			
Autorimessa			
Altro			
Non rilevato			

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, /

167

Foglio: 0

Mappale/i: 325

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		X Non rilevato
Buono	Su lotto o lotto interno	
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, /

168

Foglio: 0

Mappale/i: 326

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	3 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	X Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	X
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 14

169

Foglio: 0

Mappale/i: 321 / 417

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	X Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, /

170

Foglio: 0

Mappale/i: 361

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	4 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	X Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 18

171

Foglio: 0

Mappale/i: 347 / 348

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	X Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 20

172

Foglio: 0

Mappale/i: 346

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	X Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	X N° degli affacci	4 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	X Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 22

173

Foglio: 0

Mappale/i: 350

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Autorimessa	
Uffici	Misto residenziale/rurale	Accessi
Artigianale	Accessorio	N° accessi carrabili
Non rilevato	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
Lastre di pietra	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Coppi	Pietrame rasato	X Pietrame rasato
Marsigliesi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Altri elementi in laterizio	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Tegole in cemento	Legno	Legno
Lamiera	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Misto	X Finitura mista	Finitura mista
Copertura piana	Altro	Altro
Altro	Non rilevato	Non rilevato

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Discreto	X Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo		Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 24

174

Foglio: 0

Mappale/i: 351

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	X Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	X Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	3 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	X Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via Lucco, 26

175

Foglio: 0

Mappale/i: 352

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	X Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle 3
Utilizzato parzialmente	X Uffici	Verso monte 1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto X
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
	Autorimessa	
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	X Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura X
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	X Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro		

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	4 In linea
Discreto	X Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto X
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
	Su lotto o lotto interno	X Non rilevato
Buono	Altro	Presenza di accessori
Discreto	X	Box
Cattivo		Depositi
Pessimo		Tettoie X
In corso di recupero		Altro
Non rilevato		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	X
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3 X
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		

Unità edilizia

Via/Piazza: via San Sebastiano, snc

298

Foglio: 0 Mappale/i: A

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente	X Commerciale/ricettivo	Verso valle	1
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte	1
Prevalentemente non utilizzato	Artigianale	Sottotetto	
Non rilevato	Rurale	Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra			
	Autorimessa		
Commerciale	Misto residenziale/rurale	Accessi	
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili	
Artigianale	Altro	X	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato		Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno	X	Intonaco civile con tinteggiatura	X	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	X	Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista
Misto		Altro		Altro
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato
Altro				

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci		Disposizione	
Buono	X	N° degli affacci	4	In linea
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada
Cattivo		Un affaccio filo strada		Su corte o cortile
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto
Non rilevato		Su corte		Altro
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato
Buono	X	Altro		Presenza di accessori
Discreto				Box
Cattivo				Depositi
Pessimo				Tettoie
In corso di recupero				Altro
Non rilevato				Non rilevato

Elementi di pregio				
Strutture murarie	X	Inferriate		Gronda
Basamenti		Affreschi	X	Lesene, marcapiani
Scale		Decorazioni pittoriche	X	Altro
Portali	X	Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale		
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra		

Tipologia	Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale	X	Edificio vincolato	X	Grado 1
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico	X	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale		Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore		Grado 4
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato		
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico		
Edificio a schiera		Non rilevato		
Altri edifici residenziali				
Autorimessa				
Altro				
Non rilevato				