

progettisti:

riccardo arzaroli
architetto

riccardo domenighini
urbanista

marco bianchi
architetto

COMUNE DI MONNO

Provincia di Brescia

PIANO DEI SERVIZI

CATALOGO DEI SERVIZI ESISTENTI

adozione delibera C.C.
n° del
pubblicazione
il
approvazione delibera C.C.
n° del
pubblicazione sul BURL
n° del

Sup. lotto mq	2.298	SLP mq	1.309
Sup. coperta mq	439	Valore standard mq	3.168
Sup. scoperta mq	1.859	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra	3 e 4 piani	Stato di manutenzione	buono

SCUOLA ELEMENTARE e SCUOLA MATERNA

Indirizzo Via Imavilla

Fg Catasto 21 **Mappali** 1, 13, 15


Proprietà pubblica

Istruzione

1.1

Note

Si tratta di un edificio che accoglie al piano terra la scuola materna ed al primo piano la scuola elementare. Al piano seminterrato è collocata la cucina con relativa sala mensa ed i servizi igienici oltre alla palestra. Al piano sottotetto si trovano altre aule per attività didattiche. L'esterno è costituito da parcheggio, spazio per manifestazioni e in parte zona verde. Edificio ristrutturato nel 2007.




SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA


Istruzione

1.1

Pianta piano seminterrato



Pianta piano terra




SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA


Istruzione

1.1

Pianta piano primo



Pianta piano sottotetto



Sup. lotto mq	444	SLP mq	788
Sup. coperta mq	197	Valore standard mq	1.035
Sup. scoperta mq	247	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra	3 e 4 piani	Stato di manutenzione	buono

MUNICIPIO / POSTA

Indirizzo Piazza IV Novembre

Fg Catasto 19 **Mappali** 253


Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.1

Note

Si tratta di edificio che accoglie gli uffici comunali, collocati al piano terra ed al primo piano, con spazi ad archivio al piano sottotetto; al piano seminterrato si trovano l'ufficio postale e l'ambulatorio medico. Edificio ristrutturato nel 2005 / 2006



Sup. lotto mq	1.126	SLP mq	463
Sup. coperta mq	335	Valore standard mq	1.254
Sup. scoperta mq	791	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra	2	Stato di manutenzione	mediocre

EX SCUOLA MATERNA

Indirizzo Via Imavilla

Fg Catasto 19 **Mappali** 180


Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**


2.2

Note

L'edificio, ora inutilizzato, ospitava la scuola materna.




piano terra




EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA

Attrezzature
civiche
2.2

piano primo



piano sottotetto



Sup. lotto mq	910	SLP mq	899
Sup. coperta mq	300	Valore standard mq	1.509
Sup. scoperta mq	610	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	mediocre
N° piani fuori terra	3	Stato di manutenzione	sufficiente

EDIFICIO EX SUORE CANOSSIANE

Indirizzo Via Imavilla

Fg Catasto 19 **Mappali** 181


Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.3

Note

L'edificio, ora dismesso, veniva utilizzato dalle Suore Canossiane come casa per vacanza. Di recente acquisito dal Comune di Monno, sarà oggetto di un progetto di riuso.



Sup. lotto mq	12	SLP mq	12
Sup. coperta mq	12	Valore standard mq	12
Sup. scoperta mq	0	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	buono

DISPENSARIO FARMACEUTICO

Indirizzo Via Roma

Fg Catasto 19 **Mappali** 127


Proprietà privata

**Attrezzature
civiche**

2.4

Note

Piccolo locale utilizzato per la distribuzione dei medicinali.



Sup. lotto mq	69	SLP mq	69
Sup. coperta mq	69	Valore standard mq	0
Sup. scoperta mq	0	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	sufficiente

DEPOSITO CASEIFICIO

Indirizzo Piazza IV Novembre

Fg Catasto 19 **Mappali** 253


Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.5


Note

Si tratta di locale dotato di cella frigorifera per la conservazione del latte. Prevedere intervento di ricollocazione o di messa a norma dei locali in oggetto.



DEPOSITO CASEIFICIO

Attrezzature
civiche
2.5



fuori scala

Sup. lotto mq	1.099	SLP mq	0
Sup. coperta mq	973	Valore standard mq	1.099
Sup. scoperta mq	126	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	buono

CIMITERO

Indirizzo Via Roma

Fg Catasto 21

Mappali A e B, 113, 114


Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.6


Note

Unico cimitero comunale, collocato a valle dell'abitato, lungo Via Roma. E' oggetto di un progetto di sistemazione.



CIMITERO

Attrezzature
civiche
2.6



Sup. lotto mq	60	SLP mq	60
Sup. coperta mq	60	Valore standard mq	0
Sup. scoperta mq	0	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	mediocre

4 AUTORIMESSE COMUNALI

Indirizzo Via Valtellina

Fg Catasto 18 **Mappali** 472


Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.7


Note

Si tratta di quattro piccole autorimesse in parte cedute in locazione ai cittadini e sovrastante parcheggio pubblico, pavimentato in porfido, di recente realizzazione



4 AUTORIMESSE COMUNALI VIA VALTELLINA

Attrezzature
civiche
2.7



Sup. lotto mq	83	SLP mq	83
Sup. coperta mq	83	Valore standard mq	0
Sup. scoperta mq	0	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	mediocre

4 AUTORIMESSE COMUNALI

Indirizzo Via Imavilla

Fg Catasto 18 **Mappali** 468



Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.8

Note

Si tratta di quattro piccole autorimesse in parte cedute in locazione ai cittadini.



4 AUTORIMESSE COMUNALI VIA IMAVILLA

Attrezzature
civiche
2.8



Sup. lotto mq	34	SLP mq	34
Sup. coperta mq	34	Valore standard mq	0
Sup. scoperta mq	0	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	mediocre

2 AUTORIMESSE COMUNALI

Indirizzo Via Roma

Fg Catasto 18 **Mappali** 473


Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.9



Note

Si tratta di due piccole autorimesse, utilizzate per il ricovero degli automezzi comunali.



2 AUTORIMESSE COMUNALI VIA ROMA

Attrezzature
civiche
2.9



Sup. lotto mq	327	SLP mq	72
Sup. coperta mq	72	Valore standard mq	327
Sup. scoperta mq	255	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	mediocre

DEPOSITO PER ATTREZZATURE COMUNALI

Indirizzo Via Valtellina

Fg Catasto 18 **Mappali** 385



Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**

2.10

Note

Si tratta di piccolo deposito di attrezzature e automezzi comunali, con relativi spazi di manovra.



Sup. lotto mq	7.678	SLP mq	0
Sup. coperta mq	1.478	Valore standard mq	7.678
Sup. scoperta mq	6.200	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	1	Stato di manutenzione	sufficiente

Note

L'insediamento è composto da due edifici denominati "ex caserma". L'edificio posto più a nord viene utilizzato saltuariamente. L'altro edificio, recentemente oggetto di intervento, verrà utilizzato per attività turistiche.



EX CASERME MORTIROLO


Indirizzo Località S. Giacomo Mortirolo

Fg Catasto 6 **Mappali** 56, 58, 59

Proprietà pubblica

**Attrezzature
civiche**


2.11



EDIFICIO PUBBLICO "CASERME SUD"

Attrezzature
civiche

2.11




EDIFICIO PUBBLICO "CASERME NORD"

Attrezzature
civiche

2.11

Pianta piano terra



Sup. lotto mq	2.169	SLP mq	626
Sup. coperta mq	626	Valore standard mq	2.169
Sup. scoperta mq	1.543	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra		Stato di manutenzione	buono

Note

Chiesa parrocchiale a navata unica collocata in posizione dominante rispetto all'abitato, oggetto di intervento di restauro limitato all'interno dell'edificio negli anni 2002 - 2003. Fu eretta nel luogo dove in precedenza, forse dal 1400, doveva essere presente una rocca o un castello. Del precedente edificio è stata conservata la torre campanaria in pietra e conci di granito con celle a bifore (anteriore al 1410). La chiesa venne ampliata dal 1600 circa al 1620. La facciata è barocca, a due ordini, con lesene che raggiungono il timpano mistilineo a spigoli smussati. Il bel portale è in marmo chiaro di Vezza d'Oglio con volute di timpano spezzato reca la data 1629. L'interno, sempre barocco, è ad una navata, con volta a botte.

CHIESA PARROCCHIALE SS. PIETRO E PAOLO


Indirizzo Via Antonioli

Fg Catasto 19 **Mappali** A

Proprietà pubblica

Attrezzature religiose

3.1



Sup. lotto mq	589	SLP mq	272
Sup. coperta mq	272	Valore standard mq	589
Sup. scoperta mq	317	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra		Stato di manutenzione	buono

CHIESA S. SEBASTIANO

Indirizzo Via S. Sebastiano

Fg Catasto 20 **Mappali** A, 5


Proprietà privata

Attrezzature religiose

3.2

Note

Chiesa a navata unica collocata in posizione dominante rispetto all'abitato, oggetto di recente intervento di restauro. Fu eretta nel 1700 all'imbocco della valle che porta in Mortirolo, nella parte più elevata del vecchio nucleo abitato di Monno. Nel cartiglio sul portale dell'ingresso principale vi è la data 1781, ma le visite pastorali del vescovo Bollani, del 1567, ne documentano già la presenza. Nel 1731 viene concessa la riedificazione dell'edificio ormai diroccato, questa durerà per oltre quarant'anni e verrà portata a termine con la collaborazione di tutta la popolazione. La facciata è barocca arricchita da un elegante portale in marmo bianco (1781). L'interno è ad una navata in stile barocco, con volta a botte. Vi sono tre altari: il maggiore dedicato ai SS. Fabiano e Sebastiano, e i laterali alla Madonna delle Grazie e a S. Rocco.



Sup. lotto mq	690	SLP mq	266
Sup. coperta mq	266	Valore standard mq	690
Sup. scoperta mq	424	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra		Stato di manutenzione	mediocre

CHIESA S. BRIZIO

Indirizzo Loc. S. Brizio

Fg Catasto 25 **Mappali** A

Proprietà privata

Attrezzature religiose

3.3

Note

Incerta è la data di prima edificazione, secondo Gabriele Rosa sarebbe già presente nell'anno mille. Nel 1480 viene ricostruita sulle vestigia della prima chiesa come appare da una lapide in marmo bianco di Vezza d'Oglio, murata all'esterno dell'ambulacro del Cimitero. Fu poi restaurata nel 1657 come dice l'epigrafe aggiunta, (quando era già parrocchiale). Si trova in posizione dominante la vecchia strada che porta a Edolo, circondata dalla natura. La sua facciata è semplice, dotata di un tetto a capanna, di due finestre con inferriate e cornici in marmo bianco di Vezza d'Oglio poste a lato del portale, anch'esso dotato di cornici in marmo bianco. La porta è in legno a formelle di maestranze locali. L'interno è ad una navata e praticamente spoglio per motivi di sicurezza. La navata è separata dal presbiterio da una cancellata in ferro battuto del sec. XVII. All'interno, posto in controfacciata, vi è un ampio loggiato sostenuto da due colonne in marmo bianco di Vezza d'Oglio. Il campanile in granito, ha una cella campanaria caratterizzata da archi.



Sup. lotto mq	357	SLP mq	870
Sup. coperta mq	252	Valore standard mq	975
Sup. scoperta mq	105	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra	4	Stato di manutenzione	sufficiente

ORATORIO

Indirizzo Via Antonioli

Fg Catasto 19 **Mappali** 316, 380


Proprietà privata

Attrezzature religiose

3.4

Note

Edifici destinati ad oratorio e sale per attività di catechesi. Inoltre nello stabile oltre ad alcune unità immobiliari attualmente inutilizzate, sono collocati l'appartamento del parroco e un piccolo teatro. Il luogo di culto originario sorgeva sopra la chiesa parrocchiale dedicata ai SS. Pietro e Paolo, ma venne distrutto nel 1600 circa quando fu spianato il poggio per far posto alla nuova parrocchiale, con l'impegno del comune di ricostruire la cappella altrove. Nel 1707, ad iniziativa delle confraternite, venne costruito, sopra un locale voltato che serviva come deposito, un ospizio o appartamento del predicatore, poi distrutto dall'incendio del 1737. Verso la fine dell'800 ospitò i confratelli del SS. Sacramento e in seguito fu oratorio femminile. L'altare venne restaurato e benedetto nel 1826. Nell'anno 1960 l'oratorio venne completamente trasformato adattandolo a teatrino, sopraelevando il pavimento e includendo parte della retrostante casa cappellania per adibirli a palco. Altre opere sono state realizzate nel 1986 per l'adeguamento dei servizi igienici e del camerino per attori. Nel 1990 sono stati rifatti gli intonaci esterni, la tinteggiatura e i serramenti.



Sup. lotto mq	317	SLP mq	902
Sup. coperta mq	225	Valore standard mq	0
Sup. scoperta mq	92	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra	4	Stato di manutenzione	sufficiente

CANONICA

Indirizzo Piazza IV Novembre

Fg Catasto 19 **Mappali** 122, 123


Proprietà privata

Attrezzature religiose

3.5

Note

Edificio attualmente inutilizzato risalente al 1737, anno in cui era “[...] a pena finita di fabricare e ridotta a pena a ben commoda e civile habitatione” (A. Pietroboni Historia del tragico et fatal incendio di Monno, ed. S. Marco, Civate Camuno, 1977), ben inserito nel tessuto urbanistico, collocato in posizione centrale nella piazza, conserva pregevoli opere d'arte provenienti dalle chiese monnesi e soprattutto da S. Brizio (le statue lignee di S. Martino e S. Brizio, del Cristo morto e della Madonna dei miracoli, e numerasi ex voto di S. Brizio).



Sup. lotto mq	1.091	SLP mq	100
Sup. coperta mq	100	Valore standard mq	1.091
Sup. scoperta mq	991	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra		Stato di manutenzione	buono

CHIESETTA DI S.GIACOMO AL MORTIROLO

Indirizzo Loc. S. Giacomo al Mortirolo

Fg Catasto 6 **Mappali A**


Proprietà pubblica

Attrezzature religiose

3.6

Note

Piccola chiesa utilizzata saltuariamente nel periodo estivo, è dedicata al patrono dei pellegrini. Le sue origini si ritiene risalgano al XIV sec, ma fu ricostruita integralmente nel 1820, ampliata e decorata da Paolo Melotti (la famiglia Melotti è ancora proprietaria della Chiesetta). E' tutta costruita in conci di granito.



Sup. lotto mq	6.103	SLP mq	117
Sup. coperta mq	66	Valore standard mq	6.154
Sup. scoperta mq	6.037	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	si	Integrazione con il contesto	sufficiente
N° piani fuori terra	2	Stato di manutenzione	sufficiente

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Indirizzo Via Mortirolo

Fg Catasto 15, 16 **Mappali** 91, 92, 247, 248


Proprietà pubblica

Verde e sport

4.1

Note

Piccolo campo da calcio, in posizione decentrata rispetto all'abitato, dotato di spogliatoi su due piani, collocati in un edificio adiacente al campo stesso.



Sup. lotto mq	289	SLP mq	0
Sup. coperta mq	0	Valore standard mq	289
Sup. scoperta mq	289	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	no	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra		Stato di manutenzione	buono

VERDE ATTREZZATO

Indirizzo Via Valtellina

Fg Catasto 18

Mappali 301, 432, 433


Proprietà pubblica

Verde e sport

4.2

Note

Piccolo spazio destinato alla sosta, dotato di panchine e fontana, ricavato all'interno di un tornante della strada che conduce al Mortirolo.



Sup. lotto mq	221	SLP mq	0
Sup. coperta mq	0	Valore standard mq	221
Sup. scoperta mq	221	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	no	Integrazione con il contesto	buona
N° piani fuori terra		Stato di manutenzione	sufficiente

PARCO GIOCHI CANOSSIANE

Indirizzo Via Imavilla

Fg Catasto 18 **Mappali** 468, 469, 470


Proprietà pubblica

Verde e sport

4.3

Note

Spazio parzialmente a verde attrezzato per il gioco dei bambini posto all'incrocio tra via Roma e via Imavilla.



Sup. lotto mq	474	SLP mq	0
Sup. coperta mq	0	Valore standard mq	474
Sup. scoperta mq	474	Livello del servizio	comunale
Presenza edifici	no	Integrazione con il contesto	
N° piani fuori terra		Stato di manutenzione	

VERDE PUBBLICO PL LUCCO

Indirizzo Via Salina, Via Lucco

Fg Catasto 16 **Mappali** vari


Proprietà pubblica

Verde e sport

4.4

Note

Spazio a verde posto all'interno del Piano di Lottizzazione denominato "Lucco".




Sup. lotto mq	800	Valore standard mq	800
Sup. spazi sosta mq	375	Integrazione con il contesto	sufficiente
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	30	Stato di manutenzione	sufficiente

Indirizzo Via Valtellina
Fg Catasto 19 **Mappali** vari
Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.1

Note
 Parcheggio asfaltato, parzialmente occupato da alcuni contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, e sovrastante parcheggio con pavimentazione in pietra di recente realizzazione. Entrambi hanno spazi di sosta delimitati e sono privi di illuminazione.



PARCHEGGIO VIA VALTELLINA

Parcheggi

5.1

VIA
VALTELLINA

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

BOX AUTO


BOX AUTO

BOX AUTO

BOX AUTO

VIA ROMA

marciapiede




Sup. lotto mq	281	Valore standard mq	281
Sup. parcheggi mq	188	Integrazione con il contesto	buona
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	15	Stato di manutenzione	buono

Indirizzo Piazza IV Novembre
Fg Catasto 19 **Mappali**
Proprietà Pubblica

Parcheggi
5.2

Note
 Parcheggio con pavimentazione in pietra di recente realizzazione, con spazi di sosta non delimitati posti in fregio allo spazio di passaggio centrale, illuminato.



Sup. lotto mq	77	Valore standard mq	77
Sup. parcheggi mq	63	Integrazione con il contesto	buona
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	5	Stato di manutenzione	buono



Indirizzo Via Antonioli
Fg Catasto 19 **Mappali**
Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.3

Note

Parcheggio con pavimentazione in pietra di recente realizzazione, con spazi di sosta delimitati posti in fregio a Via Antonioli, nei pressi della chiesa parrocchiale, illuminato.



Sup. lotto mq	50	Valore standard mq	50
Sup. parcheggi mq	50	Integrazione con il contesto	buona
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	5	Stato di manutenzione	buono

Indirizzo Via S. Sebastiano

Fg Catasto 19 **Mappali**

Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.4

Note

Parcheggio con pavimentazione in pietra di recente realizzazione, con spazi di sosta non delimitati posti in fregio a Via S. Sebastiano, illuminato.




Sup. lotto mq	889	Valore standard mq	889
Sup. parcheggi mq	500	Integrazione con il contesto	sufficiente
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	40	Stato di manutenzione	mediocre

Indirizzo Via Mortirolo
Fg Catasto 15 **Mappali** 91, 92
Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.5

Note
 Parcheggio non pavimentato, con spazi di sosta non delimitati, illuminato, a servizio del campo sportivo.




Sup. lotto mq	1.778	Valore standard mq	1.778
Sup. parcheggi mq	563	Integrazione con il contesto	sufficiente
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	45	Stato di manutenzione	mediocre

Indirizzo Via Roma
Fg Catasto 21 **Mappali** 435, 437
Proprietà Pubblica

Parcheggi
5.6

Note
 Parcheggio non pavimentato, con spazi di sosta non delimitati, non illuminato, a servizio del cimitero.



Sup. lotto mq	100	Valore standard mq	100
Sup. parcheggi mq	50	Integrazione con il contesto	buona
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	4	Stato di manutenzione	buono

Indirizzo Via Roma

Fg Catasto 19

Mappali



Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.7

Note

Parcheggio con pavimentazione in pietra di recente realizzazione, con spazi di sosta non delimitati posti in fregio a Via Roma, illuminato.



Sup. lotto mq	227	Valore standard mq	227
Sup. parcheggi mq	75	Integrazione con il contesto	sufficiente
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	6	Stato di manutenzione	sufficiente


Indirizzo Via Valtellina
Fg Catasto 18 **Mappali** 385
Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.8

Note

Parcheggio asfaltato, con spazi di sosta non delimitati, posto in fregio a Via Valtellina, sovrastante il deposito delle attrezzature comunali, non illuminato.




Sup. lotto mq	202	Valore standard mq	202
Sup. parcheggi mq	202	Integrazione con il contesto	
Sup. a verde mq	0	Alberatura	
N° posti auto		Stato di manutenzione	

Indirizzo Via Salina, Via Lucco
Fg Catasto 16 **Mappali** vari
Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.9

Note
 Parcheggi interni al Piano di Lottizzazione denominato "Lucco".



Sup. lotto mq	122	Valore standard mq	122
Sup. parcheggi mq		Integrazione con il contesto	discreta
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	12	Stato di manutenzione	discreto

Indirizzo Via Broli

Fg Catasto Mappali


Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.10

Note

Parcheggi asfaltati di recente realizzazione, con spazi di sosta prevalentemente delimitati, posti in fregio a Via Broli, non illuminati.



Sup. lotto mq	127	Valore standard mq	127
Sup. parcheggi mq	85	Integrazione con il contesto	buona
Sup. a verde mq	0	Alberatura	assente
N° posti auto	6	Stato di manutenzione	discreto

Indirizzo Via Mortirolo
Fg Catasto 16 **Mappali** vari
Proprietà Pubblica

Parcheggi

5.11

Note
 Parcheggio asfaltato, con spazi di sosta non delimitati, posto in fregio a Via Mortirolo, non illuminato.



Sup. lotto mq	662	Valore standard mq	662
Sup. parcheggi mq	250	Integrazione con il contesto	discreta
Sup. a verde mq		Alberatura	assente
N° posti auto	20	Stato di manutenzione	sufficiente

Indirizzo Località Belvedere Mortirolo
Fg Catasto 5 **Mappali** vari
Proprietà Pubblica

Parcheggi
5.12

Note
 Parcheggio sterrato, non illuminato, posto in prossimità dell'albergo Belvedere in Mortirolo.

