



LEGENDA

- Elementi morfologici e di dissesto**
- Orlo di scarpata di degradazione e/o frana (superficiale)
 - Corpo di frana (superficiale)
 - Frana non fedelmente cartografabile
 - Pareti rocciose interessate da fenomeni di crollo di blocchi
 - Canaloni di valanga
 - Orlo di forra
 - Tratto di alveo in erosione
 - Solco di erosione
 - Conoide alluvionale di fondovalle del torrente Re di Gratacasolo
 - Confine comunale
 - Limite bacino idrografico torrente Re di Gratacasolo
- Frane profonde (DGPV):**
- Quiescente
 - Probabilmente quiescente, senza evidenze di riattivazione recente
 - Inattiva
- 0 200 1000 m



Comune di Pian Camuno
Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio: revisione n.1/2013

**Aggiornamento della componente
Geologica, Idrogeologica e Sismica**

dgr 30 novembre 2011 n. IX/2616 e smi


Carta morfologica e dei dissesti
del bacino idrografico
del torrente Re di Gratacasolo

Settembre 2014

Tavola 1

Scala 1:20.000

Dr. geol. Fabio Alberti



Geologia Tecnica Camuna
Via Albera 3 - Darfo Boario Terme (BS)
tel / fax 0364 - 533637
e-mail: info@geotec-studio.it

collaboratori:
Dr. geol. Elena Staffoni
Dr. geol. Francesco Bosio