

Comune di Pian Camuno

Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio

Piano dei Servizi Schede di rilievo dei servizi esistenti

Pian Camuno - Beata



settembre 2007

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 49
del 26 settembre 2007

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 13
del 15 marzo 2008

Pianificazione e Coordinamento

arch. claudio nodari • arch. maura bellicini • arch. carlo fasser • arch. ariela rivetta

claudio nodari
architetto
via a. manzoni, 57 - 25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
544

maura bellicini
architetto
via g. manzoni, 3 - 25040 esine -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1265

carlo fasser
architetto
via bezzecca, 6 - 25129 brescia
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1519

ariela rivetta
architetto
via mantiglio, 37b - 25043 breno -bs-
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1509

Valutazione Ambientale Strategica
ing. marcella salvetti

marcella salvetti
ingegnere
via nazionale, 6 - 25050 sellero -bs-
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
4503

aggiornamenti

rettifica n.1-giu/09_DCC n.29 05/08/09

.....
.....

il responsabile
del procedimento
arch. pier giorgio pietroboni

il sindaco
geom. pe renato pietro

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine (bs) - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

attrezzature d'interesse comune

servizio municipio **frazione** pian camuno via don gelmi

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio per uffici e archivi costituito da tre piani fuori terra e un piano seminterrato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza aiuole, cortile

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 407,80 sup. verde di pertinenza mq 123,30
 sup. lorda del servizio mq 937,94 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza 231,20

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 762,30

attrezzature d'interesse comune

servizio biblioteca **frazione** pian camuno via don gelmi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura situata al piano rialzato dell'edificio municipale; effettua servizio di prestito libri e sala di lettura e studio

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 162,0 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 162,00

attrezzature d'interesse comune

servizio farmacia comunale **frazione** pian camuno piazza verdi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura situata al piano rialzato di un edificio in parte di proprietà pubblica; dotato di locale vendita, ufficio, laboratorio, w.c., magazzino

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 270,55 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio centro anziani **frazione** pian camuno via torre

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio costituito da un piano fuori terra: centro anziani, bar; all'interno ambulatorio comunale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza campo da bocce coperto, giardino, parcheggio

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 490,00 sup. verde di pertinenza mq 167,40
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza mq 200,00
 sup. di pertinenza campo da bocce mq 116,00

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 2.473,40

attrezzature d'interesse comune

servizio ufficio postale **frazione** pian camuno via santa giulia

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccolo ufficio situato al piano terra di una palazzina

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 181,65 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **frazione** pian camuno
viale rimembranze

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra; ampliamento recente con loculi e tombe di famiglia

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza ampio parcheggio esterno (si veda scheda "parcheggi pubblici")

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 4.229,00 sup. verde di pertinenza

sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza mq 1.274,00

sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
- superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
- insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
- discreta
- insufficiente
- accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio stazione ferroviaria **frazione** pian camuno via xxv aprile

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura palazzina di due piani con sala d'attesa e uffici (in parte inutilizzata)

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area sterrata adibita a parcheggio e deposito

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 103,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio mq 185,00 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **frazione** beata via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra;

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio esterno (si veda scheda "parcheggi pubblici")

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 1.384,20 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza mq 449,60
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola materna **frazione** pian camuno via don gelmi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di 2 piani fuori terra,più sottotetto e piano seminterrato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza giardino interno attrezzato con giochi per bambini

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 367,00 sup. verde di pertinenza mq 776,12

sup. lorda del servizio mq 734,00 sup. parcheggio di pertinenza di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
- discreto
- insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
- insufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona
- comprensoriale discreta
- nazionale insufficiente
- accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.143,12

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola elementare **frazione** pian camuno via don gelmi

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di due piani fuori terra e un piano seminterrato; rivestimento in mattoni

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile interno

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 461,00 sup. verde di pertinenza mq 929,00
 sup. lorda del servizio mq 1.383,00 sup. parcheggio di pertinenza di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
- discreto
- insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
- insufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona
- comprensoriale discreta
- nazionale insufficiente
- accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.390,06

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola materna **frazione** beata via dante alighieri

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di un piano

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile attrezzato con giochi per i bambini

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 512,00 sup. verde di pertinenza mq 954,30

sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza sup. di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
 s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
 servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona
 comprensoriale discreta
 nazionale insufficiente
 accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.466,30

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola elementare **frazione** beata via dante alighieri

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura deificio di due piani più sottotetto

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 244,50 sup. verde di pertinenza mq 778,00
 sup. lorda del servizio mq 489,00 sup. parcheggio di pertinenza di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
 s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
 servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona
 comprensoriale discreta
 nazionale insufficiente
 accessibilità disabili

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.022,50

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio chiesa s. antonio abate **frazione** pian camuno via don gelmi

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa parrocchiale (sec. XV ampliata nel 1672 e nel 1731)

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza brolo e cortile

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 499,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza mq 412,35

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 911,35

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio canonica chiesa s. antonio **frazione** pian camuno via don gelmi

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura lungo edificio a pianta rettangolare (sec.XVII la parte inferiore) sopralzato nell'800,adibito a residenza e attività parrocchiali

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 226,00 sup. verde di pertinenza mq 274,85
 sup. lorda del servizio mq 678,00 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 500,85

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio ex oratorio **frazione** pian camuno via don gelmi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di tre piani più sottotetto, utilizzato per il servizio catechistico e residenza saltuaria per persone bisognose

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccolo giardino e cortile

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 167,00 sup. verde di pertinenza mq 247,30
 sup. lorda del servizio mq 501,00 sup. parcheggio di pertinenza mq 125,00
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 539,30

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio chiesa santa giulia **frazione** pian camuno via santa giulia

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura ricostruita nel sec. XV su una chiesa romanica; viene utilizzata per funzioni religiose per eventi particolari, concerti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccolo giardino recintato sul fianco della chiesa

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 308,00 sup. verde di pertinenza mq 457,30
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità foto

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 765,30

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio oratorio **frazione** pian camuno via santa giulia

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di tre piani con portichetto d'ingresso: p.t. bar e sala giochi, 1° e 2° piano servizi oratoriali

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza campo da calcio in terra con gradinata in cls; edificio di 2 piani adibito a spogliatoi

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 192,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio mq 576,00 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza campo sport. spogliatoio mq 2340,00

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità foto

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 2.532,05

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio chiesa santa maria rotonda **frazione** pian camuno via castellazzi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura una modesta cappella (sec.VIII) ricostruita nel quattrocento a pianta irregolare, priva della facciata con un campaniletto a vela

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 236,60 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 236,60

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio chiesa s. maria ausiliatrice **frazione** beata

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa parrocchiale ultimata nel 1770 e restaurata nel 1943

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde sul retro

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 184,35 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 184,35

att.d'interesse comune per servizi religiosi

servizio oratorio **frazione** beata via pascoli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di due piani più sottotetto, con terrazza coperta al primo piano

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area attrezzata per il gioco dei bambini e la sosta; campo sportivo, sala giochi

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 240,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio mq 600,00 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza campo sportivo-giochi mq 1.062,90

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.302,90

▨ attrezzature tecnologiche

servizio area di servizio **frazione** pian camuno
via galilei

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza autolavaggio

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 2.395,30 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature tecnologiche

servizio area di servizio **frazione** pian camuno via xxv aprile

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza autolavaggio

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 5.252,85 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature tecnologiche

servizio area di servizio **frazione** pian camuno statale n.42

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 3.309,05 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature tecnologiche

servizio area di servizio **frazione** pian camuno statale n.42

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 5.467,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0



parcheggi pubblici

servizio

pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via 11 febbraio

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

pavimentazione in asfalto, area delimitata da muri in pietra

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 398,80

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 398,80

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno
via don rizzi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 190,95

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 190,95

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno
via don rizzi - cav garatti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **pavimentazione in cubetti di porfido, area delimitata da manufatti in cls, presenza di fontana**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 124,60

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 124,60



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via valle

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura pavimentazione in acciottolato

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 23,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 23,50

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via don gelmi

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 859,20

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

fondo asfaltato in cattivo stato di conservazione, assenza di segnaletica orizzontale

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 859,20

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno
via mozart

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **parcheggi in linea e a pettine ai lati della via, pavimentazione in porfido**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 368,45

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 368,45

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno
via torre - via mozart

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 102,40

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 102,40



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via torre

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area asfaltata delimitata da muro in pietra

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 365,65

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 365,65



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via novella

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 95,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 95,20



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via valle

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 123,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 123,35**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via novella

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 70,70

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 70,70



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via novella

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 369,30

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 369,30



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via novella

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 101,95

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 101,95

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via novella

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 114,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 114,90

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno
traversa via torre

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura serie di tre parcheggi a pettine e in linea con superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 401,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 401,20



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via torre

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 157,80

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

Standard da eliminare per attuazione del P.A.R. 2

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via torre

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 345,60

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 345,60**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via torre

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 35,65

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 35,65



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
viale risorgimento

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 341,16

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 341,16**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
piazza verdi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, parte con superficie asfaltata e parte con elementi in cls autobloccanti inerbiti

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 450,00

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 450,00

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
viale risorgimento

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due posti auto, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta e aiuole di contorno

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 22,80

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona discreta insufficiente accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 22,80



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via don gelmi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie in autobloccanti

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 99.35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 99.35



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via don gelmi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie pavimentata in cubetti di porfido

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 234,90

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 234,90



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via don gelmi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie pavimentata in cubetti di porfido

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 196,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 196,20



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via don gelmi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 142,30

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 142,30



parcheggi pubblici

servizio

pubblico
 privato di uso pubblico
 altro

frazione

pian camuno
via provinciale - gemelli

ambito del servizio

ambito comunale
 ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti
 usi non residenziali
 usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura
superficie asfaltata

posto auto disabili
 spazi di manovra
 segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona
 discreta
 insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona
 discreta
 insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.093,20

fruibilità

buona
 discreta
 insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono
 discreto
 insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono
 discreto
 insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona
 discreta
 insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
traversa via gemelli

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura ampio parcheggio con pavimentazione in "erbablock" e spazi di manovra in asfalto

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.156,80

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.156,80

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno
via don pennacchio

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 97,45

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 97,45



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio pavimentato in erbablock, con muretto di perimetrazione e antistante marciapiede

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 92.62

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 92,62



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio per 4 posti auto pavimentato in erbablock, con antistante marciapiede

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 202,05

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

lottizzazione in corso di realizzazione pertanto la manutenzione del parcheggio è scarsa

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 202,05



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio pavimentato in erbablock, con muretto di perimetrazione

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 37,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 37,50

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due aree di sosta (6+7) posti auto, pavimentate in erbablock, con marciapiede su un lato

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 198,70

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

mancanza di manutenzione

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 198,70

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via gemelli

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 257,95

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 257,95

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno
traversa via gemelli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 52,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 52,50



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via provinciale

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 438,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 438,55**



parcheggi pubblici

servizio

pubblico

frazione

pian camuno
via provinciale

- privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 342,80

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 342,80**



parcheggi pubblici

servizio

pubblico

frazione

pian camuno
via provinciale

- privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 797,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via provinciale

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 97,60

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0,00



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via pantani

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 275,95

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 275,95



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
v. provinciale-castellazzi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area asphaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 609,45

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 609,45**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via santa giulia

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 60,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 60,20



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via santa giulia

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata, presenza di alberatura

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 302,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 302,20**



parcheggi pubblici

servizio

frazione

pian camuno
via santa giulia

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 223,00

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 223,00

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via fratelli kennedy

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 393,05

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 393,05



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via fratelli kennedy

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 527,05

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 527,05



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via fratelli kennedy

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie pavimentata con elementi in cls autobloccanti inerbiti

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 587,85

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 587,85

parcheggi pubblici

servizio **frazione** pian camuno via fratelli kennedy

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 321,60

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 321,60



parcheggi pubblici

servizio

pubblico
 privato di uso pubblico
 altro

frazione

pian camuno
 traversa via mascagni

ambito del servizio

ambito comunale
 ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti
 usi non residenziali
 usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura nuovo parcheggio con superficie in autobloccanti in cls "erbablock", con spazi di manovra in asfalto

posto auto disabili
 spazi di manovra
 segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona
 discreta
 insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona
 discreta
 insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 397,80

fruibilità

buona
 discreta
 insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono
 discreto
 insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

buono
 discreto
 insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona
 discreta
 insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 397,80



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via g. galilei

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 143,60

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 143,60**



parcheggi pubblici

servizio

pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via santa giulia

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 164,55

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 164,55



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via carobe

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 167,45

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 167,45

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via carobe

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 55,50

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

standard eliminato con l'attuazione del P.G.T.

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0,00



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via mascagni

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 96,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 96,35

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via mascagni

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 539,55

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 539,55

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via castellazzi

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie in erbablock, marciapiedi
pavimentati

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 177,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 177,90

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno via provinciale

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 3.041,45

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona discreta insufficiente accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno via provinciale

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 164,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 164,90

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno via provinciale

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 238,85

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 238,80



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
viale rimembranze

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata, marciapiede centrale d'ingresso all'ala nuova del cimitero in porfido; aiuole con cipressi

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.230,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.230,20



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
viale rimembranze

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 48,10

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 48,10**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
traversa via puccini

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 160,15

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 160,15



parcheggi pubblici

servizio

pubblico

frazione

pian camuno
via g. galilei

- privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.132,70

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0



parcheggi pubblici

servizio

pubblico

frazione

pian camuno
via g. galilei

- privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 876,70

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via delle sorti

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata delimitata con manufatti in cls

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 740,10

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via delle sorti

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area parzialmente asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 748,10

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

devono essere eseguite opere di definizione e sistemazione dell'area

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 748,10



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via delle sorti

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 512,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 512,35**



parcheeggi pubblici

servizio via frazione pian camuno via delle sorti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 202,60

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 202,60

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via rossini

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con cordolo di delimitazione a raso

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 265,20

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona discreta insufficiente accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 265,20

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno via rossini

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 133,00

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 133,00



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via saletti

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio su tre file (due a pettine , uno in linea) , superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.043,95

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.043,95

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via saletti

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 261,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 261,90



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via saletti

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 438,10

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona discreta insufficiente accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 438,10



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via predalva

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.161,90

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.161,90

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via saletti

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.863,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.863,90

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno via saletti

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.911,80

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona discreta insufficiente accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.911,80

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via dell'industria

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 474,10

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 474,10

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno via saletti

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 254,57

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 254,57

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via dossi

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 298,25

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 298,25

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via dossi

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 367,00

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 367,00

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno via dossi

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta, presenza di alberatura

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 3.285,00

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona

discreta

insufficiente

accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale

comprensoriale

nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 3.285,00

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via dossi

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con superficie sterrata (non ultimato)

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 593,10

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 593,10

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via dossi

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 196,10

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 196,10



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via predalva

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 907,70

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 907,70**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via xxv aprile

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 3.122,60

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto


buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 0**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

pian camuno
via xxv aprile

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.157,29

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.157,29



parcheggi pubblici

servizio

frazione

beata
via xxv aprile

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 2.616,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0



parcheggi pubblici

servizio

frazione

beata
traversa via xxv aprile

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura in fase di ultimazione

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 144,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

devono essere eseguite opere di definizione e sistemazione dell'area

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 144,55**

parcheggi pubblici

servizio **frazione** **beata**
via xxv aprile

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **ampia area adibita a parcheggio e deposito, con superficie sterrata**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 2.213,45

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via consortile dei bertoni

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata delimitata da cordolo

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 184,70

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 184,70**

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
via g. carducci

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 190,95

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 190,95

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
via g. carducci

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine,superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 304,65

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 304,65

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
via verga

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 107,75

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 107,75**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione beata via verga

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in fase di ultimazione

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 207,70

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 207,70



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via volta

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 125,60

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 125,60**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via pagher

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 106,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 106,20**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via xxv aprile

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 204,65

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 204,65



parcheggi pubblici

servizio

pubblico

frazione

beata
via xxv aprile

- privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piazzale asfaltato con individuazione degli spazi di sosta, a servizio del locale pubblico adiacente

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 2.857,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via torre alta

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata, presenza di alberatura

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 134,40

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 134,40

parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via don crescini

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **superficie asfaltata**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 310,80

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

devono essere eseguite opere di definizione e sistemazione dell'area

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 310,80

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione beata
via torre alta

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata delimitata da aiuola

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 456,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 456,90

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
via don crescini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio in linea, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 72,15

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 72,15

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione beata
via don crescini

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 141,60

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 141,60

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
via dante alighieri

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con cordolo di delimitazione a raso, aiuola e bacheca informativa

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 147,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 147,35**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione beata
traversa via alighieri

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie asfaltata e aiuola di contorno

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 184,70

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

mancanza di manutenzione

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 184,70



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
traversa via alighieri

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 51,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 51,35

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
traversa via alighieri

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 192,10

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

presenza passi carrai

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 192,10**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione beata
via don crescini

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio con superficie non totalmente asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 44,50

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 44,50



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via g. leopardi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due aree di sosta, di cui una riservata ai residenti, separate da cordolo, con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.193,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.193,20



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via g. leopardi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **ampia superficie asfaltata ai lati del campo sportivo**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 743,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 743,55**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via g. leopardi

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, pavimentazione in porfido con individuazione degli spazi di sosta, presenza di alberatura

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 398,85

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 398,85**

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 489,40

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 489,40**

parcheggi pubblici

servizio **frazione** beata
via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata delimitata da muretto con piccola aiuola, presenza di segnaletica verticale

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 39,15

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 39,15



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via delle stalle

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di sosta delimitata da aiuole, superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 203,65

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 203,65

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione beata
via delle stalle

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 89,80

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 89,80

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione beata
via valeriana

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 499,60

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 499,60



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione

beata
via minolfa

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 96,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 96,55

spazio libero collettivo

servizio piazzetta san carlo **frazione** pian camuno via 11 febbraio

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccola piazza pavimentata in porfido con fontana adibita parzialmente a lavatoio, (antica fonte S,Carlo 1850)

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 198,45

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 109,75

spazio libero collettivo

servizio piazzetta **frazione** pian camuno
via cav. garatti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piazzetta con fontana centrale e
pavimentazione in acciottolato

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 114,85

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 114,85

spazio libero collettivo

servizio piazza verdi **frazione** pian camuno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie pavimentata con cubetti di porfido; panchina perimetrale in cls

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.683,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.683,50

spazio libero collettivo

servizio **frazione** pian camuno via gemelli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area delimitata da aiuole, attrezzata per la sosta con presenza di fontana, pavimentazione in cubetti di porfido

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 93,75

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 93,75

spazio libero collettivo

servizio piazza s. maria ausiliatrice **frazione** beata

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piazza antistante la chiesa di S. Maria Ausiliatrice, pavimentata in cubetti di porfido e attrezzata per la sosta e il parcheggio

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 436,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 436,90

sport e tempo libero

servizio palestra **frazione** pian camuno via don gelmi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di un piano, struttura in c.a. e muratura con copertura in legno lamellare, comprendente spogliatoi e uffici

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 1.177,80 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio mq sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.177,80

sport e tempo libero

servizio campo sportivo tennis -bocce **frazione** pian camuno via fratelli kennedy

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura centro sportivo: bar, campo da bocce, 2 campi da tennis, campo da calcio regolamentare, gradinata con spogliatoi, campo polivalente

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza giardino attrezzato con giochi per bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 14.107,40 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza spogliatoi mq 255,86

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 14.107,4

sport e tempo libero

servizio campo sportivo **frazione** beata via giacomo leopardi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo recintato e privo di tribune

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza piccolo edificio adibito a spogliatoio

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 4.052,55 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.
 sup. di pertinenza spogliatoi mq 115,00

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 4.052,55

sport e tempo libero

servizio campo sportivo **frazione** pian camuno
via don rizzi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo da calcio recintato, con piccola struttura per spogliatoi e servizi e gradinata in cls

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 1.857,00 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

ambito sottoposto a progetto di riqualificazione riguardante la realizzazione di area verde attrezzata e parcheggio pubblico. Nel sottosuolo verranno realizzati box privati

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0



verde pubblico e attrezzato

servizio verde attrezzato

frazione pian camuno
via mozart

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura piccolo giardino con prato e cespugli (presenza di un'autorimessa nel sottosuolo), aiuole

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 189.50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 189.50

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
via don gelmi (scuola)

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura verde decorativo con presenza di monumenti

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 556,30

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 556,30

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
viale risorgimento

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura tappeto erboso con presenza di alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 412,50

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 412,50

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
viale risorgimento

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura aiuole

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 60,10

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 60,10

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno via novella

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura are verde delimitata da parapetti metallici; inaccessibile

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 143,80

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 143,80

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno via novella

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura tappeto erboso

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 108,30

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 108,30

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno via novella

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **prato**

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 911,70

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 911,70

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
via torre - via novella

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **prato**

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.459,05

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.459,05

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno via torre

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura verde di filtro tra strada e residenze, prato con arbusti

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 536,65

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 536,65

verde pubblico e attrezzato

servizio parco parola **frazione** pian camuno
via d. gelmi - via gemelli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta e il gioco dei bambini; presenza di alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 2.617,70

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 2.617,70

verde pubblico e attrezzato

servizio parco comunale delle "crocette" **frazione** pian camuno via don pennacchio

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area attrezzata per il gioco dei bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 617,00

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 617,00**

verde pubblico e attrezzato

servizio area verde **frazione** pian camuno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura tappeto erboso in continuità con spazio verde attrezzato già esistente; servizio parzialmente attuato: esiste solo illuminazione

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 887,20

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 887,20

verde pubblico e attrezzato

servizio area verde **frazione** pian camuno

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde non attrezzata parzialmente eseguita, dotata di illuminazione; a lato percorso pedonale

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 501,25

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

manca manutenzione poichè la lottizzazione è in corso di realizzazione

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 501,25

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno via provinciale

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura giardino con siepe di recinzione

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 935,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 935,55

verde pubblico e attrezzato

servizio parco comunale dei castellazzi **frazione** pian camuno via santa giulia

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta e il gioco dei bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.272,90

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.272,90

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno via provinciale

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura tappeto erboso

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 186,65

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 186,65

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
traversa via santa giulia

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura striscia verde con prato e betulle

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 186,15

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 186,15

verde pubblico e attrezzato

servizio verde attrezzato **frazione** pian camuno
via castellazzi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 279,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 279,55

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
via pantani

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura tappeto erboso con presenza di due alberi

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 589,95

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 589,95

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
viale rimembranze

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due aree verdi; presenza di alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.135,90

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.135,90

verde pubblico e attrezzato

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione pian camuno
via carobe

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura corridoio verde

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 187,55

fruibilità

buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 187,55

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
via dell'industria - sorti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie inerbita con alberature disposte in modo casuale e di giovane età non sufficienti a creare una barriera verso la zona industriale; antistante marciapiede

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 2.931,15

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

manca totalmente di manutenzione

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 2.931,15

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
via dell'industria - saletti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde con piazzuola per atterraggio elicottero pavimentata in autobloccanti; a margine panchine

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 2.506,80

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 2.506,80

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** pian camuno
via dell'industria - saletti

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura tappeto erboso con arbusti

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 467,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 467,35

verde pubblico e attrezzato

servizio area verde attrezzata **frazione** pian camuno via predalva

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta, marciapiedi pavimentati e alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 7.003,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 7.003,55

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** beata
via xxv aprile - via dossi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde con declivio accentuato

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 532,05

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 532,05

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** beata
via don crescini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura tappeto erboso

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 192,35

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 192,35

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** beata
via giacomo leopardi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde con alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 492,40

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza


- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 492,40

 verde pubblico e attrezzato

servizio verde campo sportivo **frazione** beata
via g. leopardi

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.839,40

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

foto

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.839,40

verde pubblico e attrezzato

servizio parco giochi **frazione** beata via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta e il gioco dei bambini

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 278,55

fruibilità

- buona discreta insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 278,55