

# Piano di Governo del Territorio

## Piano dei Servizi Schede di rilievo dei servizi esistenti

Solato - Vissone - Montecampione

**B cb**

settembre 2007

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 49  
del 26 settembre 2007

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° .....  
del .....

### Pianificazione e Coordinamento

arch. claudio nodari • arch. maura bellicini • arch. carlo fasser • arch. ariela rivetta

claudio nodari  
architetto  
via a. manzoni, 57 - 25040 esine -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
544

maura bellicini  
architetto  
via g. martin, 3 - 25040 esine -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
1265

carlo fasser  
architetto  
via brezzucca, 6 - 25129 brescia  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
1519

ariela rivetta  
architetto  
via montiglio, 37D - 25043 breno -bs-  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
1509

Valutazione Ambientale Strategica  
ing. marcella salvetti

marcella salvetti  
ingegnere  
via nazionale, 6 - 25050 sellero -bs-  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
4503

aggiornamenti

gennaio 2008 (integrazioni prov.)  
marzo 2008

il responsabile  
del procedimento  
arch. pier giorgio pietroboni

il sindaco  
geom. pe renato pietro

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine (bs) - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

## attrezzature d'interesse comune

**servizio** edificio comunale **frazione** solato

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

### ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

### tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

### stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di due piani a servizi comunali

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

### stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

### caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 221,80 sup. verde di pertinenza mq 280,70  
 sup. lorda del servizio mq 443,60 sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

### conformità

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

### grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

### compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

### accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

### foto



### bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

### note

### valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 502,50**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** cimitero **frazione** solato

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura cimitero con tombe a terra e loculi fuori terra; presenza di rampa d'accesso per disabili

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 577,70 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0,00**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** cimitero **frazione** vissonne  
via vissonne inferiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura a pianta rettangolare con cappelletta centrale, tombe a terra e loculi fuori terra

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza aiuole, rampa d'accesso disabili in cubetti di porfido

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 1.024,55 sup. verde di pertinenza mq 92,00  
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0,00**

**attrezzature d'interesse comune**

**servizio** farmacia comunale **frazione** montecampione via panoramica

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura situata al piano terra di un complesso adibito a residenza e terziario

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 228,45 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0**

**attrezzature per l'istruzione**

**servizio** scuola elementare **frazione** vissonne via della chiesa

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio di due piani più seminterrato, piccolo volume d'ingresso

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde attrezzata per il gioco dei bambini; cortile in comune con la chiesa

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 370,00 sup. verde di pertinenza mq 241,30  
 sup. lorda del servizio mq 772,00 sup. parcheggio di pertinenza di pertinenza

**conformità** **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



**grado integrazione con il contesto**

- buono
- discreto
- insufficiente

**dati specifici per edifici scolastici**

- servizi igienici numero di aule sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni
- servizio mensa

**compatibilità con le funzioni al contorno** **fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta
- insufficiente  insufficiente

**bacino d'utenza** **accessibilità**

- comunale  buona
- comprensoriale  discreta
- nazionale  insufficiente
- accessibilità disabile

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 611,30**

**att.d'interesse comune per servizi religiosi**

**servizio** chiesetta s. maria mater dei **frazione** solato via tavole

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccolo Oratorio del sec.XVII, ad una navata con volta a botte e presbiterio poligonale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 60,75 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 60,75**

**att.d'interesse comune per servizi religiosi**

**servizio** chiesa della natività di san giovanni battista **frazione** solato via solato inferiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio a una navata, volta a botte, quattro altari laterali settecenteschi (1737-1777)

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato in parte sterrato e in parte asfaltato

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 311,00 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.  
 sup. di pertinenza  
 sagrato mq 651,75

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 962,75**

**att.d'interesse comune per servizi religiosi**

**servizio** canonica **frazione** solato  
via solato inferiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio di due piani adibito a residenza e centro giovanile

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 137,00 sup. verde di pertinenza  
sup. lorda del servizio mq 274,00 sup. parcheggio di pertinenza  
sup. di pertinenza 123,70

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 260,70**

**att.d'interesse comune per servizi religiosi**

**servizio** chiesa di san pietro **frazione** solato  
via san pietro

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura ricostruita nel cinquecento sulla chiesa già esistente (sec.XII), restaurata nel 1982-1983; vialetto alberato d'accesso in acciottolato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato

**stato di conservazione**

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 129,80 sup. verde di pertinenza

sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza sagrato 253,40

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità foto**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

edificio privato adiacente

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 349,85**

**att.d'interesse comune per servizi religiosi**

**servizio** chiesa s. bernardino da siena **frazione** vissone via della chiesa

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura chiesa parrocchiale ricostruita nel seicento in stile barocco, elemento di collegamento alla canonica

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile in comune con la scuola elementare

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 216,65 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.  
 sup. di pertinenza cortile mq 465,85

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  insufficiente


**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 682,50**

**att.d'interesse comune per servizi religiosi**

**servizio** canonica **frazione** vissonne  
via della chiesa

pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio di due piani più sottotetto, elemento di collegamento alla chiesa

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza brolo, cortile in comune con la scuola elementare

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 143,65 sup. verde di pertinenza mq 285,00  
sup. lorda del servizio mq 287,30 sup. parcheggio di pertinenza  
sup. di pertinenza

**conformità**

pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 427,85**

**att.d'interesse comune per servizi religiosi**

**servizio** chiesa san maurizio **frazione** montecampione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio a pianta ottagonale allungata

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 641,50 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabile

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 641,50**

**parcheggi pubblici**

**servizio**  pubblico  privato di uso pubblico  altro

**frazione** solato  
via case greche

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio in linea con individuazione degli spazi di sosta

posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 80,15

**fruibilità**

buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 80,15**

**parcheggi pubblici**

**servizio**  pubblico  privato di uso pubblico  altro

**frazione** solato  
via case greche

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura

posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 159.25

**fruibilità**

buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 159.25**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione solato

via case greche

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta, delimitato da cordolo; presenza di fontana in pietra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 138,35

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 138,35

**parcheggi pubblici**

**servizio** **frazione** solato  
via case greche

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 436,30

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 436,30**

**parcheggi pubblici**

**servizio** **frazione** solato  
via solato inferiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura superficie asfaltata delimitata da cordolo a raso

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 139.75

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 139.75**

**parcheggi pubblici**

**servizio** **frazione** solato  
via solato superiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 80,40

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità** **foto**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 80,40**

**parcheggi pubblici**

**servizio** **frazione** solato  
via solato superiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio in linea, superficie pavimentata con autobloccanti in cls, cordolo perimetrale

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 177,45

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 177,45**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio cimitero **frazione** solato

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **pavimentazione in acciottolato con cordolo in granito a raso**

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 156,70

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 156,70**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione

solato  
via fane

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **ampia area sterrata**

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.474,00

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard

mq 0



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione

vissone  
via vissone inferiore

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due posti auto, superficie asfaltata

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 44,60

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 44,60**

**parcheggi pubblici**

**servizio** parcheggio cimitero **frazione** vissonne  
via vissonne inferiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine con pavimentazione in autobloccanti, cordolo a raso

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 106,70

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 106,70**

**parcheggi pubblici**

**servizio**  pubblico  privato di uso pubblico  altro

**frazione** vissonne  
via san bernardino

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 438,30

**fruibilità**

buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 438,30**

**parcheggi pubblici**

**servizio**  pubblico  privato di uso pubblico  altro

**frazione** **vissone**  
via fonte vecchia

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **parcheggio a pettine pavimentato con cubetti di porfido; individuazione degli spazi di sosta, delimitato da cordolo a raso**

posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 143,10

**fruibilità**

buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

buono  discreto  insufficiente

**accessibilità** **foto**

buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili



**bacino d'utenza**

comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard** **mq 143,10**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione

vissone  
via fonte vecchia

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura  pavimentazione in cubetti di porfido, con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 99,55

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  discreta  insufficiente  accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  comprensoriale  nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 99,55



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione

montecampione  
via fodestal

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi si sosta

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 146,10

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 146,10



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione

montecampione  
via panoramica

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con individuazione degli spazi di manovra, superficie asfaltata

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 377,05

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 377,05

**parcheggi pubblici**

**servizio**  pubblico  privato di uso pubblico  altro

**frazione** montecampione via panoramica

**ambito del servizio**

ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine, spazio riservato ai bus, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di manovra

posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 52,90

**fruibilità**

buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

buona

discreta

insufficiente

accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

comunale

comprensoriale

nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 52,90**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione

montecampione  
via panoramica

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di manovra

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 358,95

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 358,95



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

frazione

solato  
via solato inferiore

ambito del servizio

- ambito comunale  ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio per 10 posti auto, pavimentato in erbablock

- posto auto disabili  spazi di manovra  segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona  discreta  insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 175,95

fruibilità

- buona  discreta  insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono  discreto  insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono  discreto  insufficiente

accessibilità

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

note

in fase di ultimazione

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona  discreta  insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 175,95

**spazio libero collettivo**

**servizio** **frazione** **vissone**  
via fonte vecchia

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccola superficie rialzata delimitata da cordolo, pavimentata in acciottolato; attrezzata per la sosta; presenza di fontana in pietra

**stato di conservazione**

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 167,75

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 167,75**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo sportivo **frazione** solato  
via solato superiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura campo sportivo recintato con vialetto d'accesso sterrato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza edificio di un piano addossato al campo adibito a spogliatoi e deposito

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 2.331,10 sup. verde di pertinenza  
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.  
sup. di pertinenza spogliatoi mq 95,70

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 2.426,80**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo sportivo **frazione** vissonne  
via vissonne inferiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura campo da calcio a 7, recintato e addossato al cimitero

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 1.472,75 sup. verde di pertinenza  
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.472,75**

**sport e tempo libero**

**servizio** laghetto artificiale **frazione** montecampione via panoramica

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura laghetto artificiale recintato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 2.863,65 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo da tennis **frazione** montecampione via panoramica

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura due campi da tennis recintati

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza edificio adibito a bar

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 2.540,15 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.  
 sup. di pertinenza bar mq 262,70

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo da bocce **frazione** montecampione via delle villette

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura 2 campi da bocce coperti da struttura in legno, presenza di tribuna in cls

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 259,05 sup. verde di pertinenza mq 1.079,50  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0**

**sport e tempo libero**

**servizio** palazzetto **frazione** montecampione via delle villette

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura edificio ad un piano rivestito in legno e supporti in ferro

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 872,25 sup. verde di pertinenza mq 1.189,65  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0**

**sport e tempo libero**

**servizio** campo sportivo **frazione** montecampione

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura campo da calcio con superficie sterrata

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

sup. di sedime del servizio mq 1.872,95 sup. verde di pertinenza  
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza  
 sup. di pertinenza

**conformità**

- pratica prevenzione incendi  certificato di agibilità  
 superamento barriere arch.  impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità**

- buono  discreto  buona  discreta  
 insufficiente  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** area verde **frazione** solato  
via case greche

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura **prato**

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 369,60

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente


**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 369,60**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** area verde **frazione** solato  
via solato inferiore

- pubblico  privato di uso pubblico  altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale  ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti  usi non residenziali  usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura area verde in aderenza con il nuovo parcheggio

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura  
 buona  discreta  insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda  
 buona  discreta  insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio mq 192,10

**fruibilità**

- buona  discreta  insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono  discreto  insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono  discreto  insufficiente

**accessibilità**

- buona  
 discreta  
 insufficiente  
 accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale  
 comprensoriale  
 nazionale

**note**

infase di ultimazione

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona  discreta  insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 192,10**

**verde pubblico e attrezzato**

**servizio** parco comunale  
Fonte vecchia

**frazione** vissone  
via fonte vecchia

- pubblico       privato di uso pubblico       altro

**ambito del servizio**

- ambito comunale       ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

- usi resid. permanenti       usi non residenziali       usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura      piccola area verde attrezzata per il gioco dei bambini

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona       discreta       insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona       discreta       insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie del servizio      mq 234,60

**fruibilità**

- buona       discreta       insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

- buono       discreto       insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

- buono       discreto       insufficiente

**accessibilità**

- buona
- discreta
- insufficiente
- accessibilità disabili

**foto**



**bacino d'utenza**

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

- buona       discreta       insufficiente

**valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 234,60**