

LEGENDA

Elementi morfologici e di dissesto

- Orlo di scarpata di degradazione e/o frana (superficiale)
- Corpo di frana (superficiale)
- Frana non fedelmente cartografabile
- Pareti rocciose interessate da fenomeni di crollo di blocchi
- Canaloni di valanga
- Orlo di forra
- Tratto di alveo in erosione
- Solco di erosione
- Conoide alluvionale di fondovalle del torrente Re di Gratacasolo
- Confine comunale
- Limite bacino idrografico torrente Re di Gratacasolo

Frane profonde (DGPV):

- Quiescente
- Probabilmente quiescente senza evidenze di riattivazione recente
- Inattiva

0 200 1000 m



Comune di Pian Camuno
Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio: revisione n.1/2013

**Aggiornamento della componente
Geologica, Idrogeologica e Sismica**

dgr 30 novembre 2011 n. IX/2616 e smi


Carta morfologica e dei dissesti
del bacino idrografico
del torrente Re di Gratacasolo

Dicembre 2013

Tavola 1

Scala 1:20.000

Dr. geol. Fabio Alberti



Geologia Tecnica Camuna
Via Albera 5 - Darfo Boario Terme (BS)
tel / fax 0364 - 533657
e-mail: info@geotec-studio.it

collaboratori:
Dr. geol. Elena Staffini
Dr. geol. Francesco Bosio