



COMUNE DI PREDORE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

variante ex art. 9, comma 14, LR 12/05 e s.m. e i.

COMMITTENTE	COMUNE DI PREDORE P.zza Vittorio Veneto, 1 24060, Predore (BG)	
PROGETTISTA	Arch. Silvano Buzzi di SILVANO BUZZI & ASSOCIATI 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 Tel. 0365 59581 — fax 0365 5958600 e-mail: info@buzziassociati.it pec: info@pec.buzziassociati.it C.F. - P.I. 03533880179 Capitale sociale versato € 100.000,00	CONSULENTI / CO-PROGETTISTI
		
RESP. di COMMESSA	C04	
COLLABORATORI	/	

DOCUMENTO	PIANO DEI SERVIZI			
A 02bis NAF	RELAZIONE TECNICA			
00 - VAS	(aggiornamento 2016)			
r00				
COMMESSA	EMISSIONE	CLIENTE	INCARICO	REDAZIONE
U 704	NOVEMBRE 2016	E044	NOVEMBRE 2016	VERIFICATO S01
				REDATTO C04
A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DI SILVANO BUZZI & ASSOCIATI				

Piano dei Servizi 2011/2015 - Comune di PREDORE (Bergamo)

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

SP01	aree naturali, verde
1	spiaggia lacustre o fluviale
5	Spiaggia - S.S. 469
SP01-01-0005-E-0	STATO DI FATTO - servizio cartografabile

proprietà	pubblica					
modalità fruizione	stagionale					
elementi integrativi					schede	
funzioni al contorno	nord	sud	est	ovest		
	residenziale	Lago	rispetto	servizio pubblico		
dimensioni del servizio	area lotto mq	SCoperta - mq	pertinenza mq	SLP - mq	totale servizio	lunghezza m.
esistente	1.034	0	1.034	0	1.034	0
caratteristiche morfologiche	esposizione	conformazione		acclività		
	buona	irregolare		leggero declivio		
stato di conservazione	buono stato generale					
interventi per adeguamento	sicurezza impianti		situazione adeguata			
	barriere architettoniche		valutazione non necessaria			
	sicurezza antincendio		valutazione non necessaria			
interventi ambientali	zonizzazione acustica		situazione adeguata			
	sensibilità paesistica		situazione adeguata			
	fattibilità geologica		situazione adeguata			
interventi sulla viabilità	autostrada	<input type="checkbox"/>				
	extraurbana principale	<input type="checkbox"/>				
	extraurbana secondaria	<input type="checkbox"/>				
	urbana di scorrimento	<input type="checkbox"/>				
	urbana di quartiere	<input type="checkbox"/>				
	urbana ed extraurbana locale	<input checked="" type="checkbox"/>	situazione adeguata			
analisi generale	urbanizzazione di tipo		secondario			
	interesse di tipo		locale			
	utenza di tipo		generico			
	destinazione prevalente		residenziale			
	realizzazione		pubblica			
obbiettivi	servizio da mantenere					
gestione	gestione diretta					
costo di gestione					euro	*
* Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio						
ambito	ambito n.					
note						

Piano dei Servizi 2011/2015 - Comune di PREDORE (Bergamo)

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

SP06	attrezzature culturali, sociali e ricreative
7	centro di culto e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi
2	Chiesa parrocchiale - via Papa Giovanni XXIII
SP06-07-0002-E-0	STATO DI FATTO - servizio cartografabile

proprietà	privata	Parrocchia					
modalità fruizione	giornaliera						
elementi integrativi	Parcheggio			schede	6-7/05		
funzioni al contorno	nord residenziale	sud servizio pubblico	est servizio pubblico	ovest servizio pubblico			
dimensioni del servizio	area lotto mq	SCoperta - mq	pertinenza mq	SLP - mq	totale servizio	lunghezza m.	
esistente	2.717	1.118	1.599	1.118	2.717	0	
caratteristiche morfologiche	esposizione buona		conformazione regolare		acclività pianeggiante		
stato di conservazione	buono stato generale						
interventi per adeguamento	sicurezza impianti		situazione adeguata				
	barriere architettoniche		situazione adeguata				
	sicurezza antincendio		situazione adeguata				
interventi ambientali	zonizzazione acustica		situazione adeguata				
	sensibilità paesistica		situazione adeguata				
	fattibilità geologica		situazione adeguata				
interventi sulla viabilità	autostrada		<input type="checkbox"/>				
	extraurbana principale		<input type="checkbox"/>				
	extraurbana secondaria		<input type="checkbox"/>				
	urbana di scorrimento		<input type="checkbox"/>				
	urbana di quartiere		<input type="checkbox"/>				
	urbana ed extraurbana locale		<input checked="" type="checkbox"/> situazione adeguata				
analisi generale	urbanizzazione di tipo		secondario				
	interesse di tipo		locale				
	utenza di tipo		generico				
	destinazione prevalente		residenziale				
	realizzazione		privata				
obbiettivi	servizio da mantenere						
gestione	gestione diretta						
costo di gestione						euro	*
* Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio							
ambito	ambito n.						
note							

Piano dei Servizi 2011/2015 - Comune di PREDORE (Bergamo)

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO - (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@buzziassociati.it - web: www.buzziassociati.it

SP06	attrezzature culturali, sociali e ricreative
7	centro di culto e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi
5	Parcheggio di destinazione - via Gentili
SP06-07-0005-E-0	STATO DI FATTO - servizio cartografabile

proprietà	privata	Parrocchia				
modalità fruizione	giornaliera					
elementi integrativi					schede	
funzioni al contorno	nord	sud	est	ovest		
	servizio pubblico	servizio pubblico	servizio pubblico	servizio pubblico		
dimensioni del servizio	area lotto mq	SCoperta - mq	pertinenza mq	SLP - mq	totale servizio	lunghezza m.
esistente	146	0	146	0	146	0
caratteristiche morfologiche	esposizione		conformazione		acclività	
	mediocre		regolare		pianeggiante	
stato di conservazione	buono stato generale					
interventi per adeguamento	sicurezza impianti		situazione adeguata			
	barriere architettoniche		situazione adeguata			
	sicurezza antincendio		valutazione non necessaria			
interventi ambientali	zonizzazione acustica		situazione adeguata			
	sensibilità paesistica		situazione adeguata			
	fattibilità geologica		situazione adeguata			
interventi sulla viabilità	autostrada	<input type="checkbox"/>				
	extraurbana principale	<input type="checkbox"/>				
	extraurbana secondaria	<input type="checkbox"/>				
	urbana di scorrimento	<input type="checkbox"/>				
	urbana di quartiere	<input type="checkbox"/>				
	urbana ed extraurbana locale	<input checked="" type="checkbox"/>	situazione adeguata			
analisi generale	urbanizzazione di tipo		primario			
	interesse di tipo		locale			
	utenza di tipo		generico			
	destinazione prevalente		commerciale/direzionale			
	realizzazione		pubblica			
obbiettivi	servizio da mantenere					
gestione	gestione diretta					
costo di gestione					euro	*
* Non esiste il valore di dettaglio (singolo servizio), ma è compreso nel valore totale della tipologia di servizio						
ambito	ambito n.		<input type="text"/>	<input type="text"/>		
note						

