

Allegato 5: SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE ESONDAZIONI STORICHE

1. DATI GENERALI

n.di riferimento	1			Data evento	16/09/1960		
Fonte dati	Testimonianze			Attendibilità	alta		
Località	Rogno	Comune	Rogno	Cod. ISTAT	16182	Provincia	BG
Comunità Montana	Alto Sebino Bergam.	Bacino idrografico	Po		Sottobacino	Oglio	
Sezione/i CTR	D4b3 - D4b4 - D4a4						
Coordinate Gauss-Boaga da CTR	Coordinata x	1589750	Coordinata x	1586900			
	Coordinata y	5080500	Coordinata y	5076850			
Riferimento cartografia	PSFF - Sez.				Tratto fasciato	SI'	
	PAI - Sez.	Foglio 78, sez. III - Lovere, Oglio 13				NO	

2. DESCRIZIONE EVENTO

Cause	precipitazioni di media durata e forte intensità						
Altri eventi di esondazione in corrispondenza del tratto in oggetto	SI'	NO	Riferimento				
Dissesti di sponda o di versante avvenuti in corrispondenza del tratto in oggetto	SI'	NO	Riferimento				
Superficie interessata (Km ² totali)	1,3	Superficie interessata in destra idrografica (Km ²)		1,3	Portata stimata	1000 m ³ /s	
		Superficie interessata in sinistra idrografica (Km ²)		-			
Danni ad opere o manufatti							
Elementi a rischio	case sparse				N. persone coinvolte	-	

3. TRATTO D'ALVEO INTERESSATO

Descrizione	alveo poco inciso, andamento meandriforme condizionato dai conoidi laterali	Lunghezza m	3800
		Dislivello m	13
Opere e manufatti presenti			
Eventuali studi, progetti esistenti o interventi eventualmente realizzati	Realizzazione di tratti di opere di difese spondale subito dopo l'evento; negli anni successivi (soprattutto 1970-1980) l'alveo ha subito modifiche a causa di un'intensa attività di escavazione d'inerti che ha portato ad un sensibile abbassamento della quota del fondo (dell'ordine di 1-2 m).		