

verde pubblico e attrezzato

servizio parco giochi **frazione** sellero via damiolini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per il gioco dei bambini e la sosta

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 755,20

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 755,20

verde pubblico e attrezzato

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura verde decorativo con presenza di monumento

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq.37,40

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 37,40

verde pubblico e attrezzato

servizio area verde attrezzata **frazione** via glere

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per la sosta, presenza di alberature e di monumento

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 629,05

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 629,05

verde pubblico e attrezzato

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione via 8 marzo

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura verde decorativo di filtro tra strada e residenze

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 571,75

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona discreta sufficiente insufficiente accessibilità disabile



bacino d'utenza

comunale comprensoriale nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 571,75

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** sellero
via ert

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura fascia verde di contorno al campo sportivo, presenza di cabina elettrica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.319,85

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.319,85

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** sellero
via san fiorano

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde con alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.037,55

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1037,55

verde pubblico e attrezzato

servizio verde **frazione** sellero
via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde attrezzata per il pic-nic, presenza di alberature e bacheca informativa

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 676,00

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 676,00

verde pubblico e attrezzato

servizio parco giochi **frazione** sellero
via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area attrezzata per il gioco dei bambini, presenza di alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.631,95

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1631,95

verde pubblico e attrezzato

servizio verde di fronte parco giochi **frazione** sellero

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area verde con presenza di monumento, bacheca in formativa e alberature

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 235,50

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 235,50

verde pubblico e attrezzato

servizio area ex fucinati **frazione** sellero

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura aree verdi con tappeto erboso e piantumazioni

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 11.363,75

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 11363,7

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola materna suore dorotee **frazione** sellero via caduti della patria

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura: porzione di edificio adibito a scuola materna, vi si accede dal sagrato della chiesa tramite una passerella

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 284,75 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
 superamento barriere arch.
 certificato di agibilità
 impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
 discreto
 sufficiente
 insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule n.1 sup. aule e laboratori
 s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni n.13
 servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
 comprensoriale sufficiente insufficiente
 nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 284,75

attrezzature per l'istruzione

servizio scuola elementare **frazione** sellero via caduti della patria

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio di due piani + sottotetto in pietrame

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile sul retro e parcheggio

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 302,20 sup. verde di pertinenza mq 488,95
 sup. lorda del servizio mq 604,40 sup. parcheggio di pertinenza mq 358,60
 sup. di pertinenza

conformità **foto**

- pratica prevenzione incendi
- superamento barriere arch.
- certificato di agibilità
- impianti elettrici



grado integrazione con il contesto

- buono
- discreto
- sufficiente
- insufficiente

dati specifici per edifici scolastici

- servizi igienici numero di aule n.5 sup. aule e laboratori
- s. igienici disabili palestra dimensioni numero di alunni n.71
- servizio mensa

compatibilità con le funzioni al contorno **fruibilità**

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

bacino d'utenza **accessibilità**

- comunale buona discreta
- comprensoriale sufficiente insufficiente
- nazionale accessibilità disabile

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.149,75

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa S. Maria Assunta **frazione** sellero via roma - via fontana

pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesa parrocchiale edificata nel 1785

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza sagrato pavimentato in cubetti di porfido e acciottolato, presenza di monumento

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 494,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza
 sagrato mq 639,90

conformità

pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità foto

buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.133,90

attrezzature per servizi religiosi

servizio canonica - oratorio **frazione** sellero
via caduti per la patria

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **porzione di edificio adibita a residenza e attività parrocchiali**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 284,75 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 2847,75

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa madre di san Desiderio **frazione** sellero via san desiderio

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura antica chiesa parrocchiale della due comunità religiose del comune (sec XI)

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 152,00 sup. verde di pertinenza mq 357,90
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin. sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente


compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 509,95

attrezzature per servizi religiosi

servizio chiesa **frazione** sellero via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura chiesetta di nuova costruzione

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza area verde

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 168,85 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 insufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 168,85

attrezzature tecnologiche

servizio isola ecologica **frazione** sellero via scianica

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area recintata adibita a isola ecologica

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 1.881,80 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.881,80

attrezzature tecnologiche

servizio teleriscaldamento TSN srl **frazione** sellero via bet

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura centrale di teleriscaldamento

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza edificio adibito a sede uffici; area deposito materiale

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 898,00 sup. verde di pertinenza

sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
- superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
- discreta
- sufficiente
- insufficiente
- accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature tecnologiche

servizio distributore carburante **frazione** sellero
strada statale 42

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura area di servizio distributore carburanti

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 1.020,40 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

parcheggi pubblici

servizio **frazione** **sellero**
via caduti per la patria

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine (8 posti auto) con superficie asfaltata delimitata da cordolo, individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 154,50

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 154,50**

parcheggi pubblici

servizio **frazione** **sellero**
via 8 marzo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **parcheggio a pettine (4 posti auto), superficie asfaltata delimitata da cordolo**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 61,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 61,80

parcheggi pubblici

servizio **frazione** sellero
via 8 marzo

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata (3 posti auto)

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 71,65

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 71,65**



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via dosso

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura 4 posti auto, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta e aiuola di contorno

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 191,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 191,80

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via buona pace

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio pavimentato in erbablock per 3 posti auto, delimitato da aiuola

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 60,55

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

le ridotte dimensioni dell'area di sosta obbligano le auto ad occupare parte del marciapiede

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 60,55

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero via glere

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due aree di sosta pavimentate in erbablock (18 + 5 posti auto), delimitate da aiuole piantumate con presenza di due panchine; illuminazione

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 585,40

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 585,40

parcheggi pubblici

servizio **frazione** sellero
piazza donatori di sangue

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 230,30

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 230,30

parcheggi pubblici

servizio **frazione** sellero
via camerata

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura due posti auto con superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 25,35

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità **foto**

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 25,35

parcheggi pubblici

servizio **frazione** **sellero**
via panzerini

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 47,65

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 47,65

parcheggi pubblici

servizio **frazione** sellero
via medaglie d'argento

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 88,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 88,80

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via santa maria

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine per 12 posti auto, superficie asfaltata con individuazione degli spazi di sosta e alberature

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 255,30

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 255,30

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero via ert

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata, privo di segnaletica (15 posti auto superficie asfaltata (25 posti auto)

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.038,85

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.038,85

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via l° maggio

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 73,95

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 73,95

parcheggi pubblici

servizio **frazione** **sellero**
via 1° maggio

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 58,50

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 58,50**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via san fiorano

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 66,75

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 66,75

parcheggi pubblici

servizio **frazione** sellero
via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 66,95

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 66,95**



parcheggi pubblici

servizio

frazione sellero

via valeriana

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 95,35

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 95,35**

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via scianica

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura parcheggio a pettine con sei posti auto, superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 69,45

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 69,45

parcheggi pubblici

servizio pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via scianica

ambito del servizio

ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 1.599,90

fruibilità

buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

area non organizzata

valutazione complessiva del dato qualitativo

buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.599,90

parcheggi pubblici

servizio P4ex fucinati **frazione** sellero

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **blocchi di parcheggi in erbablock e asfalto contornati da piccole aiuole, per 163 posti auto, di recente realizzazione; presenza di segnaletica verticale**

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 3.325,65

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 3325,65



parcheggi pubblici

servizio

- pubblico privato di uso pubblico altro

frazione sellero
via ert

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura superficie asfaltata

- posto auto disabili spazi di manovra segnaletica

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

- buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

superficie del servizio mq 682,80

fruibilità

- buona discreta sufficiente insufficiente

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno

- buono discreto sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard **mq 682,80**

sport e tempo libero

servizio campo sportivo **frazione** sellero
via san desiderio

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo in terra battuta con gradinate in cls

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 1679,55 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.679,55

sport e tempo libero

servizio campo sportivo soc. riva **frazione** sellero via ert

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo in erba

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 5.259,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 5.259,00

sport e tempo libero

servizio campo sportivo u.s. sellero - novelle **frazione** sellero via ert

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo da calcio regolamentare, con spogliatoi e tribune

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 9.778,90 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 9.778,90

sport e tempo libero

servizio campo sportivo **frazione** sellero via ert

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo recintato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 4.541,60 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 4.541,60

sport e tempo libero

servizio centro sportivo **frazione** sellero via scianica

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura campo sportivo con tappeto in erba, palestra, campo polivalente, campo bocce

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza zona ristoro coperta

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 5.973,10 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 5.973,10

attrezzature d'interesse comune

servizio dispensario farmaceutico **frazione** sellero via caduti per la patria

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura servizio situato al piano seminterrato dell'edificio

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 80,00 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza mq 91,60

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio centro anziani **frazione** sellero via briscioli

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **porzione di fabbricato recentemente ristrutturato**
 descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza **piccolo giardino**

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 196,95 sup. verde di pertinenza mq 78,55
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 275,50

attrezzature d'interesse comune

servizio associazione alpini ex canonica **frazione** sellero via camerata

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura edificio parzialmente in disuso (ex canonica); al piano terra adibito a sede associazione alpini

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza brolo con autorimesse sottostanti

stato di conservazione

- valutazione delle condizioni fisiche della struttura
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
- buona discreta sufficiente insufficiente
- valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
- buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 68,10 sup. verde di pertinenza

sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza

sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
- superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
- sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
- discreta
- sufficiente
- insufficiente
- accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
- comprensoriale
- nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio cimitero **frazione** sellero
via san desiderio

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura cimitero con campo di sepoltura e loculi a monte

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza vialetto d'ingresso e verde all'esterno

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq. 776,50 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertin.
sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio teatro **frazione** sellero
via medaglie d'argento

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura vecchio teatro internamente ristrutturato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza cortile in cls

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 288,80 sup. verde di pertinenza
sup. lorda del servizio mq 577,60 sup. parcheggio di pertinenza
sup. di pertinenza cortile mq 756,60

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 1.054,40

attrezzature d'interesse comune

servizio municipio - biblioteca - ambulatorio - posta **frazione** sellero piazza donatori di sangue

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura palazzina di tre piani: ambulatorio, ufficio postale e biblioteca al piano terra; uffici comunali e archivi al piano primo e secondo

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza parcheggio (vedi scheda "parcheggi pubblici")

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 212,44 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio mq 565,00 sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza mq 150,60

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 363,05

attrezzature d'interesse comune

servizio stazione ferroviaria **frazione** sellero

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **stazione ferroviaria; sede associazioni : aido, avis, associazione nazionale del fante**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza **area di sosta**

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 75,80 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio mq 151,60 sup. parcheggio di pertin. mq 59,10
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabile

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 0

attrezzature d'interesse comune

servizio centro informazione turistica **frazione** sellero

- pubblico privato di uso pubblico altro

ambito del servizio

- ambito comunale ambito sovracomunale

tipologia d'uso del territorio

- usi resid. permanenti usi non residenziali usi resid. temporanei

stato di consistenza

descrizione della struttura **recentemente recuperato quale manufatto di archeologia industriale, attualmente adibito a museo e centro d'informazione turistica**

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda
 buona discreta sufficiente insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie
 buona discreta sufficiente insufficiente

caratteristiche dimensionali

sup. di sedime del servizio mq 438,45 sup. verde di pertinenza
 sup. lorda del servizio sup. parcheggio di pertinenza
 sup. di pertinenza

conformità

- pratica prevenzione incendi certificato di agibilità
 superamento barriere arch. impianti elettrici

grado integrazione con il contesto

- buono discreto sufficiente insufficiente

compatibilità con le funzioni al contorno fruibilità

- buono discreto buona discreta
 sufficiente insufficiente sufficiente insufficiente

accessibilità

- buona
 discreta
 sufficiente
 insufficiente
 accessibilità disabili

foto



bacino d'utenza

- comunale
 comprensoriale
 nazionale

note

valutazione complessiva del dato qualitativo

- buona discreta sufficiente insufficiente

valore del servizio nel dimensionamento dello standard mq 438,45