

Edifici in area agricola

Cod.118

Loc. Fontana Boi

Fg.28 Mapp.68


ANALISI EDILIZIA		ANALISI FUNZIONALE		
STATO DI CONSERVAZIONE		EPOCA DI COSTRUZIONE		
<input checked="" type="checkbox"/>	pessimo	<input checked="" type="checkbox"/>	secolo scorso	
	sufficiente		inizio secolo	
	discreto		recente	
	buono		ristrutturato	
	ottimo			
UTILIZZABILITA'				
<input checked="" type="checkbox"/>	nessuna			
	eventuale			
	possibile			
	auspicabile			
	certa			
GRADO DI ALTERAZIONE				
	inalterato			
	poco alterato			
	alterato			
<input checked="" type="checkbox"/>	molto alterato			
RECUPERABILITA'				
	nessuna			
<input checked="" type="checkbox"/>	possibile			
	recuperato			
TIPOLOGIE EDILIZIE				
	edifici ecclesiastici			
	castelli			
	palazzi e case padronali			
	rustici di palazzi o case padronali			
	case a corte			
	rustici di case a corte			
	tipologie diverse (fine '800 inizi '900)			
	edilizia contemporanea			
	fabbricati per attività produttive			
	accessori alla residenza			
<input checked="" type="checkbox"/>	rudere			
MATERIALI DI FINITURA ESTERNI				
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura in sassi			
	muratura in mattoni			
	rivestimento in legno			
	tetto in lamiera			
	tetto in tegole			
<input checked="" type="checkbox"/>	tetto in piode			
	rinzaffature			
PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI				
	fregi			
	edicole			
	dipinti			
	altro			
DOTAZIONE DI SERVIZI				
	acqua			
	luce			
	strada carrabile			
<input checked="" type="checkbox"/>	sentiero			
DESTINAZIONE D'USO		P.T.	ALTRI	
abitativa				
commerciale				
esercizi pubblici				
servizi				
direzionale				
industriale				
artigianale				
turistica				
infrastrutturale				
rurale				
attrezzature				
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI				
INTERVENTI CONSERVATIVI				
<input checked="" type="checkbox"/>	manutenzione ordinaria			
<input checked="" type="checkbox"/>	manutenzione straordinaria			
<input checked="" type="checkbox"/>	consolidamento strutturale			
<input checked="" type="checkbox"/>	adeguamento igienico tecnologico			
<input checked="" type="checkbox"/>	restauro			
INTERVENTI ADEGUATIVI				
	conversione d'uso			
	ristrutturazione			
INTERVENTI MODIFICATIVI				
	incremento volumetrico			
	ricostruzione			
	ristrutturazione			
	cambio destinazione d'uso			
	aumento unità immobiliare			
	nuova costruzione			
DESCRIZIONE				
Edificio che ricade in classe di fattibilità geologica 4 con gravi limitazioni All'interno del Parco Regionale dell'Adamello, vedi NTA del PTC del Parco				
PRESCRIZIONI				
- Per imprenditore agricolo secondo L.R. 12/05 e s.m.i. da art. 59 a 62. - In caso contrario secondo scheda tecnica				
DESTINAZIONI D'USO AMMESSE				
Mantenere destinazione attuale senza possibilità di aumento del carico insediativo. Sono ammessi depositi, attrezzature agricole e rurali				
DESTINAZIONE D'USO NON AMMESSE				
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili				
ANNOTAZIONI				
INDICAZIONI				
TAVOLA		P.R.3.1/B		
PIANI		-		
AREA (mq)		71,50		
ALTEZZA MEDIA (ml)		-		
VOLUME (mc)		-		

Fg 28 Mappale 68

SONICO 28

Y=+160600

Y=+160600



Comune di Sonico
Foglio N: 28

Comune di Sonico
Foglio N: 28

Scala 1:8.000

Rappresntazione GAUSS-BOGGA Fuso Ovest di 6° Meridiano Centrale 9° Est-Greenwich

LEVATA ANNO 1961 RIPROD. ANNO 1964

Y=+160600

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI AERIALI

RIPRODUZIONE VIETATA A PENNA DELLE LEGGI LOCALI

FABBRICATO Fg 28 Mappale 68



RUDERE

Pianta rudere

