

Edifici in area agricola

Cod.15

Fg.8 Mapp.78

| ANALISI EDILIZIA | | ANALISI FUNZIONALE | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|
| STATO DI CONSERVAZIONE | | DESTINAZIONE D'USO | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | P.T. | ALTRI | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | pessimo | <input checked="" type="checkbox"/> | secolo scorso | abitativa |
| | sufficiente | | inizio secolo | commerciale |
| | discreto | | recente | esercizi pubblici |
| | buono | | ristrutturato | servizi |
| | ottimo | | | direzionale |
| UTILIZZABILITA' | | | | industriale |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nulla | | | artigianale |
| | eventuale | | | turistica |
| | possibile | | | infrastrutturale |
| | auspicabile | | | rurale |
| | certa | | | attrezzature |
| GRADO DI ALTERAZIONE | | TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI | | |
| | inalterato | INTERVENTI CONSERVATIVI | | |
| | poco alterato | <input checked="" type="checkbox"/> | manutenzione ordinaria | |
| | alterato | <input checked="" type="checkbox"/> | manutenzione straordinaria | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | molto alterato | <input checked="" type="checkbox"/> | consolidamento strutturale | |
| RECUPERABILITA' | | <input checked="" type="checkbox"/> | adeguamento igienico tecnologico | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nulla | <input checked="" type="checkbox"/> | restauro | |
| | possibile | INTERVENTI ADEGUATIVI | | |
| | recuperato | <input checked="" type="checkbox"/> | conversione d'uso | |
| TIPOLOGIE EDILIZIE | | <input checked="" type="checkbox"/> | ristrutturazione | |
| | edifici ecclesiastici | INTERVENTI MODIFICATIVI | | |
| | castelli | <input checked="" type="checkbox"/> | incremento volumetrico | |
| | palazzi e case padronali | | ricostruzione | |
| | rustici di palazzi o case padronali | <input checked="" type="checkbox"/> | ristrutturazione | |
| | case a corte | <input checked="" type="checkbox"/> | cambio destinazione d'uso | |
| | rustici di case a corte | | aumento unità immobiliare | |
| | tipologie diverse (fine '800 inizi '900) | | nuova costruzione | |
| | edilizia contemporanea | DESCRIZIONE | | |
| | fabbricati per attività produttive | All'interno del Parco Regionale dell'Adamello, vedi NTA del PTC del Parco | | |
| | accessori alla residenza | PRESCRIZIONI | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | rudere | - Per imprenditore agricolo secondo L.R. 12/05 e s.m.i. da art. 59 a 62. | | |
| MATERIALI DI FINITURA ESTERNI | | - In caso contrario secondo scheda tecnica | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | muratura in sassi | DESTINAZIONI D'USO AMMESSE | | |
| | muratura in mattoni | Residenziale, agriturismo, B&B | | |
| | rivestimento in legno | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE | | |
| | tetto in lamiera | Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili | | |
| | tetto in tegole | ANNOTAZIONI | | |
| | tetto in piode | | | |
| | rinzaffature | INDICAZIONI | | |
| PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI | | TAVOLA | P.R.3.1/A | |
| | fregi | PIANI | - | |
| | edicole | AREA (mq) | 153,27 | |
| | dipinti | ALTEZZA MEDIA (ml) | - | |
| | altro | VOLUME (mc) | - | |
| DOTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| | acqua | | | |
| | luce | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | strada carrabile | | | |
| | sentiero | | | |

Fg 8 Mappale 78



PROVINCIA DI BRESCIA
Comune di Sonico

Foglio N 8

0 50 100 m
Scala 1:4.000

Rappresentazione GAUSS-BODAG Fuso Ovest di 6° Meridiano Centrale 9° Est-Greenwich

Y=+ 1606000

STATO A NORMA DELLE VISIBILI LEGGI

FABBRICATO Fg 8 Mappale 78



RUDERE

Pianta rudere

