


Edifici in area agricola

Cod.314
Loc. Pedemonte
Fg.43 Mapp.99

| ANALISI EDILIZIA | | | | ANALISI FUNZIONALE | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-------|
| STATO DI CONSERVAZIONE | | EPOCA DI COSTRUZIONE | | DESTINAZIONE D'USO | P.T. | ALTRI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | pessimo | <input checked="" type="checkbox"/> | secolo scorso | abitativa | | |
| | sufficiente | | inizio secolo | commerciale | | |
| | discreto | | recente | esercizi pubblici | | |
| | buono | | ristrutturato | servizi | | |
| | ottimo | | | direzionale | | |
| | | | | industriale | | |
| | | | | artigianale | | |
| | | | | turistica | | |
| | | | | infrastrutturale | | |
| | | | | rurale | | |
| | | | | attrezzature | | |
| UTILIZZABILITA' | | | | TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nulla | | | INTERVENTI CONSERVATIVI | | |
| | eventuale | | | <input checked="" type="checkbox"/> | manutenzione ordinaria | |
| | possibile | | | <input checked="" type="checkbox"/> | manutenzione straordinaria | |
| | auspicabile | | | <input checked="" type="checkbox"/> | consolidamento strutturale | |
| | certa | | | <input checked="" type="checkbox"/> | adeguamento igienico tecnologico | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | restauro | |
| GRADO DI ALTERAZIONE | | | | INTERVENTI ADEGUATIVI | | |
| | inalterato | | | <input checked="" type="checkbox"/> | conversione d'uso | |
| | poco alterato | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ristrutturazione | |
| | alterato | | | INTERVENTI MODIFICATIVI | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | molto alterato | | | <input checked="" type="checkbox"/> | incremento volumetrico | |
| | | | | | ricostruzione | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ristrutturazione | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | cambio destinazione d'uso | |
| | | | | | aumento unità immobiliare | |
| | | | | | nuova costruzione | |
| RECUPERABILITA' | | | | DESCRIZIONE | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nulla | | | All'interno del Parco Regionale dell'Adamello, vedi NTA del PTC del Parco | | |
| | possibile | | | PRESCRIZIONI | | |
| | recuperato | | | - Per imprenditore agricolo secondo L.R. 12/05 e s.m.i. da art. 59 a 62. | | |
| | | | | - In caso contrario secondo scheda tecnica | | |
| TIPOLOGIE EDILIZIE | | | | DESTINAZIONI D'USO AMMESSE | | |
| | edifici ecclesiastici | | | Residenziale, agriturismo, B&B | | |
| | castelli | | | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE | | |
| | palazzi e case padronali | | | Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili | | |
| | rustici di palazzi o case padronali | | | | | |
| | case a corte | | | | | |
| | rustici di case a corte | | | | | |
| | tipologie diverse (fine '800 inizi '900) | | | | | |
| | edilizia contemporanea | | | | | |
| | fabbricati per attività produttive | | | | | |
| | accessori alla residenza | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | rudere | | | | | |
| MATERIALI DI FINITURA ESTERNI | | | | ANNOTAZIONI | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | muratura in sassi | | | | | |
| | muratura in mattoni | | | | | |
| | rivestimento in legno | | | | | |
| | tetto in lamiera | | | | | |
| | tetto in tegole | | | | | |
| | tetto in piode | | | | | |
| | tetto in cemento | | | | | |
| PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI | | | | INDICAZIONI | | |
| | fregi | | | TAVOLA | P.R.3.1/B | |
| | edicole | | | PIANI | - | |
| | dipinti | | | AREA (mq) | 78,19 | |
| | altro | | | ALTEZZA MEDIA (ml) | - | |
| DOTAZIONE DI SERVIZI | | | | VOLUME (mc) | - | |
| | acqua | | | | | |
| | luce | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | strada carrabile | | | | | |
| | sentiero | | | | | |

Fg 43 Mappale 99



FABBRICATO Fg 43 Mappale 99



RUDERE



PARTICOLARE

Pianta rudere

