

Edifici in area agricola


Cod.412

Fg.26 Mapp.80-81-83

| ANALISI EDILIZIA | | ANALISI FUNZIONALE | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| STATO DI CONSERVAZIONE | | EPOCA DI COSTRUZIONE | | |
| <input type="checkbox"/> | pessimo | <input type="checkbox"/> | secolo scorso | |
| <input type="checkbox"/> | sufficiente | <input type="checkbox"/> | inizio secolo | |
| <input type="checkbox"/> | discreto | <input checked="" type="checkbox"/> | recente | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | ristrutturato | |
| <input type="checkbox"/> | ottimo | | | |
| UTILIZZABILITA' | | | | |
| <input type="checkbox"/> | nulla | | | |
| <input type="checkbox"/> | eventuale | | | |
| <input type="checkbox"/> | possibile | | | |
| <input type="checkbox"/> | auspicabile | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | certa | | | |
| GRADO DI ALTERAZIONE | | | | |
| <input type="checkbox"/> | inalterato | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | poco alterato | | | |
| <input type="checkbox"/> | alterato | | | |
| <input type="checkbox"/> | molto alterato | | | |
| RECUPERABILITA' | | | | |
| <input type="checkbox"/> | nulla | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | possibile | | | |
| <input type="checkbox"/> | recuperato | | | |
| TIPOLOGIE EDILIZIE | | | | |
| <input type="checkbox"/> | edifici ecclesiastici | | | |
| <input type="checkbox"/> | castelli | | | |
| <input type="checkbox"/> | palazzi e case padronali | | | |
| <input type="checkbox"/> | rustici di palazzi o case padronali | | | |
| <input type="checkbox"/> | case a corte | | | |
| <input type="checkbox"/> | rustici di case a corte | | | |
| <input type="checkbox"/> | tipologie diverse (fine '800 inizi '900) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | edilizia contemporanea | | | |
| <input type="checkbox"/> | fabbricati per attività produttive | | | |
| <input type="checkbox"/> | accessori alla residenza | | | |
| <input type="checkbox"/> | baite | | | |
| MATERIALI DI FINITURA ESTERNI | | | | |
| <input type="checkbox"/> | muratura in sassi | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | muratura in mattoni | | | |
| <input type="checkbox"/> | rivestimento in legno | | | |
| <input type="checkbox"/> | tetto in lamiera | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | tetto in tegole | | | |
| <input type="checkbox"/> | tetto in piode | | | |
| <input type="checkbox"/> | rinzaffature | | | |
| PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI | | | | |
| <input type="checkbox"/> | fregi | | | |
| <input type="checkbox"/> | edicole | | | |
| <input type="checkbox"/> | dipinti | | | |
| <input type="checkbox"/> | altro | | | |
| DOTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | acqua | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | luce | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | strada carrabile | | | |
| <input type="checkbox"/> | sentiero | | | |
| | | DESTINAZIONE D'USO | | |
| | | P.T. | ALTRI | |
| | | abitativa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | commerciale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | esercizi pubblici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | servizi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | direzionale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | industriale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | artigianale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | turistica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | infrastrutturale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | rurale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | attrezzature | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI | | | | |
| INTERVENTI CONSERVATIVI | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | manutenzione ordinaria | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | manutenzione straordinaria | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | consolidamento strutturale | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | adeguamento igienico tecnologico | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | restauro | | | |
| INTERVENTI ADEGUATIVI | | | | |
| <input type="checkbox"/> | conversione d'uso | | | |
| <input type="checkbox"/> | ristrutturazione | | | |
| INTERVENTI MODIFICATIVI | | | | |
| <input type="checkbox"/> | incremento volumetrico | | | |
| <input type="checkbox"/> | ricostruzione | | | |
| <input type="checkbox"/> | ristrutturazione | | | |
| <input type="checkbox"/> | cambio destinazione d'uso | | | |
| <input type="checkbox"/> | aumento unità immobiliare | | | |
| <input type="checkbox"/> | nuova costruzione | | | |
| DESCRIZIONE | | | | |
| Edificio che ricade in classe di fattibilità geologica 3* con consistenti/gravi limitazioni All'interno del Parco Regionale dell'Adamello, vedi NTA del PTC del Parco | | | | |
| PRESCRIZIONI | | | | |
| - Per imprenditore agricolo secondo L.R. 12/05 e s.m.i. da art. 59 a 62. - In caso contrario secondo scheda tecnica | | | | |
| DESTINAZIONI D'USO AMMESSE | | | | |
| Mantenere destinazione attuale senza possibilità di aumento del carico insediativo. Sono ammessi depositi, attrezzature agricole e rurali | | | | |
| DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE | | | | |
| Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili | | | | |
| ANNOTAZIONI | | | | |
| | | | | |
| INDICAZIONI | | | | |
| TAVOLA | | P.R.3.1/B | | |
| PIANI | | 3-4 | | |
| AREA (mq) | | 346,41 | | |
| ALTEZZA MEDIA (ml) | | - | | |
| VOLUME (mc) | | - | | |

Foglio 26 mapp. 80-81-83

Copione riasciato per la formazione delle microzone
D.P.R. N° 138/98



PRIMO COPIONE
D'VISURA

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Sonico

Foglio N° 26

Scala di 1:1000



FABBRICATO Fg 26 Mappale 80-81-83

