

Edifici in area agricola

Cod.59

Loc. Palù

Fg.13 Mapp.79

ANALISI EDILIZIA		ANALISI FUNZIONALE		
STATO DI CONSERVAZIONE		DESTINAZIONE D'USO		
EPOCA DI COSTRUZIONE		P.T.	ALTRI	
<input type="checkbox"/>	pessimo	<input checked="" type="checkbox"/>	abitativa	
<input type="checkbox"/>	sufficiente	<input type="checkbox"/>	commerciale	
<input type="checkbox"/>	discreto	<input type="checkbox"/>	esercizi pubblici	
<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>	servizi	
<input type="checkbox"/>	ottimo	<input type="checkbox"/>	direzionale	
UTILIZZABILITA'		<input type="checkbox"/>	industriale	
<input type="checkbox"/>	nulla	<input type="checkbox"/>	artigianale	
<input type="checkbox"/>	eventuale	<input type="checkbox"/>	turistica	
<input type="checkbox"/>	possibile	<input type="checkbox"/>	infrastrutturale	
<input type="checkbox"/>	auspicabile	<input checked="" type="checkbox"/>	rurale	
<input checked="" type="checkbox"/>	certa	<input type="checkbox"/>	attrezzature	
GRADO DI ALTERAZIONE		TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI		
<input type="checkbox"/>	inalterato	INTERVENTI CONSERVATIVI		
<input type="checkbox"/>	poco alterato	<input checked="" type="checkbox"/>	manutenzione ordinaria	
<input checked="" type="checkbox"/>	alterato	<input checked="" type="checkbox"/>	manutenzione straordinaria	
<input type="checkbox"/>	molto alterato	<input checked="" type="checkbox"/>	consolidamento strutturale	
RECUPERABILITA'		<input checked="" type="checkbox"/>	adeguamento igienico tecnologico	
<input type="checkbox"/>	nulla	<input checked="" type="checkbox"/>	restauro	
<input type="checkbox"/>	possibile	INTERVENTI ADEGUATIVI		
<input checked="" type="checkbox"/>	recuperato	<input type="checkbox"/>	conversione d'uso	
TIPOLOGIE EDILIZIE		<input type="checkbox"/>	ristrutturazione	
<input type="checkbox"/>	edifici ecclesiastici	INTERVENTI MODIFICATIVI		
<input type="checkbox"/>	castelli	<input type="checkbox"/>	incremento volumetrico	
<input type="checkbox"/>	palazzi e case padronali	<input type="checkbox"/>	ricostruzione	
<input type="checkbox"/>	rustici di palazzi o case padronali	<input type="checkbox"/>	ristrutturazione	
<input type="checkbox"/>	case a corte	<input type="checkbox"/>	cambio destinazione d'uso	
<input type="checkbox"/>	rustici di case a corte	<input type="checkbox"/>	aumento unità immobiliare	
<input type="checkbox"/>	tipologie diverse (fine '800 inizi '900)	<input type="checkbox"/>	nuova costruzione	
<input type="checkbox"/>	edilizia contemporanea	DESCRIZIONE		
<input type="checkbox"/>	fabbricati per attività produttive	Edificio che ricade in classe di fattibilità geologica 4 con gravi limitazioni		
<input checked="" type="checkbox"/>	accessori alla residenza	PRESCRIZIONI		
<input checked="" type="checkbox"/>	baite	- Per imprenditore agricolo secondo L.R. 12/05 e s.m.i. da art. 59 a 62. - In caso contrario secondo scheda tecnica		
MATERIALI DI FINITURA ESTERNI		DESTINAZIONI D'USO AMMESSE		
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura in sassi	Mantenere destinazione attuale senza possibilità di aumento del carico insediativo. Sono ammessi depositi, attrezzature agricole e rurali		
<input checked="" type="checkbox"/>	muratura in mattoni	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE		
<input type="checkbox"/>	rivestimento in legno	Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono da intendersi come non ammissibili		
<input type="checkbox"/>	tetto in lamiera	ANNOTAZIONI		
<input checked="" type="checkbox"/>	tetto in tegole	Per la parte del fabbricato ristrutturata i progetti sono già stati depositati presso il Comune di Sonico		
<input type="checkbox"/>	tetto in piode	INDICAZIONI		
<input type="checkbox"/>	rinzaffature	TAVOLA		
PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI		P.R.3.1/B		
<input type="checkbox"/>	fregi	PIANI		
<input type="checkbox"/>	edicole	1		
<input type="checkbox"/>	dipinti	AREA (mq)		
<input type="checkbox"/>	altro	121.68		
DOTAZIONE DI SERVIZI		ALTEZZA MEDIA (ml)		
<input checked="" type="checkbox"/>	acqua	-		
<input type="checkbox"/>	luce	VOLUME (mc)		
<input checked="" type="checkbox"/>	strada carrabile	-		
<input type="checkbox"/>	sentiero	-		

Fg 13 Mappale 79



PROVINCIA DI BRESCIA
Comune di Sonico

Foglio N 13

Scala 1:16.000

Rappresentazione GAUSS-BODAG - Fuso Ovest di 6° Meridiano Centrale 9° Est - Cranwick

Handwritten notes:
13/11/1988
13/11/1988
13/11/1988

FABBRICATO Fg 13 Mappale 79



PARTE DEL FABBRICATO
CROLLATA

Pianta rudere

